

Valurinkatu 2, Mekaanikonkatu 10 (10000066)

Selite: Korjaamot sekä Maalaamot
Kunta: Helsinki (HKI)
Toimivuus: Toimiva, 1958 -
Toimiala (PIMA): 12.1 Korjaamo
PIMA-prosessit: Moottorijoneuvojen huolto- ja korjaus - Toimiva

Kiinteistötunnukset: 91-43-0074-0002 (Maa-ainesten käyttörajoite)
Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-i: 391542 ETRS-TM35FIN-p: 6675625
 KKI: 0 KKP: 0

Laji: Toimiva kohde
PIMA-toimenpiteet: Tutkimukset 11.9.2007
 Kunnostus 15.10.2008
 Loppuraportti 17.12.2008
 Jälkitarkkailu 20.6.2011
 Kunnostuspäätös 9.3.2006
 Kunnostuspäätös 27.5.2008
 Puhdistusvastuuarvio - on vastuutaho 29.3.2011

Kunnostustiedot:

Päivämäärä	Puhtaustavoite	Jäännöspitoisuus	Kunnostuksen syy
15.10.2008	Ylempi ohjearvo (VNA 214/2007)	Ei	Nykyinen maankäyttö

Lisätiedot:

Aloitusvuosi on vanhimman rakennuksen valmistumisvuosi. Samalla tontilla Neste 24A jakeluasema (oma kohde) ympäristövalvontapäällikön päätös 9.3.2006 ympäristölautakunnan ympäristölupa 27.5.2008 VV-Autotalot Oy, VV-Auto, Mekaanikonkatu 10, Helsinki, Maaperän kunnostustöiden v. 2005, 2006 ja 2008 loppuraportti, 15.10.2008, FCG Planeko Oy. Ympäristökeskuksen kirje 17.12.2008; Loppuraportissa esitettyjen tietojen ja kohteeseen tehtyjen tarkastusten perusteella ympäristökeskus toteaa, että puhdistus ja loppuraportti on tehty ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan mukaisesti. Jälkitarkkailu pohjavesi 2012 asti (ymk:n kirje 20.6.2011)

Tietokenttien selitteet

Selite: Lisätietoa toiminnasta ja sen historiasta

Kunta: Maa-alueen sijaintikunta

Toimivuus: Kohteen toiminnan tila (toimiva, lopetettu, ei tietoa) ja toimintavuodet

Toimiala (PIMA): Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavan toiminnan toimiala

PIMA-prosessit: Maaperää mahdollisesti pilanneet/pilaavat toimialan osat ja niiden toiminnan tila

Kiinteistötunnukset: Kiinteistörekisteritunnukset. Alue voi ulottua usealle kiinteistölle. Kiinteistöllä voi olla maaperän tilaa koskeva selvitystarve tai maankäyttöä tai maamassojen siirtoa koskevia käyttörajoitteita

Koordinaatit: ETRS-TM35FIN-p ja ETRS-TM35FIN-i pohjois- ja itäkoordinaatit tasokoordinaatistossa ETRS-TM35FIN

KKP ja KKI pohjois- ja itäkoordinaatit kaistakoordinaatistossa

Laji: Maa-alueen luokittelu: 1) Toimiva kohde, 2) Selvitystä tarvitseva alue, 3) Arvioitava tai puhdistettava alue ja 4) Alueella ei puhdistustarvetta. Toimivilla kohteilla on monesti ympäristölupa ja maaperän pilaantumattomuus on tarvittaessa varmistettava muutosten yhteydessä (toiminnan lopettaminen, kiinteistön myynti yms.). Selvitystä tarvitsevilla alueilla maaperän pilaantuneisuutta ei ole todennettu ja se on selvitettävä esim. maankäytön tai omistussuhteiden muuttuessa. Arvioitavilla tai puhdistettavilla maa-alueilla on havaittu kohonneita haitta-ainepitoisuuksia ja puhdistustarve on arvioitava tai se on jo todettu. Alueella ei ole puhdistustarvetta, jos se on puhdistettu hyväksytyllä tavalla tai se on arvioitu pilaantumattomaksi.

PIMA-toimenpiteet: Tehdyt toimenpiteet esim. tutkimukset, kunnostuspäätös, kunnostus jne.

Kunnostustiedot:

Päivämäärä: Kunnostusvuosi tai tarkempi kunnostustyön lopettamispäivämäärä

Puhtaustavoite: Kunnostuksen puhtaustavoite (esim. ohjearvotaso tai riskinarvioon perustuva)

Jäännöspitoisuus: Kyllä/Ei-tieto, kyllä jos alueelle jäi kunnostuksen jälkeen puhtaustavoitteen ylittäviä pitoisuuksia

Kunnostuksen syy: Kertoo mitä riskejä maa-alueen kunnostamisella on pääasiassa poistettu

Selite: Lisätietoa kunnostuksesta ja mahdollisista alueelle jääneistä haitta-aineista.

Kunnostuksen massamäärät:

Pitoisuustaso: Poistettujen pilaantuneiden maamassojen haitta-aineiden pitoisuustaso

Kunnostustapa: Maata kaivamatta, paikan päällä, massanvaihto tai pohjavedenkäsittely

Käsittelymenetelmä: Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmä

Määrä: Kunnostamisessa käsitelty massamäärä (t) tai pinta-ala (m²)

Käsittelypaikka: Pilaantuneiden maiden käsittelypaikka