







MERKINTÖJEN SELITYKSET

POISTETTAVAT PUUT YHT. 53 kpl

-  VAKAVA VAURIO TAI RAKENTEELLINEN VIKA, EI VOIDA KORJATA HOITOTOIMENPITEILLÄ, ARBORISTIN TOIMENPIDESUOSITUKSENA POISTO 27 kpl
-  HUONOKUNTOINEN PUU POISTETAAN OSANA PUURYHMÄÄ (vaikea säilyttää, merkittävä elinolosuhteiden muutos) 1 kpl
-  KUOLLEEN PUUN POISTO 2 kpl
-  PUU HEIKENTÄÄ VIERESSÄ KASVAVAN PAREMMAN PUUN KASVUA 4 kpl

-  PUU, JOKA EI KESTÄ YMPÄRISTÖSSÄ TEHTÄVIÄ TOIMENPITEITÄ (erityisratkaisut olisivat ylimitoitettuja kuntoon / rajalliseen elinikään nähden) 18 kpl
- Uuden käytävähäytteen rakentaminen (kulun sujuvoitus), 6 kpl
- Leikkipaikan rakentaminen (ELY-keskuksen meluvaatimusten mukainen paikka), 4 kpl
- Tiilimuurin kunnostus (perustuu kuntotutkimukseen), 1 kpl
- Kuntoilupaikan rakentaminen, 3 kpl
- Rannan eroosiovaurion korjaus, 3 kpl
- Kallion suoja-aidan kunnostus, 1 kpl
-  MAISEMALLINEN SYY (näköalapaikan näkymät) 1 kpl

SÄILYVÄT PUUT YHT. 554 kpl

-  LEHTIPUU 534 kpl
-  HAVUPUU 18 kpl
-  PYSTYPÖKKELÖNÄ SÄILYTETTÄVÄ PUU 2 kpl

ISTUTETTAVAT PUUT YHT. 184 kpl

-  LEHTIPUU 156 kpl
-  HAVUPUU 28 kpl

HESPERIANPUISTO JA HAKASALMENPUISTO

POISTETTAVAT, SÄILYVÄT JA ISTUTETTAVAT PUUT 19.1.2024

1:1000