

Museovirasto  
PL 913  
00101 Helsinki

Helsingin kaupungin  
rakennusvalvontavirasto

17. 02. 2015

Helsingfors stads  
byggnadstillsynsverk

Asiakirjan nimi: HELSINKI, Suomenlinna, Lonna H9 saunan poikkeamishakemus  
Asiakirjan päivämäärä: 13.02.2015  
Diaarinumero: MV/16/05.03.00/2015  
Asiakirjan tunnus / Docid: 21747  
Asiakirjan allekirjoittajat: Yliarkkitehti, Sirkkaliisa Jetsonen, Esittelijä, 13.2.2015 12:58:39, C=FI  
Yli-intendentti, Helena Taskinen, Päättäjä, 16.2.2015 9:01:25, C=FI  
Tarkistesumma: 4D1NyK53viYirokhDKf1yDul/ g=

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Museoviraston sähköisessä tietojärjestelmässä. Lisätietoja Museoviraston kirjaamosta ((09) 40 501, [museovirasto.kirjaamo@nba.fi](mailto:museovirasto.kirjaamo@nba.fi))

Suomenlinnan hoitokunta  
Suomenlinna C 40  
00190 HELSINKI

Viite Lausuntopyyntö 23.1.2015, 243/10/03.02/2014

Asia **HELSINKI, Suomenlinna, Lonna H9 saunan poikkeamishakemus**

Museovirasto on tutustunut Lonnan saunarakennuksen H9 poikkeamispäätöksen hakemista varten laadittuihin luonnossuunnitelmiin (Office for Peripheral Architecture. pääsuunnittelija Anssi Lassila / 21.1.2015) ja toteaa lausuntonaan seuraavan.

Uudisrakennus H9 sijoittuu Lonnan saaren itärannalle. Se käsittää kesäkäyttöisen saunan, yleisö-wc:t ja varastotiloja. Rakennuksen kohdalta puretaan vanha pienikokoinen saunarakennus H8, joka on kuntoarviossa todettu heikkokuntoiseksi, ja jonka säilyttäminen merkitsisi lähes täydellistä uudelleen rakentamista.

Paikassaan uudisrakennus jatkaa aiempaa käyttöperinnettä. Se sijoittuu rannan tuntumaan rakennusten H6 ja H7 jatkeeksi ja vastaa kooltaan niitä. Saunan sijainti on toiminnallisesti luonteva. Se tulee muodostamaan näkyvän osan Lonnan saaren merijulkisivua. Rakennuspaikan korkeuseron vaikutusta on pyritty minimoimaan leikkaamalla maanpintaa rakennuksen länsipuolelta ja rakentamalla porrastuva terassitaso rannan puolelle.

Uudisrakennus on volyymiltaan kompakti. Sitä hallitsee epäsymmetrinen aumakatto, joka mahdollistaa parvisaunarakaisun rungon keskiosassa. Tavoitteena on ollut pitää rakennuksen korkeus ja räystäslinja viereistä H6 -rakennusta alempana, mikä suunnitelmassa toteutuukin. Saunan ainoat ikkunat ovat kattolyhdyt meren puoleisella kattolapeella.

Rakennuksen moderni arkkitehtuuri jatkaa luontevasti Suomenlinnan viime vuosikymmenten uudisrakennusten traditiota. Rakennus erottuu ilmeeltään Lonnan vanhemmasta rakennuskannasta. Sauna toteutetaan hirsirunkoisena. Rakennuksen päätyseinät on suunnitelmassa verhottu mustalla lankulla. Pääosin näkyvässä oleva hirsirunko ei ole Suomenlinnalle ominainen julkisivumateriaali, vaikkakin saunarakennukselle tyypillinen. Museovirasto on painottanut, että uudisrakennuksen tulee mm. kokonaishahmoltaan ja väritykseltään olla tasapainossa olevan rakennuskannan kanssa. Tästä syystä Museovirasto esittää, että jatkosuunnittelussa tutkitaan puu/lautaverhoilun käyttämistä julkisivussa. Myös mahdollisuutta lisätä aukotusta on syytä tutkia.

Edellä olevin huomautuksin Museovirasto puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä Lonnan H9 uudisrakennushankkeelle.

Yli-intendentti

Helena Taskinen

Yliarkkitehti

Sirkkaliisa Jetsonen

