

Muuta huomioitavaa

Nurmikoilla kasvaa valkoapilaa. Nurmikon leikkaaminen ajoitetaan mahdollisuuksien mukaan siten, että apila saa kukkia. Lähialueen tonteilla on runsaasti asemakaavalla suojeltuja puita.



Näkymä puiston pelikentälle.

52. ANIANPELLONPUISTO

Kohteen kuvaus

Asutuksen keskelle jäävään puistoon on yhteys Kunnantieltä ja Anianpellonpolulta. Pitkulaisen puiston läpi johtaa kivituhkapintainen käytävä. Puusto (mm. pihta, vaahtera, koivu) on melko vanhaa ja kookasta. Puisto on kohtalaisen hyvin hoidettu ja rauhallinen.

Puiston keskellä on leikkipaikka. Leikkivälineet on uusittu hiljattain lukuun ottamatta hiekkalaatikkoa. Leikkipaikan tuntumassa on maakumpare, jonka päälle johtaa pölliportaati. Kumpareen koillisosan pinta on ladottu luonnonkivillä. Penkit ja roska-astiat on sijoitettu leikkipaikan yhteyteen. Valaistus on heikko, sillä vain leikkialue on valaistu heittovalaisimin, jotka ovat huonokuntoiset.

Koillis päädyssä on kivituhkapintainen, koripallotelinein varustettu pallokenttä. Läheisessä Laidunpuistossa on laaja kenttä, joten kivituhkapintaisen pelikentän tarve Anianpellonpuistossa ei ole kovinkaan suuri.


Tavoitteet

Rauhallinen korttelipuisto houkuttelee leikki- ja oleskelumahdollisuuksin erityisesti pieniä lapsia vanhempineen ja isovanhempineen.

Toimenpiteet

Ylläpito. Hoidetaan hoitoluokan mukaisesti. Vanhenevan puuston kuntoa seurataan ja tehdään tarvittavat hoitoleikkaukset. Puiston valaistus ei ole kattava, mutta asutuksen keskellä sijaitseva puisto ei kaipaa välttämättä yleisvalaistusta käytävien varsille. Pelikentän ja leikkipaikan heittovalaisinten toimivuus tarkistetaan ja valaisimet uusitaan tarvittaessa. Kiireellisyysluokka 1.

Leikkialueen reunassa oleva huonokuntoinen puupölli-reunus poistetaan ja maasto tasoitetaan. Leikkipaikka on ilmeisen vähän käytetty. Leikkipaikkaa voidaan profiloida turvallisena ja rauhallisena pienten lasten leikkipakana sekä samalla viihtyisänä oleskelupaikkana kaikenikäisille. Pelikenttää olisi mahdollista kehittää esimerkiksi petankkikenttänä, jolloin puistoon saataisiin mahdollisesti myös varttuneempaa väestöä. Kiireellisyysluokka 2.



pinta-ala

5 760 m²

rekisterinumero

47037

hoitoluokka

A2 (5 455 m²)

L2 (225 m²)

osoite

Kunnantie, Anianpellonpolku

kaavamerkintä

P


suunnittelija

-

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

53. PUIMURIPUISTO


pinta-ala

3 318 m²

rekisterinumero

46009

hoitoluokka

A2

osoite

Puimuripolku, Tilkepolku

kaavamerkintä

VP

suunnittelija

-

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

Kohteen kuvaus

Puisto sijaitsee kerrostaloalueella. Puiston pohjoispuolella on päiväkoti ja muilta sivuiltaan puisto rajautuu Puimuripolkuun ja Tilkepolkuun. Päiväkotialue on erotettu puistosta teräsaidalla. Päiväkodin alueelle pääsee puusiltaa pitkin. Puistoa halkovat kivituhkapintaiset käytävät. Reunalla kulkevat kevyen liikenteen väylät ovat harmaata betonikiveä ja reunustettu graniittireunakivellä.

Nurmikoilla on erilaisia lehtipuita (mm. hevoskastanja, lehmus, tammi), jotka ovat vielä nuoria. Pensasistutuksia ei juuri ole. Tästä johtuen puisto on melko avoin. Puiden alustoilla on katteena soraa. Puiston reunoilla puustoa on istutettu mukulakiveyksille, joissa on paikoitellen aukkoja. Osalla puustosta on metalliset runkosuojat. Avoimet nurmikkotilat soveltuvat hyvin pelailuun ja auringonottoon. Eteläisin osa nurmikosta on melko huonokuntoista.

Puiston itäreunalla on aukio, jota reunustavat kuultokäsitellyt puupenkit (Hags Riddersberg). Tilaa rajaamassa on paikoitellen luonnonkivilohkareita. Aukion keskipisteenä on ympäristöteos, asfaltista muotoiltu silmä. Aukion laidalla on nuorisolle tarkoitettu "hengailupaikka", joka on rajattu istutuksilla ja punaisella puuaidalla. Välineet kuuluvat Lappsetin Club-tuotesarjaan. Puiston etelänurkassa on penkkiryhmä. Kalusteet ovat melko hyväkuntoisia lukuun ottamatta penkkien kuultomaalin hilseilyä. Valaistus on riittävä.

Tavoitteet

Viihtyisässä korttelipuistossa on tilaa oleskella vapaasti ja pelata.

Toimenpiteet

Ylläpito. Puistoa hoidetaan hoitoluokan mukaisesti. Kukkivia valkoapiloita säästetään mahdollisuuksien mukaan nurmikon leikkauksessa. Nuoret puut (mm. lehmukset) vaativat säännöllisiä hoitoleikkauksia kehittyäkseen latvukaltaan kestäviksi ja kaunismuotoisiksi. Puusto hoitoleikataan. Puiden metalliset runkosuojat poistetaan puiden kasvaessa. Osa mukulakiveyksistä on aukkoisia: kiveykset paikataan. Kiireellisyysluokka I.

Eteläkulman nurmikon kuntoa seurataan ja tehdään tarvittaessa ilmastointi. Nuorison niin sanotut hengailuvälineet on sijoitettu asfaltille, mikä ei ole turvallisuuden kannalta suotavaa. Kun kalusteet alkavat kulua, korvataan ne

penkeillä ja muilla välineillä, jotka eivät vaadi turva-alustaa. Korkea puuaita voidaan korvata jatkossa sen kuluessa matalammalla kasvillisuuden suoja-aidalla, jolloin nuorison oleskelualueesta tulee avoimempi. Kiireellisyysluokka 2.



Silta päiväkodille pohjoisessa.




Kalusteita länsilaidan aitauksessa.



Näkymä puistoon.

54. MARKKINATIENTEN KORTTELIPUISTO


pinta-ala

1 545 m²

rekisterinumero

47071

hoitoluokka

A3 - poistuu kokonaan

osoite

Markkinatie

kaavamerkintä

P

suunnittelija

-

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

Kohteen kuvaus

Kerrostalojen väliin jäävälle puistoalueelle on asemakaavassa merkitty kevyen liikenteen väylä, joka jatkuisi Anianpellonpolkuna Turkhaudentien ja Traktoritien kulmaan. Reittejä ei ole rakennettu. Puistoalueella on pientalo, joten suurin osa puistoalueesta on asuinkäytössä. Osa puistosta sekä rakentamaton kevyen liikenteen yhteys rajautuvat kerrostalon pihaan ja ovat osaksi pihaa ja osaksi hoitamatonta, lehtipuuvaltaista viheraluetta, jonne on tuotu puutarhajätettä.

Vuonna 2005 on käynnistynyt alueen asemakaavan muuttaminen (Malmin Markkinatien ja Turkhaudentien välisen puistoalueen asemakaavan muutos) ja tulevaisuudessa alue tullaan todennäköisesti ottamaan kokonaan asuinkäyttöön.

Tavoitteet

Muutetaan asuintonteiksi.

Toimenpiteet

Ylläpito. Puisto poistetaan hoitoluokkakartasta ja rekisteristä.

55. ÖRSKINPUISTO

Kohteen kuvaus

Puisto sijaitsee Örskintien ja Örsinkujan kulmassa Ylä-Malmin kerrostalovaltaisella alueella. Lähiympäristössä on rautatieasema ja palveluja ja puistolla on merkitystä myös kaupunkikuvassa edustavana viheralueena.

Puistossa risteilee kivituhkapintainen käytäväverkosto. Osa käytävästä ja puistosta on reunustettu väliaikaisen oloisella kasvillisuudensuoja-aidalla. Nurmi-
kolla on luonnonkivilohkareita. Puistoaukiolla on muutamia metallipenkkejä ja perennaistutusalue, jonka keskellä on puiston nimipaalu. Valaistus on riittävä. Kasvillisuus on monipuolista: ryhmäruusuja, perennoja, pensaita (mm. syreeni) ja puita (mm. koristeomena, vaahtera). Nuoret kasviryhmät olivat kesällä 2005 paikoitellen rikkaruohottuneita ja kivituhka-alueiden reunojen rajaukset istutus- ja nurmikkoalueisiin epämääräiset.

Puistoa kunnostettiin ylläpidon toimesta vuonna 2003. Tuolloin poistettiin tarpeettomia käytäviä häiritsevän läpikulun vähentämiseksi sekä korvattiin korkeaksi kasvaneita pensastoja matalammilla kasveilla. Penkit uusittiin Victor Stanley Steelsites Series NRB-6 -penkeillä, mitkä tuovat arvokkuutta puistoon.

Puiston kohdalla kadun kevyen liikenteen väylää ei ole rakennettu kokonaan: noin kymmenen metrin matkalta puuttuu asfaltti.


Tavoitteet

Siistissä ja edustavassa oleskelupuistossa on kauniit ja hoidetut istutukset.

Toimenpiteet

Ylläpito. Hoidetaan hoitoluokan mukaisesti. Ryhmäruusuistutuksia hoidetaan säännöllisesti ja kasvualusta pidetään rikkaruohottomana. Nuoret istutukset (pensaat, perennat) vaativat tehostettua rikkaruohojen poistamista ennen kuin kasvillisuus kehitty peittäväksi. Puuston (mm. koristeomenapuut) hoitoleikkauksista huolehditaan. Puiston nimipaalun lasi korjataan. Käytävien reunat kantataan säännöllisesti. Kadun reunan kevyen liikenteen väylän puuttuva osuus rakennetaan ensi tilassa. Kiireellisyysluokka 1.

Puiston rajalla oleva suoja-aita uusitaan siistillä, pysyvällä puuaidalla niiltä osin, minne aita on tarpeellinen. Puuaidan mallina käytetään esimerkiksi tummasävyistä Vallilan hoitopiirin tyyppiä. Tarpeettomat suoja-aidat poistetaan. Kiireellisyysluokka 2.



pinta-ala

1 258 m²

rekisterinumero

47082

hoitoluokka

A2

osoite

Örsintie, Örsinkuja

kaavamerkintä

VP

suunnittelija


Mirja Ruokokoski, 1990

Tomas Palmgren, 2003

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

56. KAUPPATIEN PUISTIKKO



Kohteen kuvaus

Avoin puistoaukio sijaitsee kevyelle liikenteelle varatun Kaupparaitin varrella keskeisellä paikalla Ylä-Malmilla. Aukio on tärkeä levähdys- ja oleskelupaikka. Alue rajautuu asuinkerrostaloihin, joista osassa on myös liikehuoneistoja.

Puistoaukio on suurimmaksi osaksi pinnoitettu betonikivellä. Keskellä aukio-tilaa on betonista ja luonnonkivestä tehty kaareva muurirakenne, jota reunustaa syreeni-istutus. Muurissa on kiinni puupenkit. Puiston taustaosassa on nurmikkopintainen istutusalue, jossa on lehtipuustoa sekä vuorimäntyryhmä. Yläosan istutusaluetta reunustaa muuri, jota on käytetty istuimena sekä ilmeisesti myös skeittailuun. Valaistus on riittävä. Alueella on teräksenväriset roska-astiat sekä kierrätyspiste vaatteille, lasille ja paristoille.

pinta-ala

1 220 m²

rekisterinumero

57070

hoitoluokka

A2

osoite

Kaupparaitti

kaavamerkintä

VP

suunnittelija

-

Tavoitteet

Siistillä ja edustavalla puistoaukiolla on mahdollisuus oleskella ja levähtää. Aluekeräyspiste on kaupunkikuvaan sopiva ja siisti.

Toimenpiteet

Ylläpito. Penkit alkavat olla kuluneita, joten ne kunnostetaan tai uusitaan lähivuosina. Ylätasanteen muurireunuksen saumat ovat rapistuneet. Saumat korjataan. Vuorimäntyryhmän hoidon helpottamiseksi alue perataan hyvin rikkaruohoista ja katetaan. Puuryhmästä poistetaan kuolleet ja huonokuntoiset puut sekä lisäksi muutamia tiheässä kasvavia runkoja puuston elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Kasvillisuus vaatii säännölliset hoitoleikkaukset, sillä erityisesti syreenipensaston täytyy pysyä hyväkuntoisena ja siistinä näin keskeisellä paikalla. Kiireellisyysluokka 2.

Muuta huomioitavaa

Kierrätyspisteen yleisilmeen parantamiseksi olisi muutettava keräysastioiden ulkoasua kaupunkikuvaan sopivaksi.



Aluekeräyspiste aukion pohjoisreunassa.

57. TAIMIPUISTO

Kohteen kuvaus

Metsäinen Taimipuisto sijaitsee Malminraitin ja Viljatie kulmauksessa. Puiston läpi kulkee kevyen liikenteen reitti, jonka varsilla on niittyä. Kaupunkisuunnitteluvirasto on myös korostanut puiston merkitystä kaupunkikuvallisten tekijöiden, käyttäjämäärien ja sijainnin perusteella.

Suurin osa viheralueesta on metsää. Keskellä puistoa on avoin, kallioinen alue ja levähdyspaikka, jossa graniittilohkareet toimivat istuimina. Puistossa on aikaisemmin ollut pihapiiri, joten siellä on edelleen myös puutarhakasvillisuutta (mm. siperianhernepensaita, kultasade ja maksaruohoja). Avointa aluetta on hoidettu niittynä, mutta hoitoluokka ei ole riittävä alueen säilyttämiseksi siistinä: koirien ulkoiluttamisesta aiheutuvan ravinteiden runsauden takia niityn ovat vallanneet korkeat ruohovartiset kasvit, mm. nokkonen.

Metsäisiltä osilta pohjakasvillisuus on kulunut paikoitellen kokonaan pois. Alue on melko roskainen ja metsän kasvillisuus häiritsevän tiheää. Puistossa ei ole valaistusta.


Tavoitteet

Vanhat puutarhakasvit säilytetään. Metsän reuna-alueet selkeytyvät ja keskellä sijaitseva levähdysalue on siisti ja houkutteleva. Läpikulkuyhteys on toimiva ja hyväkuntoinen. Metsä on yleisilmeeltään hoidettua, valoisaa puistometsää.

Toimenpiteet

Ylläpito. Levähdyspaikan ympäristössä kasvillisuutta hoidetaan puistomaisena entisen pihapiirin kasveja säilyttäen. Niittyaluetta tasoitetaan tarvittaessa, jotta A3-tasoinen hoito onnistuu. Levähdysalueen ja käytävän varren hoitotaso muutetaan A3-luokkaan. Roskien kerääminen koko alueelta tehdään vuosittain. Kiireellisyysluokka 1.

Luonnonhoito. Puiston metsäalueita hoidetaan puistometsän hoitoluokassa (C11) puistomaisena ja valoisana. Tavoitteena on, että puistoa tullaan harventamaan ja pienpuustoa hoitamaan raivauksin. Kiireellisyysluokka 2.



pinta-ala

6 372 m²

rekisterinumero

57065

hoitoluokka

B2 (2 158 m²)-A3

C1 (4 214 m²)

osoite

Malminraitti, Viljatie

kaavamerkintä

VP

suunnittelija


-

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

7541, 7542

58. HEINÄPELLONPUISTO



pinta-ala

5 395 m²

rekisterinumero

57009

hoitoluokka

A2 (4 485 m²)

L2 (908 m²)

osoite

Heinäpellonpolku, Vainiontie

kaavamerkintä

P

suunnittelija

Puutarhakonsultit, 1987

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

Kohteen kuvaus

Nelikulmainen Heinäpellonpuisto sijaitsee Heinäpellonpolun ja Vainiontien risteyksessä asutuksen ympäröimänä. Puiston sisäänkäynnit sijaitsevat puiston kulmissa. Itäosassa on melko vaatimaton leikkipaikka, jonka välineistö on sijoitettu hajanaisesti. Puisto on perusparannettu vuonna 1987. Pohjoisosassa on kaksi kivituhkapintaista pelikenttää, jotka on varusteltu maalein. Puisto on ympäröity teräsverkkoadalla.

Kasvillisuutena on erilaisia pensaita (mm. isotuomipihlaja, kanukka, kurt-turuusu) sekä puustoa (mm. mänty, haapa, lehmus, koivu). Puistomaisen eteläosan poikki on tallautunut oikopolku. Osa penkeistä on töhrittyjä ja kuluneita. Heinäpellonpolun varressa on muuntamorakennus sekä jätteenkeräyspiste. Pelikentät ja poikittainen kevyen liikenteen yhteys on valaistu.

Tavoitteet

Toiminnallinen korttelipuisto, joka tarjoaa lähialueen isoille lapsille ja nuorille mahdollisuudet leikkiä ja pelata.

Toimenpiteet

Ylläpito. Puiston halki kulkeva oikopolku rakennetaan kevyesti käytäväksi. Kasvillisuus pidetään siistinä säännöllisin hoitoleikkauksin avoimuuden ja turvallisuuden säilyttämiseksi.

Kasvillisuuden hoitoleikkaukset ja puuryhmien harvennus suoritetaan. Osa kalusteista kaipaa uusimista. Leikkipaikka välineistön sijoitteluineen suunnitellaan kalustuksen uusimisen yhteydessä kokonaisuutena. Kotinummen leikkipuisto on melko lähellä, joten Heinäpellonpuistoa profiloidaan erityis-teemalla toiminnalliseksi isojen lasten (yli 6-vuotiaat) ja nuorten puistoksi, jossa lapset voivat käydä leikkimässä ja pelaamassa turvallisesti myös ilman vanhempia. Pelikentälle voidaan kehittää esimerkiksi rantalentopallon pelaamismahdollisuus, sillä kivituhkapintaisia pelikenttiä on alueella muutenkin runsaasti. Kiireellisyysluokka 2.

59. TUKKISILLANPOLUN PUUSTIKKO

Kohteen kuvaus

Tukkisillanpolku on kaavassa lähivirkistysaluetta, jonka tarkoitus on tarjota viheryhteys Vartijatien ja Tukkisillantien välille. Tukkisillanpolku mutkittelee viehättävästi omenapuiden lomassa. Alueen eteläreunassa on ajoyhteys tontille. Maaperä on savea.

Tavoitteet


Tukkisillanpolku tarjoaa kevyen liikenteen yhteyden kulkien puutarhamaisessa ympäristössä pientalotonttien välissä.

Toimenpiteet

Ylläpito. Niittyalueen alkukunnostuksessa puusto hoitoleikataan ja vesakkoa raivataan. Maasto tasataan siten, että niittäminen on mahdollista. Jatkossa hoidetaan vuosittain kaksi kertaa niittämällä (B2/d). Polku vahvistetaan. Kii-reellisyydsluokka I.



Niittyjen reunustama polkuyhteys.



pinta-ala

983 m²

rekisterinumero

47075

hoitoluokka

B2/d

osoite

Tukkisillanpolku

kaavamerkintä

VL

suunnittelija



-

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

TAPANILA

TAPANILAN TAVOITTEELLISET HOITOLUOKAT 1:10 000



60. KOTINUMMENPUISTO (LP KOTINUMMI)

Kohteen kuvaus


Monipuolinen puistokokonaisuus sijaitsee Kotinummentien varressa päiväkodin ja Tapaninkylän koulun vieressä. Suosittu ja hyvin varusteltu leikkipuisto Kotinummi on puiston koilliskulmassa. Puiston länsipuolella on kaksi levähdyspaikkaa penkkiryhmineen. Koulun yhteydessä on kivituhkapintainen pelikenttä, joka toimii talvella luistinratana. Nurmikkoalueella pelataan jalkapalloa. Puisto jatkuu koulun eteläpuolelle kujanteena ja eteläosaan muodostuu kevyen liikenteen väylien solmukohta.

Kujanteen (terijoensalava, tervaleppä) kohdalla oleva kivituhkapintainen kevyen liikenteen väylä on painunut ja tarvitsee uutta pintaa. Kevyen liikenteen yhteys on myös itään Halmetielle. Koulun tontin pohjoispuolen nurmikoille ja pensasryhmiin on kulunut polkuja.

Kasvillisuus on yleisvaikutelmaltaan hyvin hoidettua. Talvikunnossapito on kuitenkin aiheuttanut jonkin verran vaurioita nurmikoille ja pensasryhmille. Etelä-pohjoissuuntainen puukujanne terijoensalavasta ja tervalepästä on hyväkuntoinen. Muutamista puuyksilöistä on katkaistu oksia ja nämä kaipaavat leikkausta. Myös pensasryhmissä oli keväällä 2005 joitakin yksittäisiä kuolleita puita. Pensaat ovat pääasiassa ruusuja ja angervoja. Pensaille tehtiin hoitoleikkauksia keväällä 2005. Puiston erikoisuutena ovat lukuisat perennaistutukset ja nurmikkokummuilla on myös sipulikasveja. Leikkipuistossa on betoniset kesäkukkalaatikot istutuksineen.

Vuonna 1987 rakennetussa leikkipuistossa on betonikivistä tehty kahluuallas sekä monipuolisesti leikkivälineitä. Leikkipuistorakennuksen vieressä oleva betonikiveys on painunut. Penkkejä on riittävästi ja niitä on uusittu leikkipuistoon vuonna 2004 (malli Lappset 000508 ja 000504, väri vihreä nro 17). Siirrettävää grilliä varten on tehty paasikivistä ja ketjusta pieni aitaus. Pelikentän laidalla on huvimaja. Pienille lapsille on puuaidalla rajattu leikkialue. Osa pienen oleskelualueen penkeistä sijaitsee niin lähellä pensastoja, että kasvillisuus häiritsee istumista. Roska-astioita on melko vähän. Valaistus on hyvä.

Kotinummen koululle ei ole pelastusreittiä ja asian ratkaiseminen aloitettiin keväällä 2005 hallintokuntien yhteistyönä. Alustavasti sovittiin, että puistoalueesta on mahdollista vuokrata pelastusreitin vaatima kaistale koululle. Pelastusreitit järjestämiseksi joudutaan todennäköisesti poistamaan jonkin



pinta-ala

24 377 m²

rekisterinumero

57010

hoitoluokka

A2 (18 105 m²)

L1 (6 272 m²)

osoite

Kotinummentie, Halmetie

kaavamerkintä

VP

suunnittelija

Camilla Rosengren, 1987

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS



Leikkipuiston piha-aluetta.



Leikkipuistorakennus.



Pelikenttä.



Myös nurmikolla pelataan.

verran kasvillisuutta ja leikkaamaan puita myös puistoalueelta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kuitenkin saada pelastusreitit vaatima tila liitettyä asemakaavamuutoksella koulun tonttiin. Koulun tontin pohjoispuolella olisi myös tarvetta liittää kaistale puistoalueesta tonttiin, sillä myös pihan kulkuyhteydet ovat puiston puolella.

Käyttäjien toivomukset

Vuonna 2005 tehtiin valtuustoaloite koulun ja päiväkodin pelastusreitit järjestämiseksi. Leikkipuiston käyttäjiltä ja henkilökunnalta kysyttiin palautetta puistosta lomakekyselyllä syksyllä 2005. Vastauksia saatiin seitsemän. Puiston parhaina ominaisuuksina pidettiin muun muassa vihreää ympäristöä, turvallista sijaintia ja avaraa, tilavaa yleisilmettä. Ongelmakohtina nousivat esiin leikkivälineiden vähäinen määrä suhteessa käyttäjämäärään, hiekkalaatikkoa ympäröivä huonokuntoinen aita sekä pienen liukumäen jyrkät portaat. Kuvitusta toivottiin parannettavan, sillä leikkipuiston rakennuksen edustan kiveyksille kerääntyy sateella vesilätäköitä. Puistoon kaivattiin lisää leikkivälineitä: isoa kiipeilytelinettä, pienten lasten keinoja sekä koripallo- ja kaukalopallopelimahdollisuuksia. Kasvillisuuden osalta koettiin puutteena peruskasvien, kuten koivujen, mäntyjen ja kuusien, puuttuminen.

Tavoitteet

Keskeisesti koulun ja päiväkodin vieressä sijaitsevalla monipuolisella, toiminnallisella viheralueella sijaitsee myös toimiva ja turvallinen leikkipuisto. Hyvät kevyen liikenteen yhteydet ovat selkeät ja turvalliset ja puistossa on paikkoja myös levähtämiseen. Koulun pelastusreitti järjestetään toimivaksi yhteistyössä hallintokuntien kanssa.

Toimenpiteet

Ylläpito. Puistoa hoidetaan hoitoluokan mukaisesti. Talvikunnossapidon aiheuttamia vaurioita nurmikoille ja kasvillisuudelle pyritään välttämään ja mahdolliset vahingot korjataan keväisin. Puukujanteen kohdalla olevaa kevyen liikenteen väylää parannetaan tasaamalla käytäväpohja ja tuomalla lisäpintaa. Koulun pelastusreitit järjestelyt sovitaan yhdessä hallintokuntien kanssa. Kiireellisyysluokka I.

Leikkivälineitä ja muuta kalustusta uusitaan tarpeen vaatiessa: kiireellisimpänä kunnostusta vaativat aita, hiekkalaatikko ja pieni liukumäki. Kiireellisyysluokka I.

Nurmikoille ja pensasryhmiin kuluneiden polkujen muuttamistarve rakennetuiksi käytäviksi tarkistetaan. Polkujen rakentaminen käytäviksi ohjaisi kulkua, jolloin laaja nurmikon ja kasvillisuuden kuluminen saataisiin estettyä. Lisäksi kulkua pensasryhmien läpi koulun luona voidaan estää kasvillisuuden suoja-aidoilla. Kiireellisyysluokka 2.


Investoinnit. Panostus kunnossapitoon riittää siirtämään peruskorjausta Kotinummen leikkipuistossa muutamilla vuosilla. Kuitenkin kuivatuksen ongelmia ei pystytä käyttötalouden resurssein ratkaisemaan, joten investointitarve nousee esiin viimeistään ohjelmakauden loppupuolella. Peruskorjaus yhdistetään mahdollisuuksien mukaan rakennuksen peruskorjausaikatauluun. Tutkitaan mahdollisuutta koripalloilupaikan järjestämiseksi. Kiireellisyysluokka 3.

Kaavamuutokset. Koulun pelastusreitti järjestetään toistaiseksi puistoalueen kautta, sillä reitti ei mahdu tontille. Pitkällä tähtäyksellä tehdään kaavamuu-
tos, jossa pelastusreitit vaatima tila.



Tärkeää kevyen liikenteen raittia reunustaa puukujanne.

61. PELTOPUISTO JA VAHTIPUISTO


pinta-ala

4 653 m²

rekisterinumero

57008, 57013

hoitoluokka

A3 - C1

osoite

Kotinummentie, Vahtipolku, Vanha Tapanilantie

kaavamerkintä

VP, P

suunnittelija

-

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

Kohteen kuvaus

Peltopuisto ja Vahtipuisto ovat keskellä pientaloaluetta ja niiden kasvillisuus on luonteeltaan entisen pihapiirin kasvillisuutta, joka on jäänyt hoitamatta. Avoimelle osalle Kotinummentien varrelle on kehittynyt korkea ruohosto mm. takiaisesta. Kapealla kohdalla kasvaa puurivistö, jonka hoitaminen on ongelmallista viheralueen sisältä. Peltopuistossa on vanha kaivo ja ojapainanne.

Puisto on merkitty A3-hoitoluokkaan, mutta sitä ei ole rakennettu puistoksi eikä sitä ole siten ylläpidetty hoitoluokan mukaisesti. Asukkaat hoitavat pohjoisosaa Peltopuistosta: näiltä kohdin puisto näyttää kuuluvan tontin pihaan.

Puistokaistaleet muodostavat katualueen kevyen liikenteen raittien kanssa asemakaavassa kokonaisuuden, jota pitkin muodostuisi poikittainen kevyen liikenteen yhteys aina Vanhalta Tapanilantieltä Pihatielle. Peltopuistoon on asemakaavassa esitetty pelikenttää sekä kevyen liikenteen yhteyttä Kotinummentieltä aina Vanhalle Tapanilantielle. Reittiä tai kenttää ei kuitenkaan ole rakennettu. Kaistaleesta osa on hyvin kapea raitin perustamista ajatellen, sillä kaavan puistoalueesta 207 neliötä on Hietanummenkujan päässä olevan tontin omistuksessa.

Tavoitteet

Puistoa hoidetaan puoliavoimena metsänä. Puistokaistaleen tulevaisuutta pohditaan asemakaavallisesti, sillä nykytilassaan puistolla ei ole merkitystä yleisenä viheralueena.

Toimenpiteet

Luonnonhoito. Puistossa ei ole virkistyskäyttöä eikä sitä ole rakennettu, joten sen hoitaminen puistomaisena viheralueena ei ole mahdollista eikä tarpeellista. Alue otetaan mukaan luonnonhoidon toteutussuunnitteluun ja sitä hoidetaan puoliavoimena metsänä.

Ylläpito. Peltopuistossa oleva kaivo tarkistetaan. Mikäli se aiheuttaa turvallisuusriskin esimerkiksi alueella liikkuville lapsille, on kaivon kansi uusittava ja lukittava tai kaivo täytettävä. Kiireellisyysluokka I.

Kaavamuutokset. Koska alueen rauhallisilla kaduilla on turvallista liikkua, ei kevyen liikenteen raittiyhteyden toteuttaminen ole välttämätöntä ja nykyisessä maanomistustilanteessa se on myös mahdotonta, joten puiston kaavoittamista asuinkäyttöön voidaan tutkia. Kapealla rakentamattomalla kaistaleella voidaan tarjota puistoa toistaiseksi myös vuokralle lähitonteille pihaksi.



Kaivo viheralueella.




Näkymä puistoon Kotinummentieltä.

62. HIIDENKIVENPUISTO JA HIISIKUJANPUISTO

Kohteen kuvaus

Laaja vuonna 1997 rakennettu Hiidenkivenpuisto jää Kotinummentien, Vanhan Tapanilantien ja Rajatien väliselle alueelle. Puiston vieressä on Tapanilan urheilutalo, jossa on erittäin monipuoliset urheilumahdollisuudet. Puistoon pääsee kaikilta sivuilta, mutta pääsisäänkäynti on Kotinummentieltä. Tapanilan urheilutalon puoleisella puistonosalla on leikkipaikka.

Puisto on merkittävä alueen asukkaiden ulkoilu-, virkistys- ja pelipaikka. Asukaskyselyssä sitä pidettiin istutuksiltaan koko suunnittelualueen hienoimpana puistona ja yhtenä eniten käytetyistä puistosta alueella. Asukkaat pitävät puistoa myös maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävänä sekä toimintamahdollisuuksiltaan hyvänä. Puisto on määritelty yleiskaavan 2002 liitekartassa kaupunginosapuistoksi.



pinta-ala

80 034 m²

rekisterinumero

57058, 57180, 57160

hoitoluokka

A2 (18 038 m²)

L2 (424 m²)

A3 (9 559 m²)

B2/e (1 940 m²)

CI (50 073 m²)

osoite

Kotinummentie, Hiidenkiventie,
Vanha Tapanilantie,

kaavamerkintä

VP, VP/s, ET

suunnittelija

Mirja Ruokokoski, 1997

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

7526, 7527

Kivituhkapintaiset kulkuväylät muodostavat puistoon kattavan verkoston. Puistossa kulkee ilmeisesti myös latupohja, joka on valaistu. Puiston eteläosassa on pieniä, suojaisia pelikenttiä (mm. kivituhkapintainen lentopallo- ja asfalttipintainen koripallokenttä) ja viehättäviä istutusalueita. Pohjoisosassa sijaitsee juhla-alue, jonka vieressä on pieni kuntoiluväylä. Alueen itäosassa on ympäristöään korkeammalle kohoava metsäinen kukkula (37 m), jonne on johtanut puiset portaat juhla-alueelta. Portaat on purettu vuonna 2005 kunnossapidon hankaluuksien takia. Puiston kaakkoispuolella on ollut teollisuusalue, joka oli rajattu puistosta metalliverkkoaidalla. Teollisuustontti muutetaan tulevana vuosina asuinkäyttöön.

Rakennetun puisto-osuuden istutukset ovat runsaat. Alueella on mm. ruusu- ja perennaistutuksia. Rakennetun puiston istutuksista osaa ei ole hoidettu kauttaaltaan hoitoluokan mukaisesti: esimerkiksi perennaistutukset A2-hoitoluokassa olivat rikkaruohottuneita kesällä 2005. Puiston pohjoisosassa liikuntakeskukseen rajoittuvassa luiskassa on vuorimäntyistutus, jonka hoito-vastuu ja merkitys ovat epäselvät. Erikoisuutena puiston keskellä on rakennettuja luonnonkukkaniittyjä, joita hoidetaan käsityövaltaisesti. Metsäalueella on avoimia kallioita sekä kuivaa kangasta, jossa kasvaa komeita vanhoja mäntyjä. Metsän pohjakerroksissa on mm. pihlajaa, pajuja ja vaahteraa. Puistossa on riittävästi roska-astioita. Penkit ja pöytä-penkkiryhmät ovat osaksi huonokuntoisia ja töhrittyjä. Varustuksena on lisäksi muutamia kuntoiluvälineitä sekä pieni, melko huonokuntoinen sadekatos.

Maaperän puhtautta puiston eteläosissa on tutkittu vuonna 2004, sillä teollisuuden takia lähialueella on esiintynyt mm. asbestia. Kunnostustöitä aloitettiin vuonna 2005. Arvion mukaan osa pilaantuneista maasta poistetaan ja osa peitetään puhtailla mailla.

Hiisikujanpuisto. Puisto on suojaviheralueen oloinen kaistale Vanhan Tapanilantien ja asutuksen välissä. Alue suunniteltiin vuonna 2005 uudelleen, sillä alueelle vahvistui uusi kaava, jossa teollisuustontti muutettiin asuinkäyttöön.

Käyttäjien toivomukset

Puistoon on toivottu skeittiramppia, mutta aloitteeseen on vastattu kielteisesti, sillä Tapulikaupungissa oleva uusi Tullikirjurin puiston skeittipaikka palvelee myös Tapanilan asukkaita.

Tavoitteet

Hiidenkivenpuisto on asukkaiden mukaan suunnittelualueen istutuksiltaan hienoin puisto, joten sitä hoidetaan Tapanilan helmenä. Kasvillisuus on hoitoluokan mukaisesti hoidettua, hyväkuntoista ja monipuolista. Pilaantuneet maa-alueet saadaan turvalliseksi alueella liikkuville. Metsäalueen osalta tavoitteena on elinvoimainen lähimetsä, jonka hoitotoimissa huomioidaan luontoarvot.

Toimenpiteet

Ylläpito. Puistoa hoidetaan hoitoluokan mukaisesti: erityisesti istutusten hoitoa nostetaan tasaisesti A2-hoitoluokan tasolle. Vanhat, huonokuntoiset puiset penkit ja pöytä-penkkiryhmät poistetaan ja korvataan tarvittaessa uusilla. Penkkien ympäristön kasvillisuuden hoitoon kiinnitetään erityishuomiota. Kulunut sadekatos poistetaan. Jätehuolto tarkistetaan ja yksittäiset roska-astiat korvataan harkitusti sijoitetuilla syväkeräyssäiliöillä. Kiireellisyysluokka 2.

Leikkialuetta Tapanilan urheilukeskuksen ja nuorisotilan tuntumassa kehitetään isojen lasten ja nuorten aktiivisen leikin alueena. Kiireellisyysluokka 3.

Investoinnit. Pilaantuneet maat käsitellään tarpeen mukaisella kunnostusmenetelmällä. Hiisikujanpuisto rakennetaan suunnitelmien mukaisesti ja Hiidenkivenpuiston alue laajenee asemakaavan mukaisesti.

Luonnonhoito. Metsäalueen hoidossa sovitetaan yhteen virkistyskäyttö ja luontoarvot. Metsäaluetta hoidetaan elinvoimaisena mäntyvaltaisena lähi-



Katos pohjoisosassa.



Juhlakentän puut ja valaisin.



Katajaistutuksia lounaassa.



Saapuminen luoteesta.

metsänä, jonka sisällä on vaihtelevuutta. Reittien varret pidetään valoisina ulkoilijoiden turvallisuudentunteen säilyttämiseksi. Metsikön keskellä on tiheikköjä eläinten suojapaikoiksi. Kukkivaa, kuivaa niittyä hoidetaan käsityövaltaisesti, vaikkakaan istutettuna sitä ei voida pitää arvoniittynä. Rakennettu niittyalue puiston keskellä vaatii käsityövaltaista hoitoa (B2/e).



Niitty keskiosassa.



Leikkipaikka nuorisotalon luona.

63. KURRANUMMI

Kohteen kuvaus

Kurranummi sijaitsee Tapaninkyläntien ja Kotinummentien kulmauksessa. Itä- ja etelälaidoilla on pientaloja. Puisto on viheralueverkoston solmukohdassa: etelään jatkuu viheryhteys Hiidenkivenpuiston ja Peltopuiston kautta kohti Malmia ja länteen Tapaninkyläntien varren suojaviheralueita pitkin Vantaanjoelle. Viheryhteys itä-länsisuunnassa tulee kuitenkin katkeamaan kaa-voituksen myötä. Kurranummi on määritelty yleiskaavan 2002 liitekartassa kaupunginosapuistoksi. Asukaskyselyssä puistoa pidettiin toimintamahdollisuuksiltaan hyvänä.


Kurranummen pohjoisosassa on vuonna 2003 rakennettu, hyvin varusteltu leikkipuisto. Puiston reunoilla maasto on muotoiltu harjanteiksi, jotka suo-jaavat liikenteen haitoilta. Leikkipuistossa on mm. kahluuallas, amfiteatteri, liikennepuisto, leikkivälineistöä sekä hiekka-alue pelaamista varten. Leikki-puiston yhteydessä on lampi, jonka saarella on huvimaja. Saareen pääsee kaarisiltaa pitkin. Lampi on aidattu puisella suoja-aidalla. Talvella puistoalue-ella on jäädytetty kenttä luistelua varten ja kumpareet toimivat mäenlas-kupaikkoina.

Puistossa on pelikenttä, joka on heittovalaistu. Puiston pohjoisosassa oleva koira-aitaus on aidattu metalliverkkoaidalla ja aitaukseen on sijoitettu erilaisia agility-välineitä. Varusteet ja kalusteet ovat uusia ja hyväkuntoisia. Penkit ja pöytäpenkkiryhmät ovat käsittelemätöntä puuta (Victor Stanley Homestead Series). Joitakin ilkeiden merkkejä kuitenkin esiintyy: mm. huvimajan ikku-noita on rikottu.

Kasvillisuus on pääasiassa istutettua puistokasvillisuutta. Myös rakennettuja, kauniisti kukkivia niittyjä on puiston laidoilla ja lammen ympärillä. Itäosassa on metsäsaareke.

Käyttäjien toivomukset

Puiston henkilökunnalle ja käyttäjille annettiin mahdollisuus antaa palautetta lomakkeella puiston nykytilasta syksyllä 2005. Vastauksia saatiin vain yksi, jo-hon oli koottu yhteisesti leikkipuiston henkilökunnan mielipiteitä. Ongelmiksi nousivat ilkeävalta, vaarallisina pidetyt vesilammikot, liukumäki sekä puutteel-linen valaistus. Valaistuksen parantaminen olisi tärkeää erityisesti pelikentällä ja isojen lasten leikkialueella. Pelikentälle kaivataan lisäksi maaleja ja penkkejä, joissa voi vaihtaa luistimet.



pinta-ala

45 500 m²

rekisterinumero

57060

hoitoluokka

A2 (4 801 m²)

K1 (681 m²)

L1 (6 226 m²)

A3 (22 059 m²)

B2/b (8 590 m²)

C1 (3 143 m²)

osoite

Tapaninkyläntie

kaavamerkintä

VP

suunnittelija

Ismo Häkkinen, Ramboll Finland Oy

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS



Isojen lasten leikkialue.



Pienten lasten leikkialue.



Vesiaihetta ympäröi niittykasvillisuus.



Koira-aitaus.

Tavoitteet

Alue on kaupunginosapuisto, joka tarjoaa turvalliset, monipuoliset toimintamahdollisuudet kaikenikäisille lapsille. Puistoalue on monimuotoinen sisältäen sekä luonnonalueita että hoidettua, rakennettua puistoa.

Toimenpiteet

Ylläpito. Aluetta hoidetaan hoitoluokan mukaisesti. Liukumäki uusitaan. Kasvillisuutta ryhmitellään ja yksittäisiä pieniä pensasryhmiä voidaan poistaa; kasvillisuuden hoito sovitaan maastokatselmuksessa ylläpidon tilaajan ja tuottajan välillä. Puset suoja-aidat poistetaan vesiaiheen ympäriltä, sillä leikkialue aidattiin vuonna 2005 teräsaidalla. Pelikentän reunalle asennetaan luistelua varten katos ja penkit, jotka sopivat yhteen puiston muun kalustuksen kanssa. Kiireellisyysluokka I.

Luonnonhoito. Metsäaluetta ylläpidetään elinvoimaisena. Niittyjä hoidetaan hoitoluokan B2/b mukaisesti eli niitetään kerran kesässä ja korjataan niittojäte.



Amfiteatteri ja maavallin istutuksia.

64. VELJESTENPUISTO

Kohteen kuvaus

Metsäinen puisto sijaitsee Tapanilan ala-asteen ja päiväkodin vieressä Veljestientien varrella. Puiston eteläpuolella on pientaloja ja keskellä puistoa on asuintontti. Metsikössä risteilee kevyesti rakennettuja, kivituhkapintaisia kävelyreittejä sekä tallautuneita polkuja.

Metsä on rehevää sekametsää, josta on poistettu huonokuntoinen kuusikko muutama vuosi sitten. Puustossa on muun muassa mäntyjä, koivuja ja kuusia sekä nuoria pihlajia, vaahteroita ja jalavia. Aluskasvillisuus on läpipääsemätöntä: vadelmaa, nokkosta, vuohenputkea, terttuseljaa, takiaisia. Puiston sisäänkäynnit ovat epämääräiset. Yleisilmeeltään metsikkö on tiheikköinen.

Veljestenpuistossa ei ole valaistusta eikä kalusteita, joskin jonkin verran puiston pohjoisosiin tulee valoa vasta kunnostetun Veljestentien varren valaistuksesta. Veljestentie on juuri kunnostettu ja puiston polkujen liittymäkohdissa tielle on suuri kontrasti hoitamattomaa ja hoidettua.


Tavoitteet

Viheryhteyttä Tapanilantorilta Veljestenpihaa pitkin Hiidenkivenpuistoon kehitetään vahvistamalla reittiyhteyksiä. Puiston läpi on turvallista kulkea: käytävien varret otetaan säännöllisen hoidon piiriin. Veljestenpuisto on elinvoimainen, valoisa, puistomainen lähimetsä, jossa on sekapuusto.

Toimenpiteet

Ylläpito. Tärkeimpiä käytäviä vahvistetaan, jotta kulku ohjautuu selkeille reiteille rasittamasta metsää monina epämääräisinä polkuina. Tärkeimpiä reittejä ovat etelä-pohjoissuuntainen yhteys Kertojantieltä haarautuen kahteen osaan Veljestentielle sekä yhteys päiväkodin portille alueen lounaiskulmaan. Käytävien varret hoidetaan säännöllisin (vähintään kaksi kertaa vuodessa) niitoin, jotta avoimuus ja turvallisuus säilyvät. Kapeat metsäkaistaleet sisäänkäynneissä tonttien väleissä Kertojantielle ja Veljestentielle muutetaan B2/d-hoitoluokkaan, sillä ne rajautuvat suoraan kapeina kaistaleina tontteihin. Hoitoluokkamuutos vaatii kevyen rakentamisen: olemassa olevan kasvillisuuden harventamisen sekä maapohjan tasoituksen ja nurmetuksen. Kiireellisyysluokka I.

Luonnonhoito. Alueen metsäisiä osia (CI) tulee harventaa ja ylitieheää nuorta taimikkoa ja muuta pienpuustoa hoitaa ryhmittäisin raivauksin.



pinta-ala

5 115 m²

rekisterinumero

57073

hoitoluokka

CI

sisäänkäynnit CI-B2/d

osoite

Veljestentie

kaavamerkintä

VP

suunnittelija


-

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukimäki LHS

7553

65. KERTOJANPUISTO



pinta-ala

kaavapinta-ala | 829 m²,

hoitopinta-ala | 163 m²

rekisterinumero

57072

hoitoluokka

CI

osoite

Kertojantie, Tuomaankuja

kaavamerkintä

VP

suunnittelija

-

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

7556

Kohteen kuvaus

Kertojanpuisto sijaitsee katujen kulmauksessa, tonttien välissä pientaloalueella. Yleisilmeeltään puisto on epämääräinen sekoitus entistä pihapiiriä ja metsikköä, jossa kasvava vesakko tukkii läpinäkyvyyttä. Metsäisillä osilla on sekapuusto: koivuja, kuusia, nuoria raitoja, haapoja, vaahteroita, pihlajia ja puutarhakasvillisuutta. Puiston eteläosassa on muuntamorakennus, jonka ympärillä on niittymäistä kasvillisuutta. Eteläosan halki kulkee tallautunut polku asuintontille. Kertojantien varressa on ilmajohtoinen katuvalaistus.

Kaavan puistoalueesta eteläisin osa on yksityisomistuksessa.

Tavoitteet

Puistolla ei ole merkitystä yleisenä viheralueena. Hoidon tavoitteena on väljä ja puistomainen metsikkö.

Toimenpiteet

Luonnonhoito. Metsikköä ylläpidetään jatkossa elinvoimaisena, väljänä ja yleisilmeeltään siistinä. Kiireellisyysluokka 2.

Kaavamuutokset. Puiston käyttötarkoituksen muuttamista voidaan tutkia.




Kertojanpuiston metsää.

66. PÄIVÖLÄNPUISTO

Kohteen kuvaus

Päivölänpuisto sijaitsee asuinkerrostalojen korttelissa. Alueella on melko vaatimaton leikkipaikka, jonne on kulku myös Kuuliljantieltä. Kuuliljantien sisäänkäynti on jäsentymätön, sillä samassa kohtaa on myös ajo tontille ja asuinrakennusten postilaatikot ja jäteastiat. Leikkipaikan välineistönä on penkki, keinu, hiekkalaatikko, keinueläin sekä sivummalla metsässä keinulauta ja kolme tasapainoiluvälinettä. Leikkipaikkaa reunustaa varjostava metsikkö. Käytävät ovat kivituhkapintaisia ja puiston keskiosissa niiden linjaukset ovat epäselvät, mistä johtuen kulku on levinnyt metsikköön kuluttaen metsänpohjakaasvillisuuden paikoitellen lähes kokonaan. Käytävillä ajetaan toisinaan myös mopoilla, vaikka se on liikennemerkein kielletty. Puiston keskiosalla käytävät ylittävät pienen maastopainanteen kahta puutasannetta pitkin.



Metsäiset osat eivät ole olleet mukana luonnonhoitosuunnitelmassa. Metsän pääpuulajina on reilu satavuotias kuusi, jonka lisäksi alueella on rauduskoi-vua, pihlajaa ja vaahteraa. Istutetuilla osilla on lisäksi mm. omenapuita, kirsikkaa, tuomea, kurttureusuja ja syreenejä. Metsiköstä on poistettu muutama vuosi sitten joitakin lahovikaisia kuusia ja jäljellä olevissa todettiin kairauksessa kesällä 2005 jonkin verran lahovikaisuutta.

Käyttäjien toivomukset

Asukkaat ovat kertoneet puiston olevan lähinnä päihdeongelmaisten kohtaamispaikka. Käytävä Kuuliljantieltä on huonokuntoinen. Leikkipaikalla on niukasti välineistöä ja erityisesti uutta liukumäkeä on toivottu.

Tavoitteet

Puisto toimii lähialueen pienten lasten leikkialueena. Puisto on rauhallinen, valoisa, avoin ja turvallinen. Puiston käytävät toimivat osana viheryhteyttä Tapanilantorilta Veljestenpuistoa pitkin Hiidenkivenpuistoon.

Toimenpiteet

Investoinnit. Leikkivälineet uusitaan pienten lasten tarpeita vastaavaksi ja toiminnot keskitetään selkeästi rajatulle leikkipaikalle, joka sijoitetaan puiston keskiosaan. Metsässä olevat yksittäiset leikkivälineet poistetaan. Keinotekoisien oloinen maakumpu tasataan. Kuluneelle metsänpohjalle tuodaan kasvu-alustaa ja kylvetään nurmikko. Kurttureusuistutus perataan ja katetaan.

pinta-ala

2 194 m²

rekisterinumero

57074

hoitoluokka

A2 (172 m²)

L2 (987 m²)

C1 (1 035 m²)-pitkällä tähtäimellä A3

osoite

Päivölänkuja

kaavamerkintä

P

suunnittelija

-

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukimäki LHS



Jäsentymätön sisäänkäynti.



Leikkivälineitä metsäalueella.

Kevyen liikenteen yhteyttä Päivölänkujan ja Kuulijantien välillä parannetaan. Puiston sisäänkäynnit ja keskiosan käytävät linjataan selkeästi. Huonokuntoisista puusilloista poistetaan toinen tarpeettomana ja toinen korjataan tai uusitaan tarpeen mukaan.

Toimenpiteiden jälkeen leikkialueen rajausta (A2) tarkistetaan myös hoitoluokkakarttaan ja muu osa puistosta muutetaan hoitoluokkaan A3. Kiireellisyysluokka I.

Luonnonhoito. Puustoa harvennetaan valoisan puistomaiseksi. Harvennuksessa poistetaan erityisesti vanhoja kuusia. Jätetään erityisesti pihlajaa, vaahteraa ja mäntyä. Puuston harvennus suoritetaan ennen investoinnin aloittamista, jolloin puusto ehtii valmentua tulevaan tilanteeseen.

Ylläpito. Puistoa hoidetaan hoitoluokan mukaisesti. Suoritetaan säännöllinen tarkistuskäynti siisteyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Puistomainen kasvillisuus hoitoleikataan. Kiireellisyysluokka I.



Leikkialue.

67. TAPANILANNUMMI

Kohteen kuvaus

Hoitamattoman oloisen, metsäisen puiston eteläpuolella on päiväkotia. Metsikön läpi kulkee sorapintainen, kevyesti rakennettu, kapea kevyen liikenteen yhteys Liiketieltä Terveystielle. Terveystien varrella on puistomuuntamo. Kaavassa puistoon on merkitty pelikenttä (up). Paikalla on kuitenkin vain hoitamaton, nurmegtunut aukio ja valaisintolat.

Metsikkö on osaksi entistä piha-aluetta, mistä jäänteinä alueella on myös puutarhakasveja, muun muassa ruusuja, syreenejä, pajuangervoa ja omenapuu. Metsäalueen puusto on sekalaista: vanhoja koivuja, mäntyjä, raitoja, haapaa, vaahteraa. Terveystien varrella on komea mänty. Alue ei ole ollut mukana luonnonhoitosuunnitelmassa.

Nykytilassaan puistolla on merkitystä yleisenä viheralueena vain läpikulun kannalta.


Tavoitteet

Kasvillisuus on siistiä ja metsikössä valoisan puistometsän tunnelma. Läpikulkumahdollisuus säilyy.

Toimenpiteet

Luonnonhoito. Käytävä pidetään kunnossa. Metsikössä on harvennustarve. Korjuutähteet haketetaan maastoon tai kuljetetaan kokonaan pois, sillä risujen ja runkojen jättäminen saattaa houkutella lähiasukkaita tuomaan puistoon puutarhajätettä. Kiireellisyysluokka 2.

Kaavamuutokset. Puistolla ei juuri ole nykytilassaan yleistä virkistysarvoa.



pinta-ala

2 276 m²

rekisterinumero

57090

hoitoluokka

CI

osoite

Terveystie

kaavamerkintä

VP, up

suunnittelija


-

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

Osa puistoalueesta vaikuttaa entiseltä piha-alueelta.

68. TAPANILANKAAREN TIENVARSI (Päivöläntie, Kanervarinne)



pinta-ala

17 849 m²

rekisterinumero

57096, 57097, 57098, 57099,
57100, 57101

hoitoluokka

A3 (254 m²)
C1 (17 595 m²)

osoite

Tapanilankaari, Päivöläntie, Kanervarinne

kaavamerkintä

EV

suunnittelija

-

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

Kohteen kuvaus

Tapanilankaaren varrella on suojaviheralueita, jotka ovat pääasiassa metsäisiä. Kuviolla 57097 on epämääräinen avoin kenttäalue. Itäosassa on suojaviherkaistale, joka jää kahden liikenneväylän, Tapanilankaaren ja Kanervarinteen, väliin. Osa itäisimmistä kaistaleista on rakennettu A3-luokkaan.

Kuviolla 57096 on geologisesti ja geomorfologisesti arvokkaaksi luokiteltu, suuri siirtolohkare, joka on graniittigneisiä. Kohde sijaitsee Ripetien pohjoispäässä ja on määritelty arvoltaan suureksi (arvon luokka I).

Tavoitteet

Suojaviheralueen kasvillisuus on siisti ja elinvoimainen.

Toimenpiteet

Ylläpito. Puistoa hoidetaan hoitoluokituksen mukaisesti. Geomorfologisesti arvokkaan lohkareen ympäristön siisteyteen kiinnitetään erityishuomiota.

Luonnonhoito. Suojavyöhykepuustoa hoidetaan monikerroksisena ja elinvoimaisena säännöllisin lievin harvennuksin. Tiheä mäntyistutus kaipaa harvennusta.



Hoidettua suojaviheraluetta.

69. KOLISTIMENPOLUN PUISTO

Kohteen kuvaus

Asemakaavan puistosta vain pieni osa on rakennusviraston hoidossa, sillä suurin osa alueesta on yksityisomistuksessa. Alueella on ajettu maastopyörillä. Puisto on ollut investointitoimiston hankerekisterissä, mutta maanomistustilanteen takia aluetta ei ole ollut mahdollista rakentaa.

Käyttäjien toivomukset


Ei toivomuksia.

Tavoitteet

Läpikulkuyhteys on toimiva ja puisto on yleisilmeeltään siisti.

Toimenpiteet

Investoinnit. Puisto rakennetaan maanomistustilanteen salliessa. Kiireellisyysluokka 2.



Puistomuuntamon vierestä kulkee käytävä.

pinta-ala

kaavapinta-ala 3 535 m²

hoitopinta-ala 350 m²

rekisterinumero

57103

hoitoluokka

CI

osoite

Kolistimenpolku, Terveystie

kaavamerkintä

VP

suunnittelija

-

luonnonhoidon kuvio

Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI ALUESUUNNITELMA (2007-2016)

INVESTOINTIHANKKEET

KOHDE	TOIMENPITEET	Kiireellisyys	Kust. arvio/€
66. PÄIVÖLÄNPUISTO	suunnittelu ja rakentaminen	I	.
48. TYYNELÄNPUISTO	pohjoisosan rakentaminen	I	
47. MALMIN KIRKKOPUISTO	tulevan hoito- ja kehittämissuunnitelman esittämät investoinnit	I	
35. KAPTEENSKANMÄKI	käytäväverkoston suunnittelu ja rakentaminen kaavan mukaisesti	I	
Toteutuma yhteensä			634 000
29. TAPANINVAINION KORTTELIPUISTO	rakentaminen niitystä A3-hoitoluokkaan, kevyt rakentaminen, aluekeräyspiste	2	
3. PUKINMÄEN RANTAPUISTO POHJOINEN ja 4. NÄREPUISTO	tulevan yleissuunnitelman esittämät investoinnit	2	
Toteutuma yhteensä			261 000
36. LP TERVAPÄÄSKY	peruskorjaus	3	
60. LP KOTINUMMI	peruskorjaus, sidotaan mahdollisesti rakennuksen peruskorjaukseen	3	
51. LAIDUNPUISTO	peruskorjaus	3	
2. PUKINMÄEN RANTAPUISTO ETELÄINEN	käytäväyhteyden rakentaminen rantaan, Pukinmäenkaaren alitusmahdollisuuden tutkiminen, kalusteet (huom. maanomistus)	3	
1. BOCKINPUISTO	leikkipaikan kunnostaminen	3	
69. KOILISTIMENPOLUN- PUISTO	suunnittelu ja rakentaminen kaavan mukaisesti (huom. maanomistus)	3	
Toteutuma yhteensä			1 678 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			2 573 000

KÄYTTÖTALouden TOIMENPITEET

KOHDE	TOIMENPITEET	Kiireelli- syys	Kust. arvio/€
I. BOCKINPUISTO	kalusteiden (roska-asiat, penkit) uusiminen ja katosten poistaminen	I	
I3. MURATTIPUISTO	huonokuntoisten ajonestolaitteiden uusiminen	I	
14. UKKOSTIE-ASTERITIE PUISTIKKO	leikkiaitausten poistaminen ja maisemointi osaksi puistoa	I	
19. VUOHIKUJAN PUISTO	aukiolla pieniä, kiireellisiä kunnostustöitä	I	
34. TAPAINIVAINION RANTAPUISTO POHJOINEN	roska-astioiden ja penkkien sijoittelun tarkistaminen ja uusiminen	I	
36. TAPANINVAINION ALUEPUISTO (LP TERVAPÄÄSKY)	huonokuntoisten pöytä-penkki-ryhmien uusiminen, pelikentän maalien verkkojen uusiminen	I	
38. KOTTARAISPUISTO	leikkipaikan parantaminen turvastandardien mukaiseksi, penkin uusiminen	I	
41. PELTOPUISTO	kaivon tarkistaminen, tarvittavat toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi	I	
44. LAULURASTAANPUISTO	kalusteiden kunnostaminen	I	
46. SUVIPUISTO JA SYYSTIE- KATAJAMÄENTIE VIHHERKAISTA	kuusten kunnon arviointi ja tarvittaessa poistaminen	I	
47. MALMIN KIRKKOPUISTO JA LP TRAKTORI	entisen pihapiirin nostaminen hoitoluokkaan A3, betonialtaan rikkominen/täyttö	I	
47. MALMIN KIRKKOPUISTO JA LP TRAKTORI	LP Traktorin kalusteiden uusimista, mäenlaskupaikan kunnostaminen	I	
47. MALMIN KIRKKOPUISTO JA LP TRAKTORI	koira-aitauksen kalusteiden uusiminen	I	
48. TYYNELÄNPUISTO	kaivonkansien korko (katuylläpito)	I	
49. JERMUPUISTO	käytävien ylläpito, oleskelupaikan säännöllinen siivous, penkkien uusiminen	I	
50. KUHANKEITTÄJÄNPUISTO	penkkien kunnostaminen	I	
55. ÖRSKINPUISTO	kadun reunan kevyen liikenteen väylän rakentaminen (katuylläpito)	I	
57. TAIMIPUISTO	hoitoluokkamuutos A3-luokkaan, kasvillisuuden hoitoleikkaukset, nurmikkoalueen tasaaminen	I	
59. TUKKISILLANPOLUN PUISTIKKO	polun vahvistaminen, kasvillisuuden hoitoleikkaukset	I	
60. KOTINUMMENPUISTO	väylän parantaminen (katuylläpito)	I	
63. KURRANUMMI	likumäen uusiminen, kasvillisuuden ryhmittely, suoja-aitojen poisto lammen luota	I	
64. VELJESTENPUISTO	käytävien vahvistaminen ja sisäänkäyntien kevyt rakentaminen B2-hoitoluokkaan	I	
9. MAASALONPUISTO	puiston sisääntulon istutukset ja järjestelyt pysäköinnin estämiseksi	I	
46. SUVIPUISTO	puuston ja pensaiston kertaluonteinen raivaus saarekkeiksi	I	
Toteutuma yhteensä			200 300

KÄYTTÖTALouden TOIMENPITEET

KOHDE	TOIMENPITEET	Kiireelli- syys	Kust. arvio/€
10. KUISMAPUISTO	portaiden korjaus	2	
13. MURATTIPUISTO	leikkipaikan poistaminen ja maisemointi	2	
22. SINIMETSÄ JA KEHÄ I:N SUOJAVIHERALUEET	syväkeräyssäiliöiden asentaminen	2	
24. SIMPUKKAKUJAN VIHERKAISTA	ränsistyvien kuusten poistaminen ja pikkupuiden istuttaminen	2	
28. RASINPUISTO	itäisen osan ojan penkereen/katualueen alkukunnostus A2- hoitoluokan mukaiseksi	2	
28. RASINPUISTO	leikkipaikan poistaminen ja maisemointi	2	
35. KAPTEENSKANMÄKI	entisen pihapiirin hoito kulttuurivaikutteisen kasvillisuuden ja rakenteiden säilyttämiseksi (kartano- ja huvilapuutarhat)	2	
4. NÄREPUISTO	roska-astioiden ja penkkien sijoittelun tarkistaminen ja uusiminen	2	
48. TYYNELÄNPUISTO	leikkipaikan poistaminen ja maisemointi, uuden penkin hankkiminen	2	
5. SUNILANPUISTO	lammikon saarekkeiden puuosien osittainen poistaminen	2	
52. ANIANPELLONPUISTO	leikkialueen pöllireunuksen poistaminen ja tasoittaminen, leikkipaikan profilointi kaikenikäisille	2	
53. PUIMURIPUISTO	nuorison hengailuvälineiden korvaaminen penkeillä yms., puuiden uusiminen	2	
56. KAUPPATIEN PUISTIKKO	penkkien kunnostaminen, muurin saumojen korjaaminen	2	
58. HEINÄPELLONPUISTO	käytävän rakentaminen, leikkipaikan kunnostaminen	2	
6. AARNE LAITAKARIN PUISTO	roska-astioiden ja penkkien sijoittelun tarkistaminen ja uusiminen	2	
6. SÄVELTÄJÄNPUISTO JA	leikkipaikan poistaminen ja maisemointi	2	
62. HIIDENKIVENPUISTO	penkkien uusimista, sadekatoksen poisto, jätehuollon tarkistaminen/syväkeräyssäiliöt	2	
9. MAASALONPUISTO	tarpeettoman aidan poistaminen, mahdolliset portaiden korjaukset	2	
Toteutuma yhteensä			127 500
38. KOTTARAISPUISTO	kasvillisuuden täydentäminen muutamalla puulla (viljelysopimuspuut)	3	
62. HIIDENKIVENPUISTO	leikkialueen kehittäminen erityisesti nuorisoa palvelevaksi	3	
8. SÄVELTÄJÄNPUISTIKKO	kulku muistokivelle ja kiven lähiympäristö pinnoitetaan	3	
42. RUOHOPUISTO ja KOTINUMMENTIE-HUHTATIE PUISTIKKO	polkumaisen yhteyden rakentaminen Kotinummentie-Heinäpellontie	3	
Toteutuma yhteensä			50 800
KÄYTTÖTALouden MENOT YHTEENSÄ			378 600

SUUNNITELMAT, SELVITYKSET

KOHDE	TOIMENPITEET	KIIREELLISYYS
KOKO ALUE	luonnonhoitosuunnitelman päivittäminen	I
47. MALMIN KIRKKOPUISTO	suunnittelutoimisto/ylläpitotoimisto, hoito- ja kehittämissuunnitelman laatiminen	I
47. MALMIN KIRKKOPUISTO	entisen pihapiirin kasvillisuuden tarkistaminen, mahdollisia kasvillisuusarvoja	I
35. KAPTEENSKANMÄKI	entisen pihapiirin kasvillisuuden tarkistaminen, mahdollisia kasvillisuusarvoja	I
3. PUKINMÄEN RANTAPUISTO POHJOINEN	suunnittelutoimisto/investointitoimisto, yleissuunnitelman laatiminen puistoalueelle	2

HOITOVASTUU- JA KAAVAMUUTOSesitykset

KOHDE	TOIMENPITEET
1. BOCKINPUISTO	Pukinmäen kartanon tontin muuttamista puistoalueeksi tutkitaan
3. PUKINMÄEN RANTAPUISTO POHJOINEN	kaavamuutostarve, Y-tonttialue poistetaan, pysäköintialue merkitään kaavaan
9. MAASALONPUISTO	kaavamuutostarve tai vuokraus, Karhusuontielle johtava, kapea, eteläinen puistokaistale liitetään tonttiin
16. ASTERITIE-PUKINMÄENKAARI PUISTIKKO	kaavamuutostarve tai vuokraus, kapea kaistale, jolla ei ole merkitystä yleisenä
44. LAULURSTANPUISTO	kaavamuutostarve tai vuokraus, luoteispuolen puistoalueella ei merkitystä virkistyskäytössä
54. MARKKINATIE KORTTELIPUISTO	kaavamuutos asuinkäyttöön aloitettu 2005
61. PELTOPUISTO JA VAHTIPUISTO	kaavamuutos mahdollinen - osa puistosta mahdollista liittää tontteihin
60. KOTINUMMENPUISTO	koulun pelastusreitintien viemän alueen kaavoittaminen osaksi koulun tonttia
65. KERTOJANPUISTO	kaavamuutos mahdollinen: osittain asuinkäyttöön

ASUKAS- JA KUMPPANUUSHANKKEET

KOHDE	TOIMENPITEET
3. PUKINMÄEN RANTAPUISTO POHJOINEN	mahdollinen sponsorointikohde, kuivan maan matonpesupaikan perustaminen
10. KUISMAPUISTO	tiedote, lähialueen asukkaille laaditaan tiedote puutarhajäteongelmasta
12 MYRTTIPUISTO	tiedote, lähialueen asukkaille laaditaan tiedote puutarhajäteongelmasta
20. PUKINMÄENKAAREN TIENVARSI	asukasyhteistyö, taloyhtiö Karhusuontie 22.24 kiinnostunut osallistumaan kaistaleen hoitoon
60. KOTINUMMENPUISTO	koulun pelastusreitintien järjestelyt hallintokuntayhteistyönä, vetovastuu opetusvirastolla

Lähteet

Nevalainen, P., Ritakari, A. ja Ruokonen R.: Pukinmäki-projekti, Pukinmäen ympäristön kehittämissuunnitelma, Pukinmäki-seura, Helsinki, 1990

Ylä-Malmi – Pukinmäen luonnonhoitosuunnitelma 1998 – 2007, Rakennusvirasto, viherosasto, Helsinki, 1998

Ilvonen, M.: Helsingin skeittiohjelma 2004–2008, Skeittipaikkojen suunnittelun ja ylläpidon periaatteet ja rakentamishjelma, Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2003:6, Viherosasto, Helsinki 2003

Laine, S.: Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä, Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:3, Helsinki 1996

Vantaanjoen varren maiseman ja kasvillisuuden hoito- ja kehittämissuunnitelma 2006-2015, Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 2/2005, Helsinki 2005

Tuominen, E.: Pitäjä – lähiö – kaupunginosa, Koillisen Helsingin ominaispiirteitä, Helsingin Yleiskaava 2002, selvitys, 28.9.2001, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kaavoitusosaston selvityksiä 2001:4, Helsinki 2001

Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma, Ympäristönsuojelun painopisteet vuosille 2005-2008, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 1/2005, Helsinki 2005

Kaupunkikalusteselvitys, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Helsinki 2006

Muut lähteet

Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Luontotietojärjestelmä 28.6.2005 (arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskohteet, linnustollisesti arvokkaat kohteet, luonnonmuistomerkit, geologiset kohteet, lähteet, eläinhavainnot).

JULKAISULUETTELO

Vesala - Kontula - Kurkimäki viheraluesuunnitelma
1999 - 2008

2000:12 / Viherosasto
Puotilan ja Vartioharjun viheraluesuunnitelma
2001 - 2010
ISBN 951-718-546-4

2000:13 / Viherosasto
Puistolan ja Heikinlaakson viheraluesuunnitelma
2001 - 2010
ISBN 951-718-547-2

2000:14 / Viherosasto
Tammisalons viheraluesuunnitelma 2000 - 2009
ISBN 951-718-548-0

2001:8 / Viherosasto
Vanhakaupunki - Kumpula - Toukola
viheraluesuunnitelma
ISBN 951-718-592-8

2001:25 / Viherosasto
Pitäjänmäen viheraluesuunnitelma 2001 - 2010
ISBN-numero: 951-718-707-6

2001:28 / Viherosasto
Myllypuron, Roihupellon ja Puotinharjun länsiosan
viheraluesuunnitelma 2002 - 2011
ISBN-numero: 951-718-763-7

2001:34 / Viherosasto
Yliskylän viheraluesuunnitelma 2001 - 2010
ISBN-numero: 951-718-820-X

2002:3 / Viherosasto
Kulosaaren ja Mustikkamaan viheraluesuunnitelma
ISBN: 951-718-853-6

2002:4 / Viherosasto
Jakomäen viheraluesuunnitelma
ISBN: 951-718-874-9

2002:13 / Viherosasto
Pihlajamäen viheraluesuunnitelma
ISBN: 951-718-961-3

2002:14 / Viherosasto
Töölön viheraluesuunnitelma
ISBN: 951-718-965-6

2003:2 / Viherosasto
Konalan viheraluesuunnitelma 2003 - 2012
ISBN: 952-473-042-1

2003:7 / Viherosasto
Oulunkylän ja Koskelan viheraluesuunnitelma
ISBN: 952-473-170-3

2004:1 / Viherosasto
Pohjoisen suurpiirin läntiset ja pohjoiset osat,
viheraluesuunnitelma 2004 - 2013
ISBN: 952-473-243-2

2004:2 / Viherosasto
Kontulan eteläosan, Mellunmäen ja Vartioharjun
pohjoisosan viheraluesuunnitelma 2005 - 2014
ISBN 952-473-244-0