



HERTTONIEMEN JA ROIHUVUOREN VIHERALUESUUNNITELMA 2006-2015 OSA 3/4

- Roihuvuoren viheralueet ja Marjaniemen reunametsä**
- kohdeselostukset ja suunnitelmat
 - alueen metsäinventointi
 - luonnonhoidon erityiskohteet

Julkaisija:	Helsingin kaupungin rakennusvirasto
Teksti:	Kaisu Ilonen, Timo Virtanen
Visualisointi:	Maria Haikala, FCG Suunnittelukeskus Oy
Taitto:	Taina Luoma, FCG Suunnittelukeskus Oy
ISBN:	952-473-812-0
Painosmäärä:	100 kpl
Paino:	Kopio Niini Oy

HERTTONIEMEN JA ROIHUVUOREN VIHERALUESUUNNITELMA 2006-2015

Osa 3/4

Roihuvuoren viheralueet ja Marjaniemen reunametsä

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 2006:12 / Katu- ja puisto-osasto

ISBN 952-473-814-7

Kaisu Ilonen, Timo Virtanen

Helsinki 2006

HERTTONIEMEN JA ROIHUVUOREN VIHERALUESUUNNITELMA 2006-2015

Osa 3/4

Roihuvuoren viheralueet ja Marjaniemen reunametsä

OSA-ALUE R – ROIHUVUORI.....	4
JOHDANTO	5
R1 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON ETELÄOSA	6
Vesitornin niitty ja kenttä (54407)	7
Roihuvuoren selänнемetsän eteläosa (54072).....	12
Japanilaistyylinen puisto (54077)	15
Leikkipuisto Tuhkimo (54071).....	18
Vuorenpeikon puistokaistat (54042).....	20
R2 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON POHJOISOSA.....	21
Roihuvuoren selänнемetsän pohjoisosa (54007)	21
Yleiskaavan rakennusvaraus selänнемetsässä (54078)	23
Lumikintien kenttä 54033	24
R3 ROIHUVUOREN KOILLISOSAN VIHERALUEET	25
Tulisuon puisto siirtolapuutarhan eteläpuolella (64001)	26
Hiidenkirmujenrinne (64048)	26
Hiidenkirmujenrinne, Itäväylän laita (65026).....	28
Roihuvuorentie – Itäväylä metsä (55025).....	28
Prinsessantien puistometsä (54008)	29
R4 ROIHUVUORENTIEN - TULISUONTIEN PUISTOKAISTA KIRKON LÄNSIPUOLELLA.....	30
R5 ROIHUVUORENTIEN - VUORENPEIKONTIEN PUISTOKAISTA	31
R6 STRÖMSINLAHDENPUISTO JA STRÖMSIN KARTANO	32
Strömsinlahdenpuisto.....	34
Strömsin venesatama ympäristöineen	39
R7 TULISUONPOLKU 3, RAKENTAMATON TONTTI	41
R8 KÄÄPIÖIDENP. RAKENTAMATON TONTTI	42
R9 PEUKALOISENPUISTO.....	43

RI0 ROIHUVUORENTIEN URHEILUKENTTÄ JA SITÄ KIERTÄVÄT PUISTOT	47
Satumaanpolun liikenneviheriö (54025)	47
Roihuvuorentien–Satumaanp. reunapuisto (54026)	47
Roihuvuoren kenttä (LIV-alue)	48
RI1 SATUMAANPUISTO	49
RI2 MARIA HAMMARÉININ MÄKI (ent.Tuhkimontien puisto).....	51
RI3 POROLAHDEN PUISTO	54
Porolahdenpuiston länsiosa (54031)	55
Porolahdenpuiston keskiosa (54029)	56
Porolahdenpuiston itäosa (54229)	57
Porolahti, vesialue (5480)	58
RI4 POROSAARI	60
RI5 TUHKIMONTIEN PUISTOKAISTA	61
YHTEENVETO ESITETYISTÄ TOIMENPITEISTÄ.....	62

LIITTEET

- Liite 1 : Metsäinventointikartta – kasvupaikat
- Liite 2 : Metsäinventointikartta – pääpuulaji
- Liite 3 : Metsäinventointikartta – ikäluokat
- Liite 4 : Luonnonhoidon erityiskohteet
- Liite 5 : Kasvillisuushavainnot, Satu Tegel

HERTTONIEMEN JA ROIHUVUOREN VIHERALUESUUNNITELMA 2006 -2015

OSA 1/4 Tietoa koko suunnitelma-alueesta ja suunnitelman yhteenveto

OSA 2/4 Länsi-Herttoniemen viheralueet ja Kivinokka
 – kohdeselostukset ja -suunnitelmat
 – alueen metsäinventointi ja luonnonhoidon erityiskohteet

OSA 3/4 Roihuvuoren viheralueet ja Marjaniemen reunametsä
 – kohdeselostukset ja -suunnitelmat
 – alueen metsäinventointi ja luonnonhoidon erityiskohteet

OSA 4/4 Herttoniemenrannan ja teollisuusalueen puistot
 – kohdeselostukset ja -suunnitelmat
 – alueen metsäinventointi ja luonnonhoidon erityiskohteet
 – Sorsavuorenpuiston ja Tuorinniemenpuiston kehittämissuunnitelmat

OSA-ALUE R – ROIHUVUORI



- | | | | |
|----|--|-----|---|
| R1 | Roihuvuoren aluepuiston eteläosa | R9 | Peukaloisenpuisto |
| R2 | Roihuvuoren aluepuiston pohjoisosa | R10 | Roihuvuorentien urheilukenttä ja sitä kiertävät puistot |
| R3 | Roihuvuoren koillisosan viheralueet | R11 | Satumaanpuisto |
| R4 | Roihuvuorentien - Tulisuoventien puistokaista kirkon länsipuolella | R12 | Maria Hammarénin mäki (ent. Tuhkimotien puisto) |
| R5 | Roihuvuorentien - Vuorenpaikontien puistokaista | R13 | Porolahden puisto |
| R6 | Strömsinlahdenpuisto ja Strömsin kartano | R14 | Porosaari |
| R7 | Tulisuoventien 3, rakentamaton tontti | R15 | Tuhkimotien puistokaista |
| R8 | Kääpiöidenpolun rakentamaton tontti | | |
- Liikuntaviraston hallinnoima alue

JOHDANTO

Tämä raportti on osa Herttoniemen ja Roihuvuoren viheraluesuunnitelmaa vuosiksi 2006 - 2015. Viheraluesuunnitelma koostuu neljästä osasta. Ensimmäinen osa sisältää koko aluetta koskevia lähtötietoja ja selvityksiä sekä alueiden kehittämisen yleistavoitteet ja yhteenvedon kymmenvuotiskaudelle esitetyistä toimenpiteistä. Länsi-Herttoniemenstä, Herttoniemenrannasta ja Roihuvuoresta on tehty omat raporttinsa. Neljään erilliseen osaraporttiin on päädytty suunnitelma-alueen laajuuden vuoksi.


Kohdeselostuksissa ja -suunnitelmissa on kuvaus kustakin viheralueesta. Kuvauksiin on kirjattu mukaan myös paikallishistoriaa ja perimätietoa, jota on syytä hyödyntää alueiden jatkosuunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Käyttäjien kommentit on koottu asukastilaisuuksista, haastatteluista ja luonnoksesta saadusta palautteesta.

Luonnonhoidon tavoitteet ovat ohjeena vuonna 2006 tehtävälle tarkemmalle luonnonhoidon suunnittelmalle. Luonnonhoitosuunnitelma asetetaan nähtäville ennen lopullista valmistumistaan. Herttoniemen ja Roihuvuoren luonnonhoidossa panostetaan kuivuustuhojen korjaamiseen ja jalopuiden lisäämiseen. Jalopuuistutuksiin on varattu 50 000 euron erityismääräraha.

Kohdeselostuksissa on esitetty myös suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle. Siinä on määritelty merkittävät, normaalin ylläpidon ylittävät toimenpiteet ja niiden kiireellisyysaste sekä alustava kustannusarvio.

Kiireellisyysluokkiin 1 ja 2 sijoitetut hankkeet on priorisoitu erittäin tarpeelliseksi. Kiireellisyysluokassa 3 on eräitä ehdollisesti toteutuvia hankkeita, joiden toteutus on riippuvainen esim. asemakaavoituksesta tai sponsorien osallistumisesta. Siihen on sijoitettu myös ne hankkeet, joihin mahdollinen kaupungin huonosta taloustilanteesta johtuva karsinta on syytä kohdentaa.

RI ROIHUVUOREN ALUEPUISTON ETELÄOSA



250 m



Rekisterinumerot

- a. 54407 Vesitornin niitty ja kenttä
- b. 54072 Roihuvuoren selänmetsän eteläosa
- c. 54077 Japanilaistyylinen puutarha
- d. 54071 Leikkipuisto Tuhkimo
- e. 54042 Vuorenpikon puistokaistat

Hoitoluokka

- a. A2, A3, K1, C1
- b. C1
- c. A1, A2, C1
- d. A2, L1, C1
- e. A2, C1

Hoitopinta-ala

- a. 57242 m²
- b. 95643 m²
- c. 9238 m² (1258 m² tonttien puolella)
- d. 11712 m²
- e. 9899 m² (maa 10599 m², vuokrattu tontille parkki, ajo 700 m²)

Kaavamerkintä

- a. VL, b, c, d, e. P

Perustamisvuosi

- a. 1970 A2

Suunnittelija

- c. Alueen vanha suunnitelma Bengt Schalin (?), Japanilaistyylinen puutarha Jukka Toivonen ja Virve Veisterä
- d. alkuperäinen suunnitelma puiston jäsentelystä ja vesialtaasta Bengt Schalin (?)
korjauksia Erkki Koskiniemi, Jussi Luomannen

Vesitornin niitty ja kenttä (54407)

Alueen kuvaus

Roihuvuoren länsilaidan laajan aluepuiston eteläisin osa on kaupunginosan näyttävä sisääntuloalue. Avoimella ja tasaisella maisematilalla on suuri maisemallinen ja toiminnallinen merkitys muuten varsin metsäisellä ja mäkisellä alueella. Taustalla sienimäisenä kohoava vesitorni, mahtavat vanhat poppelit ja avara puistoniitty pitkinä näkymineen antavat paikalle juhlanan suurpiirteisen hahmon. Maisematila kaipaa rajaavaa kasvillisuutta reunoilleen, erityisesti teollisuusalueen puolelle.

Tässä osassa aluepuistoa on vilkkaasti käytetty pallokenttä, avointa käyttönurmea ja lämpimään ilmansuuntaan kalteva niitty. Aukiolla lennätetään leijaa ja liitokiekkoa, ja harjoitetaan taitia. Alueen itäosassa on Sahaajankadun koiraitaus sekä koirien koulutusalue.

Puiston lounaisosan halki kulkee merkittävä, laajan alueen kuivatusta palveleva ojauoma, jonka varressa kasvaa paikoin mielenkiintoista kosteikkokasvillisuutta ja suurikokoisia luonnonperennoja.

Porolahden kentän eteläosassa kasvaa mm. kookkaita poppeleita. Pohjoisosassa on koivuja ja tammia. Muutama koivu on huonokuntoinen, pakurikäärän vaivaama. Vanhoista puista huomionarvoisimpia ovat erikoiset jalavat,



jotka kasvavat I I puun ryhmässä. Osa niistä on tavallista vuorijalavaa (*Ulmus glabra*), mutta jotkut ovat pienilehtisiä ja sirokasvuisia. Ne muistuttavat lähinnä harvinaista kujajalavaa (*Ulmus minor* 'Hoersholmiensis'). Puut ovat 40–50 vuotta vanhoja. Eteläosan nuoret puut (mm. poppeleita ja jalavia) on lisätty Kaupunginpuutarhalla ja istutettu 1990-luvulla. Kentän reunalla kasvaa mm. pensastavia nuoria valkojalavia (*Ulmus americanaa*), joita ei kasvane muualla Helsingissä.

Niittyalueen pohjoisosassa on länsi - itä -suuntainen Jättiläisentieksi nimetty vanha tykkitie, joka on osin painunut ja peittynyt irtaimen maa-ainekseen.

Niittyalueen pohjoisosan rinnettä on korotettu täyttömaalla. Täyttöalue erottuu kumpareena loivempiirteisestä alkuperäisestä maastosta. Rinnettä on hoidettu kukkaniittynä.

Puistoalueen itälaidan metsikössä, Tuhkimontie 8:n vierustalla on säilynyt jäänteitä Hammarénin tilan talousrakennuksen kivisestä ajoluiskasta. (Tilasta tarkempi selostus kohteessa R I 2.)

Pelikentän laitteet ovat kovassa käytössä ränsistyneet ja uusimisen tarpeessa. Valaisimet ovat ilmajohtoisia ja puupylväisiä. Koira-aitauksessa on runsaasti HKR:n käsityöpajan veistoksia, jotka on noteerattu myös Helsingin julkista taidetta esittelevässä teoksessa.

Käyttäjien kommentteja

Jättiläisentien kunnostusta on toivottu useassa yhteydessä. Se ansaitsee kunnolliset "sisäänkäynnit" Sahaajantieltä ja Tuhkimontien suunnasta.

Koira-aitauksesta ja -koulutusalueesta on saatu pääosin hyvää palautetta. Koirankouluttajat ovat toivoneet alueelle WC:tä, mutta sille ei ole jatkuvaa tarvetta. Koiratapahtumien järjestäjät voivat tarvittaessa vuokrata siirrettävän käymälän.

Teollisuusalueen ja koulun suuntaan toivotaan kehystäviä istutuksia.

Oja kuljettaa likavesiä. Sen uomaa olisi hyvä laajentaa paikoin tulva-altaiksi likavettä puhdistavine kasvustoineen.



*Niitylle johtava polku, taustalla teollisuus-
aluetta*



Ojauoma puiston lounaisosassa



Jättilaisentie


Viheraluesuunnitelman luonnoksessa esitettiin lämpimään etelärinteeseen kirsikkaistutusta. Sitä on yleisesti kannatettu, mutta pari puheenvuoroa on esitetty avoimen maisematilan puolesta. Kirsikkaistutuksen ideasuunnitelmaan on sen vuoksi tehty muutos ryhmittelemällä puut tiukemmin alueen yläreunaan ja laidoille ja jättämällä tärkeitä näkymäsektoreita avoimiksi.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Merkittävää maisemallista ja toiminnallista kokonaisuutta kehitetään edelleen Roihuvuoren sisääntuloalueen keskeisenä puistona ottaen huomioon nykyiset toiminnot ja paikan suurpiirteinen selkeä kokonaishahmo.

Ankeaa näkymää teollisuusalueen suuntaan parannetaan istuttamalla viheralueen länsilaitaan puuryhmiä ja pensastoa. Näkymää Sahaajankadulta puistoon ei kuitenkaan peitetä täysin. Myös koulutonttien laidalle puistoon istutetaan puuryhmiä rajaamaan maisemaa.

Yksitoikkoista ojauomaa linjataan jouhevammaksi. Sen varten perustetaan pienialaisia kosteikkoja, joihin istutetaan ja annetaan levitä paikalla ennestään kasvavia luonnonperennoja sekä kurjenmiekkää. Ojan käsittelyssä otetaan huomioon sen tehtävä alueen kuivatuksessa.



Ideasuunnitelma Roihuvuoren kirsikkarinteen ja ojauoman varren istutuksista



Jättiläisentien sisääntulon vaatimaton nykyasu

Kuivuustuhojen jäljiltä vesitornin eteläpuolinen metsä on kitulias. Sille istutetaan uusi reunavyöhyke. Laajalti ympäristöön näkyvälle rinneniitylle perustetaan kirsikkatarha yhteistyössä Helsingin japanilaistahojen kanssa. Alueelle voidaan istuttaa vaihteittain n. 150 kirsikkapuun kokonaisuus. Kirsikkatarhan perustamista tukee se, että kävelyetäisyydellä on japanilaistyylinen puutarha. Kirsikkaistutuksen tarkemmassa suunnittelussa pohditaan myös alueella säilyvän koirienkoulutustoiminnan tilantarve ja sijoitus. Toivottava yhteistyötaho ovat myös lähikoulut.

Pakurikäpäiset huonokuntoiset koivut poistetaan.



HKR:n käsityöpajan vestios koira-aitauksessa

Jättiläisentie kunnostetaan museoviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Koirankoulutustoiminnan jatkuminen nykyisellä alueella on suotavaa. Koulutusalueen koira-aitauksen "ite"-taide kukoistakoon edelleen käsityöpajan hoidossa.

Pelikentän ja sen varusteiden kunnosta huolehditaan tehokkaasti.

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
– kalusteiden ja varusteiden osittainen uusinta	I
– kirsikkaistutukset	lahjoituskohde, ajoitus?
– vesitornin niityn ojakosteikko ja niittyä kehystävät istutukset	2
– Jättiläisentien kunnostus	I
v. 2006 kustannusarvio	90 000 €

Roihuvuoren selännemetsän eteläosa (54072)

Alueen kuvaus

Roihuvuoren länsiosan selännemetsä on maisemallisesti ja virkistyksellisesti erittäin merkittävä. Se palvelee myös lähiasutuksen suojavyöhykkeenä teollisuusalueen suuntaan sekä koulujen luonto-opetuskohteena.

Kaukomaisemassa eri ilmansuuntiin ja kauas merelle näkyvä Roihuvuoren vesitorni (ks. kansikuva) leimaa myös lähimaisemaa. Mäeltä, erityisesti sen länsi- ja etelälaidalta avautuu hienot näkymät ympäristöön. Vesitorninmäki on nuorten suosima kokoontumispaikka.

Vesitornin mäki sekä koulun etelä- ja länsipuoliset kallioalueet ovat karuja. Niillä kasvaneet puut kuolivat laajalti vuosien 2002–2003 kuivuuden vuoksi. Painanteissa kasvaa jonkin verran kitukasvuista mäntyä. Mäen alaosat ja notkot ovat kasvupaikaltaan rehevämpiä tuoreen kankaan ja lehtomaisen kankaan metsiä. Puusto on monin paikoin harvaa ja kaksijaksoista. Järeiden koivujen alla on nuorempaa kuusta, paikoin vaahteraa ja raitoja. Rehevämpi notko koivuvaltaisena, myös kuusta kasvavana sekametsänä on linnustollisesti arvokas. Siellä pesii mm. hippiäinen, puukiipijä ja kuusitiainen. Myös laulurastaasta ja kultarinnasta on havaintoja alueella.



Näkymä vesitorninmäeltä lounaaseen



Kuivuustuhoja kalliometsässä

Kuivuustuhoja korjattiin vuonna 2004. Hakkuutähteet kasattiin vesitornin länsipuolelle välivarastoon, jonka tihutyöntekijä sytytti tuleen. Rakennusvi-rasto on säilyttänyt alueella mm. maa-ainesvarastoja. Syrjäinen sulkematon huoltotie on mahdollistanut villin kaatopaikkajätteen tuomisen alueelle.

Vesitorninmäen länsirinteellä on vanhan liuskekilouhoksen paikka. Mäellä on mielenkiintoista kalliokasvillisuutta. Haisukurjenpolvi viihtyy kallion juu-rella. Leikkipuisto Tuhkimolta alkavan jyrkän asfalttitien vieressä on keväisin puro.

Alueella on vaatimaton varustaso. Sahaajankadulle johtavat portaat ja niiden vierusta kaipaavat kohennusta. Betonirunkoiset vanhat penkit ovat huono-kuntoisia ja ne ovat painuneet liian mataliksi.

Alueen roskaantuminen ja ajoittainen kaatopaikkajätteen tuonti metsään on suuri ongelma. Maa-ainesten varastointi ulkoilureitin varrella rumentaa aluetta.

Herttoniemen ja Roihuvuoren väliset jalankulkuyhteydet ovat erittäin tärkei-tä ja niitä tulee kehittää.

Käyttäjien kommentteja

Poltetun hakkuujätekasan siivouksen hitaus aiheutti pahennusta, kuten myös maisemaa rumentanut varikkotoiminta.

On esitetty, voisiko vesitorninmäelle kehittää nuorisoa kiinnostavia toimin-toja, koska se on nuorten suosima paikka. Itse nuorisolta ei kuitenkaan ole toistaiseksi tullut aloitteita. Metsäalue on sinänsä kiinnostava ja moneen toi-mintaan sopiva alue.

Luonnonhoidon tavoitteet

Maisemallisia arvoja korostetaan. Kallioalueiden siivous pienistä kuolleista puista ja risuista parantaa näkymiä. Maisemakeloja jätetään sopiviin kohtiin. Puuston uudistuminen turvataan hoitamalla vesakkoa ja istuttamalla uusia puuntaimia kasvupaikka vaatimukset huomioon ottaen. Kallioalueilla suosi-taan luontaisesti syntyviä mäntyjä, mutta myös kylvön mahdollisuus män-nyntaimien aikaansaamiseksi tutkitaan luonnonhoidon toteutussuunnittelun yhteydessä.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Kuivuustuhoista, varastointitoiminnasta ja roskaamisesta kärsinyt maisemallisesti merkittävä alue kohennetaan arvoiseensa tilaan.

Rakennusvirasto etsii maavarastoalueen muualta ja kunnostaa vesitornin länsipuolisen alueen muotoilemalla maaston luontevaksi ja kylvämällä sille niittynurmen. Alueelle istutetaan myös puuryhmiä, mahdollisesti tammia joiden sijoituksessa otetaan kuitenkin huomioon tärkeät näkymät mäeltä länteen.

Alueen kulkureittejä ja niiden valaistusta ja varustetasoa parannetaan. Sahaajankadulle laskeutuvat portaat uusitaan ja niiden vierusta kohennetaan.

Vanhat penkit uusitaan ja alueelle tuodaan lisää puistonpenkkejä. Niiden sijoituksessa otetaan erityisesti huomioon miellyttävät näköalat ja ilmansuunnat. Selänнемetsän penkkityyppi on nk. metsäpenkki – metallijalkainen, selkänojallinen, tummanruskeaksi käsitelty puupenkki.

Ylläpidossa huomioitavaa: Alueen roskaantumisen estoon kiinnitetään erityistä huomiota. Villin kaatopaikkajätteen kuljetukseen käytetyt reitit puomitaan ja alue siivousta tehostetaan.



Metsäpenkki



Sahaajankadulle laskeutuvat portaat

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
– läjitys- ja varastoalueen maisemointi	I
– kalusteiden uusinta	I
– kulkureittien ja niiden ympäristön parannuksia	I
v. 2006 kustannusarvio	25 000 €

Japanilaistyylinen puisto (54077)

Alueen kuvaus

Entisen kivilouhoksen ympäristöön perustetun Kalliopuiston muodosta on jäljellä kenttätasanne, joitain käytävälinjauksia ja portaita. Vanhan hiekkakentän pohjoislaidalla on vaikuttava entisen kivilouhoksen kallioseinä. Kenttää käytetään mm. petankin pelaamiseen. Kenttäalueella oli aikoinaan suuri keinu, jonka mukaan paikkaa kutsuttiin myös keinupuistoksi.

Alueen monimuotoiset kalliot, maalaukselliset vanhat männyt, maaston selkeät terassimaiset korkeuserot sekä pintavesien ja orsivesien kulkureitit ovat olleet lähtökohtina japanilaisvaikutteisille sommitelmille.

Puisto on rakentunut vähitellen usean vuoden kuluessa. Käsityövaltaiseen työhön on osallistunut mm. joukko puutarha-alan työllistettyjä ja työllisyyskurssilaisia. Puisto on hyvä esimerkki paikan lähtökohdat oivaltavasta ja niitä jalostavasta puistosuunnittelusta ja -toteutuksesta. Puutarhaliitto ry ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry valitsivat Japanilaistyyllisen puutarhan vuoden 1998 ympäristörakenteeksi.

Puiston neljä eriluonteista osaa on omistettu ilmansuuntia hallitseville tarueläimille. Pohjoisimpana on mustan kilpikonnin hallitsema metsäinen yläterassi, jossa kapeat polut mutkittelevat sammalpeitteen ja maanpeitekasvien kattamassa maastossa. Läntinen valkoiselle tiikerille omistettu suojaisa ja



Suunnitelma 1960-luvulta, mahdollisesti Bengt Schalinin työ

lämmin louhosseinien, luonnonkivimuurin ja kallion rajaama puutarha on suosittu rauhallinen istuskelupaikka.

Eteläisessä punaisen feenikslinnun puutarhassa sijaitsee kuivavesiaihe, kiviaineksista laadittu symbolinen elämänvirta ja -meri, teeseremonioiden käsi- enpesupaikkaan viittaava kiviasetelma, piknikpaikkana suosittu teekatos sekä erityyppisiä bambuaitoja sekä portteja. Idän ilmansuuntaa hallitsevan pienen sinisen lohikäärmeen puutarhassa maakerroksen alta paljastettuun kallioruhjeeseen on rakennettu ”seitsemän äänen” noro, joka laskee rehevän kasvillisuuden ympäröimään ja zickzack-sillan ylittämään kallioaltaaseen.

Ohikulkijoita puutarhaan kutsuu Roihuvuorentien yläpuolisessa rinteessä kasvaisin herkästi kukkiva ja syksyn ruskassa hehkuva kirsikkametsikkö.

Kasvillisuus on monimuotoista käsittäen alkuperäistä luonnonpuustoa sekä japanilaisia lajeja. Perenna- ja maanpeitekasvustoja on runsaasti. pääosin kasvustot ovat kohtalaisen hyvässä kunnossa, mutta I. luokan hoitotasoon nähden parantamisen varaa paikoin on. Osalla aluetta on sammalpohja, jonka menestyminen on ollut työn takana eikä vielääkään ole aivan hallinnassa.

Puistossa on runsaasti erikoisrakenteita, jotka on tehty rakennusviraston käsityöpajalla. Osa niistä (bamburakenteet, sirot katokset jne.) ovat rakenteeltaan normaalia puistokalustusta haavoittuvampia ja niillä on toistuva uusimistarve.




Valkoisen tiikerin puutarha



Punaisen feenikslinnun puutarha



Mustan kilpikonnan puistometsä



Pienen sinisen lohikäärmeen puutarha



I. luokan hoitotasoon nähden on paikoin parantamisen varaa

Käyttäjien kommentteja

Puistosta on saatu erittäin hyvää yleisöpalautetta, ja sen ylläpitoa ensiluokkaisena puistokohteena on pidetty tärkeänä.

Naapurusto on toistuvasti paheksunut lehtipuhallinten käyttöä puiston hoidossa, joten mm. sammalikon hoidossa tarpeellinen puhallinten käyttö on rajattu ajallisesti mahdollisimman vähäiseksi.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puiston hoito- ja kehittämissuunnitelma saatetaan valmiiksi. Suunnitelma pohjautuu puiston nykyiseen sommitelmaan. Siinä pyritään ratkaisemaan esiintyneitä hoito-ongelmia. Alueen jäsentelystä, kasvillisuudesta ja rakenteista tehdään tarkat piirrokset ja kuvaukset, jotta hoidon laatu kyetään varmistamaan pitkällä tähtäimellä hoitajien aikoinaan vaihtuessa. Suunnitelmassa määritellyt korjaukset toteutetaan vaiheittain 10-vuotiskaudella.

Puistoa kehitetään ja hoidetaan ydinosiltaan I. luokan puistona parhaillaan laadittavan hoito- ja kehittämissuunnitelman mukaisesti. Uusia rakennelmia, kasvillisuutta ja muita elementtejä ei tuoda alueelle spontaanisti, vaan kaikista muutoksista sovitaan ylläpidon tilaajan kanssa. Puiston rakenteet uusitaan tarpeen mukaan hoito- ja kehittämissuunnitelmassa esitettyjen piirustusten mukaisesti.

Osa puistosta on tonttimaalla. Maanvaihdoista on syytä neuvotella (ks. kohde 54042, Vuorenpeikon puistokaistat). Ellei maanvaihto käy päinsä, sopimukset puistoalueiden käytöstä tulee päivittää muuten.

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
– hoito- ja kehittämissuunnitelma	I
– puistoalueen sopimukset / maanvaihto?	I
– katoksen korjaus	I
– pienehköjä rakenteellisia korjauksia ja istutusalueiden kunnostusta hoito- ja kehittämissuunnitelman mukaisesti	I-3
v. 2006 kustannusarvio	60 000 €

Leikkipuisto Tuhkimo (54071)


Alueen kuvaus

Leikkipuiston sijainti laajan metsäisen aluepuiston ydinalueella on erittäin suojainen ja pienilmastoltaan miellyttävä. Puisto on perustettu 1960-luvulla. Altaan ympäristössä tehtiin muutoksia 1990-luvulla ja osa alueesta on peruskorjattu muutama vuosi sitten.

Sosiaalivirasto vastaa leikkipuiston toiminnasta ja rakennuksista. Leikkipuisto on kaikille avoin vapaa-ajanviettopaikka. Aamupäivätoiminta painottuu vanhempien ja lasten yhdessäoloon ja leikkitoimintaan. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan koululaisille turvallista ja virikkeellistä toimintaa. Nuorisotilojen poistuttua Strömsin alueelta Musiikkiopiston rakennuksesta puisto palvelee entistä enemmän nuorisoa. Alueelle on tuotu väliaikainen parakki nuorisotoimintaa varten. Roihuvuori-päivää on aiemmin vietetty leikkipuistossa, mutta nyt tilaisuus on vakiintunut kirkon pihalle.

Rakennusvirasto vastaa puistoalueen hoidosta. Puistossa on monipuolinen leikkivälineistö, pelikenttä, uima-allas ja talvisin luistinrata sekä jäämäki.

Puiston reuna-alueilla on runsaasti luonnonpuustoa. Ydinalueen istutukset ovat osin korotetuissa istutusaltaissa.



Ensimmäinen suunnitelma leikkipuistosta, mahdollisesti Bengt Schalinin työ



Keskialueen korotettua istutusta



1990-luvulla uudistettua allasaluetta

Puiston sijainti harjanteiden välisessä laaksossa on pintavesien johtamisen kannalta hankala varsinkin kun leikkipuistorakennus on sijoitettu laakson päätyyn poikittain. Kuivatusta parannettiin puiston perusparannuksen yhteydessä, mutta varsinkin alueen itälaidalla on edelleen muutamia ongelmakohtia.

Puiston varusteet ja kalusteet ovat peruskorjauksen ja jatkuvan ylläpidon ansiosta yleisesti kohtuullisen hyvässä kunnossa, vaikka ilkeältä alueella onkin valitettavan yleistä. Altaan ympäristön betonirunkoiset penkit ovat huonokuntoisia. Valaisimia on ainakin kahta tyyppiä: aikakaudelle tyypillisiä puistovalaisimia ja uudehkoja raittivalaisimia.

Käyttäjien kommentteja

Suuria muutostoiveita ei ole ilmennyt. Laajentunut nuorisotoiminta puistossa tuottaa jonkin verran käyttötavan muutoksia.

Koirien ulkoilutus ja jätökset ovat tuottaneet ongelmia varsinkin käytävän varrella. Leikkipuistoalueen rajaamista aidalla käytävän reunassa on toivottu. Pintavesiongelma on huomauteltu.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoa kehitetään ja hoidetaan turvallisena viihtyisänä ja monipuolisena leikki- ja toimintapuistona. Alueella ei tehdä suuria toimenpiteitä. Leikkivälineitä ja varusteita korjataan ja uusitaan maltillisesti ottaen huomioon mm. puiston käyttötavan muutokset ja turvanormit.

Kuivatusta parannetaan ja puiston keskialuetta aluetta rajataan matalalla kaitteella käytävän varrella koirien jätösongelman vuoksi.

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
– pintavesijärjestely pääkäytävän laidassa	I
– aita pääkäytävän varteen (koirien jätösongelma)	I
– leikkivälineiden korjauksia turvatarkastusten mukaan	
V. 2006 kustannusarvio	30 000 €

Vuorenpeikon puistokaistat (54042)

Alueen kuvaus

Asuinkorttelien sekä terveyskeskuksen ja koulun tontin välialueilla sijaitsee pitkänomaisia puistoksi kaavoitettuja alueita, jotka liittyvät saumattomasti pihoihin. Alue on osittain nurmea, osittain parkkialuetta ja kulkuväylää. Kulkureiteistä osa liittyy asuinkorttelien väliseen käytäväverkostoon.

Kaistaleella kasvaa vain muutama puu. Muutamasta kohdasta on tehty pitkäaikainen vuokrasopimus kiinteistöjen kanssa.

Vuorenpeikontien varressa kuivahkolla kankaalla kasvaa n. 100-vuotias männikkö. Koulun puolella maa on kallioista ja puusto hyvin harvaa.

Käyttäjien kommentteja

Ei ole kirjattu.

Luonnonhoidon tavoitteet

Männikön annetaan kehittyä luonnonmukaisesti, mutta turvallisuudesta huolehditaan.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Asemakaavan tarkistusehdotus: kapea korttelien 43212 ja 43211 välinen puistokaistale vaihdetaan Japanilaiseen puistoon liittyvään tonttimaahan.

Myös muista kiinteistöjen hoidossa olevien puistokaistojen sopimukset tarkistetaan.

Keskeistä puistoaluetta hoidetaan puistometsänä..

Toimenpiteet

– maankäyttösopimukset tai kaavamuutos?

Kiireellisyysluokka

neuvoteltava

R2 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON POHJOISOSA

Rekisterinumerot

- a. 54007 Roihuvuoren selännemetsän pohjoisosa
- b. 54078 Yleiskaavan rakennusvaraus selännemetsässä
- c. 54033 Lumikintien kenttä

Osoite

43 Herttoniemi

Hoitoluokka


- a. C1, K1
- b. C1
- c. A2, A3, C1, L2

Hoitopinta-ala

- a. 108825 m²
- b. 36028 m²
- c. 9178 m²

Kaavamerkintä / nro

- a. VP / 3979
- b. VP / 3979
- c. P / 3979



250 m

Roihuvuoren selännemetsän pohjoisosa (54007)

Alueen kuvaus

Kohde on osa Roihuvuoren länsiosan maisemallisesti ja ekologisesti merkittävää selännemetsää, joka palvelee myös lähiasutuksen suojavyöhykkeenä teollisuusalueen suuntaan sekä tärkeänä ulkoilualueena.

Maasto on vaihtelevaa ja paikoin jopa jylhäpiirteistä, ja osalla aluetta on oikean metsän tuntu. Terveyskeskuksen länsipuolella on aiemmin sijainnut Roihuvuoren hyppyrämäki. Sen pohjoispuolella notkon pohjalla on soistunut alue, joka on aikoinaan ollut ojitettu. Nyt ojat alkavat umpeutua ja soistuneisuus lisääntyy. Kosteikossa kasvaa lehtipuustoa ja myös tervaleppää.

Metsä kärsi kuivuustuhoista vuosina 2002 ja 2003 ja alueelta poistettiin paljon kuollutta ja huonokuntoista puustoa. Kolmannes puiston alasta on

karua kalliomaata. Kasvullisen osan kasvupaikoista 16 % on lehtoa, 31 % lehtomaista kangasta, 39 % tuoretta kangasta ja 13 % kuivahkoa kangasta. Suhteellisen rehevät alueet, kalliomaat poisluettuna, ovat perustana monipuoliselle lehtipuuvaltaiselle metsälle, joka on myös linnustollisesti arvokas. Alueella on vahva lehti- ja sekametsän peruslunnusto ja havaintoja on myös kultarinnasta, tiklistä ja sirittäjästä. lältään puusto on vanhaa ja etenkin harmaaleppää kasvava lehtoalue on erittäin heikkokuntoista.

Ongelmia ovat alueen roskaantuminen sekä teollisuusalueen tonttien osin luvalliset ja osin luvattomat aluelaajennukset, jotka muodostavat epäsiistin reunan viheralueelle. Kulkureitti Siilitien metroasemalle kiertää hieman pohjoisen kautta, joten teollisuustonttien kautta on syntynyt oikopolkuja. Tonttien pysäköintiongelmaa ja suorempaa kulkureittiä metroasemalle on pyritty ratkaisemaan asemakaavalla, joka on vahvistunut kesällä 2005.

Metsässä on vilkkaasti käytetty koira-aitaus, jonka aita ja varustus ovat asiallisessa kunnossa. Muuten alueella on niukasti varusteita. Käytävien reunat ovat paikoin viimeistelemättömiä.

Käyttäjien kommentteja

Aiempiä metsänhoitotoimenpiteitä, mm. kuivuustuhojen jälkeistä puiden kaatoa, on arvosteltu rankasti. Koira-aitauksen sijoitusta hienolle metsäalueelle on arvosteltu, ja sitä on jopa ehdotettu poistettavaksi. Sen säilyttäminen on kuitenkin alueen vilkkaan käytön vuoksi toistaiseksi tarpeen. Aitauksen joutuessa peruskorjausvaiheeseen sijaintivaihtoehdot teollisuusalueen laidassa tutkitaan.

Selännemetsän merkitys asuntoalueen ja teollisuuskorttelien välisenä suojavyöhykkeenä on suuri. Alueelle on toivottu lisää penkkejä ja valaisimia. Entisen hyppyrimäen perustuksia on toivottu poistettavaksi. Hyppyrimäen alastulorinne toimii talvella pulkkamäkenä.

Luonnonhoidon tavoitteet

Puiston pohjoispäässä ulkoilutien ja teollisuusalueen välistä harmaalepikkoa uudistetaan tekemällä aukioita, joihin istutetaan pitkäikäisiä lehtipuita (metsälehmus, jalava, tammi, koivu) niin, että syntyy monilajinen kerroksellinen lehtipuuvaltainen sekametsä. Teollisuustonttien rajalle istutetaan myös kuusia kehittymään suojaksi, joka toimii myös talvella. Kallioalueet hoidetaan maisemallisesti kauniiksi mm. poistamalla niiltä pystyyn kuollut pienpuusto.



Selännemetsä teollisuusalueen laidassa, kuva otettu ennen kuivuustuhoja



Penkit ovat huonossa kunnossa.



Entisen hyppyrimäen alastulorinne. Metsän siivousta on tehostettava.



Tärkeä ulkoilureitti metsän siimeksessä

Monimuotoisuutta lisätään metsän ydinalueilla mm. jättämällä pieniä pökke-
löitä sekä lahopuita maapuiksi eliöstölle. Painanteen kosteikkoalue jätetään
hoidon ulkopuolelle ja ojien annetaan umpeutua. Maapuilla ohjataan kulkua
sitien, etteivät polut kulje kosteikon poikki.

Pulkkamäkenä toimiva entisen hyppyrimäen alastulorinne pidetään avoi-
mena. Karummilla kasvupaikoilla, joissa kuivuustuhot olivat suurimmat,
suositaan luontaisesti syntyvää mäntyä ja katajaa. Jalopuita istutetaan ulkoi-
lureittien varrelle ja sopiviin kohtiin luonnonhoidon toteutussuunnitelman
mukaisesti.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Kuivuustuhoista ja roskaamisesta kärsinyt maisemallisesti merkittävä alue py-
ritään kohentamaan arvoiseensa tilaan.

Alueen kulkureittejä ja niiden valaistusta ja varustetasoa parannetaan ja käy-
tävien rikoit laidat viimeistellään.

Valaistusta parannetaan paikoitellen, vanhat betonirunkoiset penkit vaihde-
taan uusiin ja alueelle tuodaan muutama penkki lisää. Alueen siivousta te-
hostetaan.

Toimenpiteet	Kiireellisyysluokka
– kulkureittien ja niiden varsien paikoittainen kunnostus	I
– penkkien uusiminen	I
– asemak. mukainen käytävämuutos Sahaajan- kadun puolella	
V. 2006 kustannusarvio	65 000 €

Yleiskaavan rakennusvaraus selännemetsässä (54078)

Alueen kuvaus

Yleiskaava 2002:ssa on merkitty Lumikintien asuinkorttelien pohjoispuoli-
selle metsäalueelle varaus asuntoalueen laajennukselle. Kaupunkisuunnitte-
luvirasto tutkii parhaillaan alustavia vaihtoehtoja. Mahdollinen rakentaminen
alkanee aikaisintaan vuosikymmenen vaihteessa.

Käyttäjien kommentteja

Alueen metsänhoitotoimenpiteitä mm. kuivuustuhojen jälkeistä puiden kaa-toa on kritisoitu voimakkaasti. Asuntoalueen laajennusta metsään on arvos-teltu voimakkaasti. Maankäyttöä ei ratkaista rakennusviraston viheraluesuun-nitelmassa, vaan se on kaupunkisuunnitteluviraston vastuulla. KSV tiedottaa aikanaan kaavoitustyön vaiheista.

Luonnonhoidon tavoitteet

Kaavoituksen alla olevalle alueelle ei aseteta tässä vaiheessa muita tavoit-teita kuin yleinen turvallisuudesta huolehtiminen. Alueelta korjattiin 2004 kuivuustuhojen jälkiä ja istutettiin koivun ja männyn taimia pahimpiin aukko-paikkoihin.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Kaavoitustilanteen vuoksi alueella ei tehdä suuria toimenpiteitä. Alueen siis-teydestä huolehditaan

Lumikintien kenttä 54033

Alueen kuvaus

Alue on aikoinaan suon paikalle rakennettu leikkikenttä, jolta vanhat leikkivä-lineet on poistettu muutama vuosi sitten. Leikkipaikan tarvetta ei ole viime aikoina ilmennyt. Kenttä on säilytetty, koska Roihuvuoressa on suhteellisen vähän puistokenttiä. Muusta alasta osa on puistomaista ja osa metsäistä.

Luonnonhoidon tavoitteet

Mäntyvaltaista varttunutta sekametsää hoidetaan elinvoimaisena ja turvalli-suus huomioon ottaen.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Alueella ei tehdä suuria toimenpiteitä. Kentän reuna-alueiden Istutuksia täy-dennetään Roihuvuorelle tyypillisillä mielenkiintoisilla puu- ja pensaslajeilla.

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
– täydennysistutuksia	3
V. 2006 kustannusarvio	5 000 €

R3 ROIHUVUOREN KOILLISOSAN VIHERALUEET

Rekisterinumerot

- a. 64001 Tulisuo puisto siirtolapuutarhan eteläpuolella
- b. 64048 Hiidenkimujen rinnemetsä
- c. 65026 Hiidenkimujenrinne, Itäväylän laita
- d. 55025 Roihuvuorentie–Itäväylä metsä
- e. 54008 Prinsessantien puistometsä

Osoite

43 Herttoniemi

Hoitoluokka

- a, b, c, e C1
- d. C1, A2

Hoitopinta-ala

- a. 16365 m²
- b. 92573 m²
- c. 11796 m²
- d. 17281 m²
- e. 23406 m²

Kaavamerkintä / nro

- a, b VL / 10265
- c, d, e ei kaavamerkintää

**Yleistä aluekokonaisuudesta**

Nämä metsäiset viheralueet ulottuvat osittain Marjaniemen kaupungin-osaan.

Roihuvuoren koillisosalla maaperästä heikkokasvuisia kalliomaita on vain 13 % muun osan jakaantuessa lehtoihin (43 %), lehtomaisiin kankaisiin (36 %), tuoreisiin kankaisiin (16 %) ja kuivahkoihin kankaisiin (4 %). Alue on siis hyvin rehevää.

Kuivuustuhot eivät tällä alueella olleet aivan niin pahoja kuin muualla Roihuvuoressa. Pahimmat tuhot olivat Roihuvuorentien varressa ja kallioalueilla asuinalueiden reunassa. Puusto on koivu- ja lehtipuuvaltaista. Ikärakenteeltaan puusto on keski-ikäistä tai vanhaa 40–100 -vuotiasta. Kuusta ja mäntyä alueella on harvinaisen vähän, kun verrataan Helsingin kokonaisuuteen.



Tulisuon puisto siirtolapuutarhan eteläpuolella (64001)

Alueen kuvaus

Alue on valtaosin lehtoa, jossa kasvaa melko väljästi koivuja sekä alikasvoksen seassa lehtopensaikkoa ja vaahteraa. Pieni kulma luoteisosassa kuuluu ympäristökeskuksen kartoittamaan arvokkaaseen kasvillisuuskohteeseen. Lehtokaistaleella kalliojyrkänteen reunassa kasvaa mm. lehtosinijuurta, sini-vuokkoa, mustakonnanmarjaa ja koiranvehnää.

Luonnonhoidon tavoitteet

Lehdon säilyminen turvataan. Valoisana kehittyvään koivikkoon ei anneta syntyä kuusialikasvosta. Vaahteroita suositaan, jos ne ovat hyvärunkoisia ja kehityskelpoisia.

Hiidenkirnujenrinne (64048)

Alueen kuvaus

Lehtipuuvaltainen lehtometsä joka laskeutuu Prinssintien ja Prinsessantien talojen itäpuolelta Marjaniemen siirtolapuutarhaan. Vanhojen koivujen kunto on melko huono. Paikoin puusto on heikkokuntoista harmaalepikkoa. Lehdettömään aikaan näkymät ovat pitkälle, mutta kesäisin pensaskerroksen

lehvästöt tekevät alueesta sulkeutuneemman ja metsän tuntu on mukava. Linnustollisesti alue on arvokas ja alueen eteläosan kallionalustat kuuluvat samaan arvokkaaseen lehtokohteeseen, joka jatkuu hieman Tulisuo- n- puolelle. Tulisuo- tie 4 pohjoispuolella puisto on käytävän eteläpuolella muuttunut osaksi pihaa.

Alueella on ilmeisesti tykkien jäänne. Sitä ei ole kuitenkaan noteerattu Hel- singin linnoituslaitteiden inventoinnissa. Pohjoisosan kallioinen rinne on pai- kalliselta asukkaalta (Riederer) saadun tiedon mukaan palvellut viime sodan aikana patterinmäkenä.

Käyttäjien kommentteja

Hiidenkirnujen ympärillä olevat kömpelöt suoja-aidat on syytä korvata tyy- likkäämmillä. Patterinmäen historia pitäisi selvittää ja paikalle voisi tehdä asi- asta kertovan muistomerkin ja opasteen. Kuntovälineet uudistettava.

Luonnonhoidon tavoitteet

Puustoa uudistetaan pienimuotoisesti, ja kuivuustuhoissa kärsineiden aluei- den uudistuminen turvataan. Jalopuiden istutuksilla lisätään metsikön mo- nimuotoisuutta ja kauneutta. Alueen eteläosaan voi istuttaa esim. metsä- lehmuksia ja kosteimmille paikoille saarnea ja tervaleppää. Turvallisuudesta huolehditaan ja sopivissa kohdissa säilytetään myös tiheiköitä. Näille kohdille voidaan lisätä lahoppuuston määrää jättämällä puunrunkoja maahan lahoa- maan. Aluetta kehitetään lehtipuuvaltaisena metsikkönä ja sopivaa vaihtelua luodaan pienillä kuusiryhmillä, joita istutetaan lähemmäksi Itäväylää. Heikko- kuntoisimpia leppävaltaisia alueita uudistetaan vaihteittain monilajiseksi lehti- puuvaltaiseksi sekametsäksi.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Hoitoluokan tarkistus käytävän varressa Tulisuo- tie 4:n vieressä. Aluetta A- hoitoluokkaan. Hiidenkirnuja ympäröivät aidat uusitaan.

Tykkien ja Patterinmäen sotahistoria selvitetään ja alueelle tuodaan paikan historiasta kertova opaste.

Kuntovälineitä uusitaan tarpeen mukaan yhteistyössä liikuntaviraston kanssa.

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
– aitojen uusiminen	3
– historiaselvitys, opaste	3
– kalusteiden ja varusteiden uusintaa	2
– hoitoluokan tarkistus käytävän varressa	
V. 2006 kustannusarvio	25 000 €



Sähkölínjan alustaa Itäväylän varressa

Hiidenkirnujenrinne, Itäväylän laita (65026)

Alueen kuvaus

Itäväylän varressa olevalla suojavyöhykkeellä kasvaa istutettuja n. 55-vuotiaita lehtikuusia, koivuja, harmaa- ja tervaleppiä.

Luonnonhoidon tavoitteet

Puuston elinvoimaisuudesta huolehditaan ja kehitetään kerrokselliseksi sekametsäksi.

Roihuvuorentie – Itäväylä metsä (55025)

Alueen kuvaus

Alue on osittain nurmialuetta ulkoilutien reunassa. Ammattikoulun länsipuolella on pieni sekametsä, jossa on joitakin heikkokuntoisia vanhoja puita.

Käyttäjien kommentteja

Itäväylän varteen nykyisen nurmialueen kohdalle on ehdotettu suojametsää, mutta puiden kasvatus sähkölinjan suoja-alueella ei ole mahdollista.

Luonnonhoidon tavoitteet

Turvallinen ja maisemallisesti viihtyisä metsänreuna, jossa pyritään kehittämään kerroksellisuutta.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Toimenpiteet

Luonnonhoitosuunnittelun yhteydessä tutkitaan Itäväylän varren matalahkon suojaistutuksen mahdollisuus yhteistyössä Helsingin energian kanssa. Suoja-alueen hoidon rahoittaja HELEN

Prinsessantien puistometsä (54008)

Alueen kuvaus

Roihuvuorentien varresta jouduttiin kaatamaan paljon kuivia puita. Jäljelle jäänyt puusto on harvaa, mutta luontaisesti syntyneistä vaahteroista voidaan kehittää alueelle kaunista lehtipuustoa. Prinsessantien eteläpuolella puusto on varttunutta sekametsää ja tienvarressa on yksi Roihuvuoren harvoista kuusivaltaisista metsiköistä. Kuusten kunto on kohtalainen eikä välittömiä toimenpiteitä ole tarve tehdä.

Roihuvuorentien itä laidalle rakennetaan lähiaikoina kevyelle liikenteelle reitti.

Käyttäjien kommentteja

Vanhaa koivikkoa on toivottu uudistettavaksi mäntymetsäksi.

Luonnonhoidon tavoitteet

Roihuvuorentien varressa puustoa kehitetään kerrokselliseksi sekametsäksi. Prinsessantien eteläpuolella huolehditaan turvallisuudesta ja tutkitaan istutusten mahdollisuus vanhemman puuston väliin ja väljempiin kohtiin. Tavoitteena on luoda eri-ikäistä puustoa kehittymään tulevaisuuden varalle. Kuivemmilla kasvupaikoilla kallion läheisyydessä suositetaan mäntyä.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Toimenpiteet

- kevyen liikenteen reitti Roihuvuorentien laitaa (hanke on katujen toteutusohjelmassa)

Kiireellisyysluokka

I

R4 ROIHUVUORENTIEN - TULISUONTIEN PUISTOKAISTA KIRKON LÄNSIPUOLELLA

Alueen kuvaus

Roihuvuoren keskuksesta, kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla sijaitsevala puistokaistalla on puistomainen yleisilme hoidettuine nurmialueineen ja istutuksineen.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt Roihuvuoren keskustasta alustavan tarkastelun, jossa tällekin paikalle esitetään muutoksia. Todennäköisesti puistokaista kapenee katualueen muutosten vuoksi. Se kaavoitetaan mahdollisesti kadun viheralueeksi. Alueen maankäyttöratkaisu tarkentuu vuonna 2006 tehtävän asemakaavatyön yhteydessä.


Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Keskustan asemakaavatyön valmistuttua alueen muutostöiden suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä myös kaista suunnitellaan ja rakennetaan osittain uudelleen.

Viherkaistaa kehitetään ja hoidetaan korkeatasoisesti näyttävänä osana Roihuvuoren keskustaa.

Toimenpiteet

- riippuvat asemakaavaratkaisusta
- rahoitus todennäköisesti mukana kadun rakentamishankkeessa



150 m

Rekisterinumero

54010

Hoitoluokka

A 2


Hoitopinta-ala

1294 m²

Kaavamerkintä / ak.nro

P / 3898

R5 ROIHUVUORENTIEN - VUORENPEIKONTIEN PUISTOKAISTA



150 m

Rekisterinumero

54011

Hoitoluokka

A2

Hoitopinta-ala1381 m²**Kaavamerkintä**

P

Alueen kuvaus

Roihuvuoren keskuksesta, kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla sijaitseva puistorinne rajaa kauniisti Roihuvuorentien katualuetta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt Roihuvuoren keskustasta alustavan tarkastelun, jossa tällekin paikalle esitetään muutoksia. Osalle aluetta on tutkittu pysäköintipaikkojen sijoittamista. Maankäyttö ratkaistaan kaupunkisuunnitteluvirastossa vuonna 2006 tehtävän asemakaavatyön yhteydessä.

Käyttäjien kommentteja

Ostoskeskuksen yrittäjät ovat esittäneet alueelle pysäköintipaikkoja.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Keskustan asemakaavatyön valmistuttua alueen muutostöiden suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä myös tämä alue todennäköisesti suunnitellaan ja rakennetaan osittain uudelleen. Jäljelle jäävä viheriö sisältynee asemakaavan pysäköinti- ja katualueisiin.

Toimenpiteet

- riippuvat asemakaavaratkaisusta
- rahoitus todennäköisesti kadun tai pysäköintialueen rakentamishankkeessa

R6 STRÖMSINLAHDENPUISTO JA STRÖMSIN KARTANO



250 m

Alueen kuvaus

Yleistä aluekokonaisuudesta

Yleiskaavassa viheralue ja siihen liittyvä julkisen rakennuksen tontti on määriteltä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi kokonaisuudeksi. Se on osa yleiskaavan laajaa kaupunginosapuistoa. Puiston lähikäyttäjää asuu Marjaniemessä lähes 2 000 henkeä, Itäkeskuksessa 5 000 ja Roihuvuoressa lähes 8 000 henkeä.

Strömsin kartanon historia ulottuu 1700-luvun lopulle, jolloin tila erotettiin Herttoniemen kartanosta ja Kreijarsin torpan paikalle perustettiin Strömsin kartano. 1700-luvun lopulla alueelle rakennettiin päärakennus, talousrakennus ja päärakennusta ympäröivä pihapiiri.

Kartano alueineen myytiin v. 1950 Kulutusosuustoiminnan Keskusliitolle (KK), jonka aikana kartanon pohjoispuolelle rakennettiin E-instituutti, kartanon talousrakennukset purettiin ja nykyisen Marjaniemen siirtolapuutarhan paikalle perustettiin taimitarha. 1960–70 -luvulla lahden pohjukkaa täytettiin ja rantaan rakennettiin kävelytie. Kartano siirtyi Rakennuskunta Hakan haltuun v. 1985 ja Helsingin kaupungille v. 1987.

Entisessä E-instituutissa toimii Itä-Helsingin musiikkiopisto ja koulu.

Rekisterinumerot

- a. 64002 Strömsin kartano
- b. 64029 Strömsinlahdenpuisto
- c. 64018 Marjaniemen uimaranta, LIV-alue

Osoite

Tulisuontie

Hoitoluokka

- a. A2, C1
- b. A2, A3, C1, B
- c. rakentamaton, C1

Hoitopinta-ala

- a. 18557 m²
- b. 106787 m²
- c. 5228 m²

Kaavamerkintä / Ak.nro

VP + s / 11157

Suunnitelmat

Helena Saatsi: Strömsin kartanoalueen selvitys ja suunnitelma
Maisema- ja ympäristö oy / puistosuunnitelma tekeillä

Asemakaava

Koulun ja musiikkiopiston lisätilan tarve, Marjaniemen uimarannan laajentaminen, huoltoliikenne- ja pysäköintitarpeet antoivat aiheen asemakaavan tarkistukselle. Uusi kaava vahvistui vuonna 2004.

Pääosa alueesta esiintyy merkinnällä VP eli puisto. Kartanon lähiympäristössä on lisämerkintä s-I eli suojeltava alueen osa. Sitä tulee hoitaa ja uudistaa niin, että sen luonne ja merkitys osana kulttuurihistoriallista ja maisemallista kokonaisuutta säilyvät. Musiikkiopisto ja kartano ovat suojeltavia rakennuksia.

Marjaniemen uimarantaa on asemakaavassa laajennettu Strömsinpuiston puolelle yhtenäiseksi VU - eli urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Uudella uimaranta-alueella on rakennusala yksikerroksiselle huoltorakennukselle.

Kaavaan on merkitty likimääräiset kevyen liikenteen reitit. Tulisuoontieltä puiston lounaisnurkkaukseen kulkeva reitti on merkitty valaistuksi ja pidettäväksi kunnossa talvisaikaan.

Uimarantaa, puistoa ja musiikkiopistoa palvelevat pysäköintipaikat sijoittuvat Tulisuoontien varteen ja Untuvaistentien päähän.

Kartano

Kartano sai nykyisen hahmonsaa 1900-luvun alussa, jolloin rakennettiin (tai uudistettiin) tilan päärakennus ja sen edessä oleva symmetrinen käytävä- ja istutussommitelma, jonka keskellä oli nurmiympyrä, pylväk ja koristeistutuksia. Sommitelman keskiakseli jatkui rantaan, jossa sijaitsi laituri ja uimahuone.



Strömsin kartano

Päärakennuksen länsipuolella 1800-luvulla perustettu tie jatkui puukujana lounaaseen Strömsinlahden rantaan. Päärakennuksen pohjoispuolella oli kartanon talousrakennukset, mm. talli, muonamiehenrakennus ja lato.

Päärakennus sijaitsee Strömsinlahden pohjoisrannalla maisemallisesti näkyvällä paikalla mereen laskevassa rinteessä. Sen edessä on 1900-luvun alun asuun kunnostettu käytäväsommitelma, jonka päätteenä sijainnut kivirakenteinen laituri on osittain purettu. Uimahuone on hävinnyt. Rannan kävelytie yhdistyy lahden pohjukassa kartanon entiseen puukujaan, josta on jäljellä huonokuntoinen tervaleppäriivi.

Päärakennuksen edustan puistossa kasvaa vaahteraa, saarnia ja tervaleppää. Reunalla on metsää. Päärakennuksen pohjoispuolella on asfalttipiha ja puisto, jossa kasvaa vanhoja tammia, vaahteroita, saarnia ja kuusia.

Rakennus on vuokrattu Itä-Helsingin kuvataidekoululle. Kohteesta on tehty historiallinen selvitys ja alustava kunnostussuunnitelma v. 1996. Aluetta on kohennettu ja sen hoitoa on tehostettu kunnostussuunnitelmaa soveltaen.

Strömsinlahdenpuisto


Strömsinlahdenpuisto ympäröi varsinaista kartanoaluetta. Alueen kunnostusta on 1990-luvun alkupuolelta lähtien toistuvasti siirretty taloussuunnitelmissa Itä-Helsingin projektialueiden kiireellisempien hankkeiden tieltä. Puistosuunnitelma on ollut vireillä vuosia.

Valtaosa alueesta on Litorinameren pohjalle laskeutunutta savikkoa, jolle syntyneet lehtomaiset metsät on aikanaan raivattu pelloiksi. Viljelyala oli laajimmillaan ennen lähiörakentamisen alkamista. Rakentamiselta säästyneet pellot ja niityt kasvavat nyt vaihtelevasti nuorta lehtisekametsää, pensaikkoja ja heinäkasveja sekä pellon rikkakasveja. Puustoa on harvennettu viimeksi 1990-luvulla. Avoimena säilyneet alueet vaativat hoitoa, etteivät ne kasva umpeen.

Alavan peltomaan halki kulkee valtaoja, jyrkkäreunainen ja oikaistu Mustapuron. Puron ylittävä silta on huonokuntoinen ja toinen ylityspaikka on perustettu väliaikaisratkaisuna kaksoisviemäriumpujen päälle pengertämällä.

Puistossa on myös metsäisiä kumpareita ja rinnealueita, joissa kasvaa iäkkeitä, järeitä mäntyjä. Maaperältään alue on rehevää lehtoa ja lehtomaista kangasta, paitsi kumpareet ovat kuivahkoja kankaita tai kallioisia kitumaita.

Maan nousun ja virtavesien mukanaan tuoman lietteen lisäksi on louheen ym. maa-aineksen kasaaminen siirtänyt rantaviivaa. Aaltojen osittain syömmällä louherannalla on paikoin vaarallista kulkea. Tärkeinä virkistyspaikkoina toimivat vanhat laituripengerrykset ovat rikkoutuneita. Erityisesti linnustolle arvokkaaksi alueeksi on luokiteltu rantavyöhyke ruovikoineen, tervaleppäkorpineen ja monilajisine pensastoineen. Instituuttirakennuksen länsipuolelle puistoon on sijoitettu väliaikaisia kouluparakkeja ja perustettu pieni koulupiha. Puiston länsiosassa on laajahko nurmikenttä, jota käytetään mm. pallopeleihin. Instituuttirakennuksen itäpuolella on jäänteitä vanhasta, mahdollisesti tykkitieksi kivetystä tiestä.



Entiselle peltoaukealle kasvanuutta puustoa



Väliaikaisia koulurakennuksia puistossa



Avoimena säilynyttä maisemaa. Näkymä idästä kartanon suuntaan

Puiston kautta kulkevan paineviemärin hapenottoaukot sijaitsevat rinteessä ja aiheuttavat alueelle hajuhaittaa. Tämä on omiaan vähentämään alueen käyttöä, ellei asiaan saada tulevaisuudessa korjausta.

Uimaranta

Uimarannaksi kaavoitettu alue on toistaiseksi rakennusviraston vastuulla luonnonhoitoalueena. Liikuntaviraston vastuulla on uimarannan ja sen palvelujen rakentaminen ja ylläpitäminen, mutta tämä hanke on jouduttu taloussuunnitelmissa toistuvasti siirtämään.

Strömsinlahdelle työntyvä Punapaaden kallio on komea maamerkki ja näköalapaikka. Se on erittäin suosittu, hieman levotonkin oleskelupaikka, jonka ongelmana ovat lasinsirut.

Luonnonhoidon tavoitteet

Metsäisiä alueita ja niittyjä kunnostetaan ja hoidetaan tekeillä olevan puisto-suunnitelmaan liittyvän Strömsinlahdenpuiston kehittämis- ja hoitosuunnitelman mukaisesti.

Hoidon tavoitteena metsäisillä alueilla on ylläpitää puuston elinvoimaisuutta ja monimuotoisuutta. Tervaleppää ja jalopuita suositaan. Näkymät ja avoimuus säilytetään riittävän usein tehtävillä pienpuuston hoidoilla. Metsiköiden keskiosissa sallitaan myös pensaiden ja tiheiköiden syntyminen linnuston suosimiseksi. Avoimuudella ja siisteillä käytävien varsilla parannetaan ulkoilumahdollisuuksia ja turvallisuuden tunnetta. Alueen erilaisten luontotyyppien ominaispiirteitä tuetaan ja kehitetään metsänhoidollisin toimenpitein ja niittyjä hoitamalla. Esim. Marjaniemen rivitaloalueen ympärillä olevia kalliometsiä ja kuivan kankaan metsiä kehitetään mäntyvaltaiseksi.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoalue kunnostetaan tekeillä olevan suunnitelman mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään maiseman- ja luonnonhoitotöitä. Kartanon lähiympäristön maisemaa avataan erityisesti tärkeiltä näkymäakseleilta. Myös muita metsittyneitä peltoja avataan paikoin. Niittyjä tasoitetaan niin, että koneellinen niitto mahdollistuu. Viemärin hajuongelma pyritään ratkaisemaan Helsingin veden kanssa.

Strömsinlahdenpuiston yleissuunnitelman on laatinut Maisema ja Ympäristö Oy, joka aloitti työnsä huhtikuussa 2001. Työn ohjausryhmään ovat kaupungin puolelta kuuluneet viherosaston edustajien lisäksi kaupunkisuunnitteluviraston, opetusviraston, Itä-Helsingin ala-asteen ja musiikkiopiston, kuvataidekoulun, ympäristökeskuksen ja liikuntaviraston edustajat. Luonnos on esitelty asukastilaisuudessa 11.4.2002. Yleissuunnitelmaa on tarkistettu tilaisuudessa käydyn keskustelun ja muun palautteen perusteella. Suunnitelma viedään yleisten töiden lautakuntaan vuonna 2007. Projektin johto rakennusvirastossa: Raija Holopainen.

Suunnitelman kuvaus

Kevyen liikenteen reitit: Tärkeimmät reitit valaistaan ja ilmajohto muutetaan maakaapeliksi. Tykkitien arvo puiston keskeisenä kulkuväylänä korostuu. Rannan pääulkolureitti linjataan kartanolta Mustapurolle myötäilemään entistä rantaviivaa. Nykyisen reitin pohja puretaan tältä osuudelta, ja rantaan rakennetaan kapea, vain jalankulkijoille tarkoitettu polku. Liikenteen jäsentäminen on tarpeen pyöräilyn ja jalankulun yhteentörmäysten vähentämiseksi. Uusi yhteys rakennetaan puiston luoteiskulmasta Strömsinlahdenpolulta nurmikentän sivuitse. Näin syntyy yhtenäinen pohjois-eteläsuuntainen reitti rantaan asti.

Pysäköinti ja huoltoajo: Puistoon ajo Untuvaistentien päästä vähenee, kun se sallitaan vain kartanon ja koulun henkilökunnalle. Puistotie jaetaan huoltoajon ja jalankulun kesken. Untuvaistentien kääntöpaikan lp-alueelle tulee 9 autopaikkaa. Laajentuva uimaranta saa 20 + 30 autopaikkaa Tulisuntien varteen rakennettavilta lp-alueilta, jotka palvelevat myös koulun iltatilaisuuksien yleisöä. Kartanon huoltoajo säilytetään rakennuksen lähellä. Pihaan tulee 6 autopaikkaa henkilökuntaa varten. Saattoliikenne päättyy Untuvaistentien päähän.

Koulu ja pelikenttä: Koulun eteläpuolella säilyy huoltoajo puiston kautta ja henkilökunnan pysäköintipaikat pysyvät tontilla. Muu pysäköinti on siirrettäänjoko koulun yläpihalle tai Untuvaistentien ja Tulisuntien LP-alueille. Koulun välituntipihaa täydentää viereisen puiston nurmikenttä, jonka kuivastusta ja tasausta parannetaan. Kentän pohjoispuolelle jää pieni kivituhkapintainen pelialue, kun viipalekoulu puistosta puretaan.

Mustapuro: Puron ylityspaikkojen rummut korvataan silloilla. Tulvia pyritään hallitsemaan uoman muotoilulla ja laajennuksilla. Näin vesi saadaan viipymään, kiintoaines laskeutumaan ja ravinteet paremmin sitoutumaan kasvillisuuden avulla. Puro saa uutta maisemallista merkitystä puistossa. Puron suulla merenlahti on liettynyt ja rehevöitynyt. Vesipintaa avataan, ja puron suulle rakennetaan lintusaari. Rannassa puron ylittävä silta uusitaan.

Keskeinen puistoalue: Puiston keskeinen avoin itä-länsisuuntainen maisematila palautetaan. Näkymän päätteeksi lännessä on kartanomäki ja vanhat pihapuut. Metsän reunoja tarkistetaan aukean molemmin puolin näkymän avaamiseksi ja maasto muotoillaan loivapiirteiseksi.

Leikkialue: Aidattu pienten lasten leikkialue, on sijoitettu aurinkoiseen paikkaan keskeisen puistoaukean reunaan.

Uimaranta: Marjaniemen uimaranta laajenee länteen päin. Ulkoilutien eteläpuolelle rakennetaan huoltorakennus, jonne on lyhyt huoltoyhteys Kivalontien päästä. Täyttömaan paikalle vanhalta saunalaiturilta Punapaadenkalliolle rakennetaan n. 150 metrin pituudelta hiekkarantaa. Puretun saunarakennuksen rinne ja tasanne porrastetaan rantalentopallon katsomoksi ja oleskelupaikaksi. Muu uimaranta-alue on nurmikkoa ja istutuksia.

Maisemanhoito: Vanhaa kulttuurimaisemaa palautetaan. Avointa tilaa puistossa lisätään, ja sitä kunnostetaan sekä käyttönurmeksi että niityiksi ja kedoiksi. Eräänä tavoitteena on aikaansaada puistoon perhosia ja linnustoa suosivaa niittylajistoa. Puu- ja pensaslajistoa täydennetään uusilla lajeilla ja havupuiden osuutta lisätään asukkaiden toiveiden mukaisesti. Luontoarvoiltaan rikkaaseen tervaleppälehtoon rakennetaan kulkua kanavoiva pitkospuupolku.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston Rakentamisen kustannusarvio on 807 000 euroa (alv. 0 %), yksikköhinta 7 euroa /m². Kartanoalueen kustannusarvio on 135 000 €.

Strömsinlahdenpuiston rakentamisen aloittamiseen on varauduttu viherosaston taloussuunnitelmaehdotuksessa vuonna 2008. Rakennushanketta aikaisetaan, mikäli siihen saadaan rakennusviraston tekemän esityksen mukaan kaupunginkanslian myöntämää lähiörahoitusta puistolle ja uimarannalle.

Toimenpiteet	Kiireellisyysluokka
– puistosuunnitelman saattaminen valmiiksi	I
– luonnonhoitotyöt puistosuunnitelmaan liittyvän suunnitelman mukaisesti	I
– rannimmaisen sillan uusiminen ja reitinsiirto	I
– puiston ja pysäköintialueiden rakentaminen	2
v. 2006 kustannusarvio (Uimarannan laajennus liikuntaviraston vastuulla)	942 000 €



Strömsin venesatama, kartanoalue ja Strömsinlahdenpuisto

Strömsin venesatama ympäristöineen

Alueen kuvaus

Strömsinlahden ja Porolahden välinen kanava ympäristöineen ja venesatama kuuluvat liikuntavirastolle, joka on vuokrannut alueeltaan maata usealle eri venekerholle

Satama-alueen pohjoispuolella on kaista yksityistä maata (hoitoluokkakartalla valkoinen rantaan ulottuva kaista) joka kuuluu viereiselle asunto-osakeyhtiölle.

Venesatama-alueen lounaisosassa on Helsingin ympäristökeskuksen arvokkaaksi luontokohteeksi määrittelemä tervaleppäluhta, jossa on pari saarnea-



Rajattu alue on liikuntaviraston hallinnassa

kin. Alue on myös linnustollisesti arvokas. (ks. viheraluesuunnitelman osa 1/4, kohta 2.1 Alueen maisema ja luonto)

Ongelmana märässä tervaleppäluhdassa on ajoittainen voimakas mädän haju. Pintavedet patoutuvat alueelle pitkiksi ajoiksi. Arvokasta tervaleppäkorpea ei voi kuivattaa radikaalisti, mutta luonnonhoidon toteutussuunnitelmaa laadittaessa on syytä tutkia yhdessä ympäristökeskuksen ja liikuntaviraston kanssa mitä ongelmalle voidaan tehdä arvokasta luontokohdetta tuhoamatta.

Käyttäjien kommentteja

Tervaleppäluhdan mädanhajusta on esitetty viheraluesuunnittelun aikana useita valituksia.

Venesatama-alueella olevien rakenteiden sijoittelussa tulee ottaa huomioon näkymät merelle.


Toimenpiteet

- Luonnonhoitosuunnitelmaa laadittaessa neuvotellaan ympäristökeskuksen ja liikuntaviraston kanssa tervaleppäkorven vesi ja -hajuongelman ratkaisumahdollisuudesta ja metsäalueen ottamisesta rakennusviraston hoitoon.



Kurjenmiekkakasvusto tervaleppäluhdan eteläpäässä

R7 TULISUONPOLKU 3, RAKENTAMATON TONTTI



150 m

Rekisterinumero

54044

Hoitoluokka

CI

Hoitopinta-ala2 496 m²**Kaavamerkintä nro / vuosi**

YL; Julkisen palvelujen korttelialue, vuokraaja KV

Alueen kuvaus

Asemakaavan tarkistus on kaupunkisuunnitteluviraston ohjelmassa vuonna 2006.

Tontti on kiinteistöviraston hallinnassa, ja sille rakennettaneen lähivuosina asuinrakennuksia.

Alueella kasvaa mäntyvaltainen vanha sekametsä, jossa kasvaa mäntyjä kuusia ja koivuja sekä alikasvoksena koivua pihlajia ja vaahteroita. Osa puustosta on kärsinyt kuivuudesta.

Käyttäjien kommentteja

Roihuvuoren lämmön ympäristön roskaisuudesta ja varastoalueista on tullut rakennusvirastoonkin valituksia, jotka on välitetty isännöitsijälle.

Luonnonhoidon tavoitteet

Kaksijaksoinen sekametsä, jonka turvallisuudesta huolehditaan.

Rakentamista edeltäväksi ajaksi on alueesta syytä tehdä hoitosopimus kiinteistöviraston kanssa.

Toimenpiteet

- neuvottelu kiinteistöviraston kanssa alueen rakentamista edeltävästä hoidosta.

R8 KÄÄPIÖIDENP. RAKENTAMATON TONTTI

Alueen kuvaus

Rakentamaton tontti on ollut aiemmin puistoa, mutta se kaavoitettiin 1990-luvun loppupuolella tontiksi, jolle oli tarkoitus rakentaa nuorisotalo. Nuorisotalohanke on jäänyt toteutumatta, joten kiinteistöviraston hallinnassa oleva alue on jäänyt vähälle hoidolle odottamaan tulevia ratkaisuja. Tontin pohjoispuolella sijaitsevaa päiväkotia on kaavailtu nuorisotiloiksi.

Paikalla oli aiemmin pieni aidattu leikkipaikka, jolla toimi puistotäti. Leikkipaikan varusteet on rinteen hirsistä terassirakennelmaa lukuun ottamatta purettu. Paikalla on yksi roska-astia ja puistovalaisin. Puistotädin toiminnan loputtua alueesta on tullut ryyppyporukan kokoontumispaikka.

Käyttäjien kommentteja

Alueen nykyinen käyttö omatoimisena ulkoilmabaarina herättää melko yleisesti pahennusta ja pelkoa.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle


Keskeisellä paikalla sijaitseva rakentamaton tontti on syytä pitää toistaiseksi puistomaisena säännöllisessä hoidossa. Kiinteistöviraston kanssa on tehtävä alueesta hoitosopimus siksi ajaksi kuin tontti on rakentamaton.

Toimenpiteet

- hoitosopimusneuvottelu kiinteistöviraston kanssa
- hoito sopimuksen mukaan

Kiireellisyysluokka

I



150 m

Rekisterinumero

54009 Tulisuoipuisto

Osoite

Tulisuontie 2 - 4

Hoitoluokka

A2

Hoitopinta-ala


725 m²

Kaavamerkintä nro / vuosi

Y 10764/2000



R9 PEUKALOISENPUISTO

**Rekisterinumero**

54028 Peukaloisen puisto

Osoite

Abraham Wetterin tie

Hoitoluokka

A2, A3 ja C1, uutena luokkana B2

Hoitopinta-ala30822 m²**Kaavamerkintä / nro / vuosi**

P / 3235/1952, P / 5432/1964 (Vartiokylä ja Hertton.)

Suunnitelma

alkuperäinen suunnitelma 1960-l? perennapenkki 2000 K. Ilonen & J. Luomanen

Alueen kuvaus

Peukaloisenpuisto liittyy yhteen Roihuvuoren aluepuiston sekä Porolahden rantapuiston ja Srömsinlahden rannan. Puiston kautta kulkee tärkeitä asuntoalueen sisäisiä kävelyreittejä.

Puisto sijaitsee osin entisillä viljelymailla ja vanhalla asuinpaikalla. Alueen eteläosassa oli vielä reilu vuosikymmen sitten kukkiva niitty. Puiston pohjoisosassa tonttien laidalla on jäljellä vaha (settlementtirakennuksen?) pengermuuri, joka ansaitsisi näkyvämmän roolin. Se peittyy nyt valtaosaltaan pensaikkoon.

Peukaloisientien suuntaisena puistoalueen koillislaidassa kulkevan puistoreitin varrella vanhan sorakentän laidassa on ränsistyneen ruusuryhmän tilalle muutama vuosi sitten perustettu pitkä perennapenkki, joka on yksi Helsingin näyttävimmistä ja rehevimmistä perennaistutuksista.

Peukaloisientien ja puistokäytävän välisellä nurmikaistalla kasvaa koivuryhmiä. Puut säästyisivät leikkurin kolhuilta ja ympäristö olisi monimuotoisempi, jos niiden ympärille jätettäisiin loivasti aaltoilevareunainen pidempi ruohosto. Koivuja säästävä vaihtoehto olisi myös nurmen poisto niiden tyveltä.

Puiston eteläosan atsaleaistutus näyttää liikakosteuden vaivaamalta. Toinen huonosti hoidettu ja irrallisen näköinen istutusalue on puiston itäkärjessä.



Alue kuvattuna kaakosta

Puiston eteläosassa Aabraham Wetterintietä Keijukaistentien taloyhtiöiden rajalla on monipuolinen reunaistutus korkeita kukkivia pensaita tai matalia puita, mm. kultasadetta, syreenejä, orapihlajia ja omenia ilmeisesti osittain tonteilla ja osittain puistossa.

Puiston kaakkoisosassa on rehevää lehtoa, jossa kasvaa koivuvaltaista varttunutta lehtipuustoa. Alueella kasvaa koivuja, tervaleppiä, haapoja ja raitoja. Ongelmana metsikössä on ollut onkimatojen kaivelu.

Peukaloisientien kääntöpaikan laidassa kasvaa ainakin yksi saarni, joka on jäänyt kasvupaikallaan ahtaalle. Kääntöpaikan ja pysäköintialueen ympäristö on epämääräisen pujo- ym. kasvillisuuden valtaama ja alue on aidattu rumasti. Myös kulkureitti on huonokuntoinen.

Penkkien kunto ja värit vaihtelee. Luoteisosan opastaulu ja perennapenkin aita ovat hyväkuntoiset ja tyyllisesti yhtenäiset. Taulun läheisyydessä olevat huonokuntoiset metsäpenkit on syytä vaihtaa vanhan Roihuvuoren alueelle valittaviin rakentamisajankohdan tyyliin sopiviin penkkeihin.

Käyttäjien kommentteja

Vanha pengermuuri tulee ottaa esiin.

Vanha koivu, josta toinen haara on poistettu, joutaa poistaa.

Puiston pohjoisosassa kadulta valuva sadevesi syövyttää kivituhkakäytävän, ja vuorimännyt tukkivat jalankulkureittiä.

Alueelle ei ole syytä tuoda irrallisia kukkalaatikoita.

Istutus kanavan lähellä ei sovi maisemaan.

Peukaloisientien kääntöpaikan ympäristössä lumen auraus metsään ja hiekotushiekkan kasaus aiheuttavat vaurioita kasvillisuudelle.

Jalopuita toivottu A. Wetterintien pysäkin luo Peukaloisientien kohdalle.



Peukaloisientien pään pysäköintialueen laita on huonossa kunnossa

Luonnonhoidon tavoitteet

Metsikössä suositetaan jalopuita ja mahdollisuus istuttaa niitä lisää tutkitaan luonnonhoitosuunnittelun yhteydessä. Alueelle voisi lisätä jalavia, saarnia ja tervaleppiä. Alueen turvallisuudesta huolehditaan.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Penkit korjataan ja osin uusitaan yhtenäisiksi. Penkkimalli on sama kuin Porolahdenpuistossa (R 13). Puistoon ei ole syytä tuoda jatkossa kesäkukka-astioita.



Monilajinen, koko kesän kukkiva perennapenkki



Peukaloisentien suuntainen puistokäytävä ja nurmikaista koivuryhmineen

Alueen kasvillisuutta selkiinnytetään poistamalla azalearyhmä, pengermuuria peittävä pensaikko puiston puolelta sekä alueen koilliskolkan irrallisen näköiset istutukset.

Nurmialueiden ja metsänreunan hoitotapaa tarkistetaan. Peukaloisentien kääntöpaikan ja pysäköintialueen tuntumassa osa C-alueesta A-luokkaan. Eteläisestä A-nurmialueesta osa niityksi.


Puistopuiden vierustan koneellista leikkausta vältetään jättämällä ympäristön edellyttämällä tavalla ruohosto leikkaamatta tai kattamalla puiden alustat.

Pintavesijärjestely alueen pohjoisosassa kadun laidassa korjataan niin, ettei vesi valu puistoon kivituhkakäytävälle.

Alueen itäkolkassa sijaitsevan kääntöpaikan ja pysäköintialueen ympäristö kunnostetaan.

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
– pintavesiongelman poisto	I
– pysäköintialueen reunojen kunnostus	I
– kalusteiden osittainen uusiminen	2
– istutusten uudelleenjäsentelyä ja poistoa	2
– Peukaloisentien varren koivujen alustan muutos	I
– lumenkasauspaikkojen sopiminen	I
– hoitoluokkamutoksia	
V. 2006 kustannusarvio	20 000 €
Luonnonhoito hoitosuunnitelma 2006:n mukaisesti.	

R10 ROIHUVUORENTIEN URHEILUKENTTÄ JA SITÄ KIERTÄVÄT PUISTOT



250 m

Rekisterinumerot

- a. 54025 Satumaanpolun liikenneviheriö
- b. 54026 Roihuvuorent. – Satumaanp. reunapuisto
- c. LIV-alue, Roihuvuoren kenttä

Osoite

- a. Satumaanpolku - Roihuvuorentie
- b. Roihuvuorentie / Satumaanpolku

Hoitoluokka

- a. A2, b. A2

Hoitopinta-ala

- a. 334 m², b. 10 043 m²

Kaavamerkintä nro / vuosi

- a. 3235/1952 (toteutus poikkeaa kaavasta – 188 m² tietä)
- b. P 3235/1952

Perustamisvuosi

- a. 1994, b. 1991

Satumaanpolun liikenneviheriö (54025)

Uudehko liikennealueen istutus pysäköintialueen ja kadun välissä. Runkopuita ja pensaiden massaistutus.

Roihuvuorentien–Satumaanp. reunapuisto (54026)

Roihuvuoren kenttää kehystää puistomainen vaihtelevasti nurmikkoo, pensastoja ja puita kasvava vyöhyke.

Kentän etelä- ja itäpuolta kiertää n. 40 n. 40-vuotiaan vaahteranrivistö. Suuri osa puista on tavallista metsävaahteraa (*Acer platanoides*), mutta joukossa on myös punalehtisiä. Varsinkin Abraham Wetterintien puolella kasvavat parikymmentä vaahteraa ovat erittäin huonokuntoisia. Useimmissa puissa on pitkiä pakkashalkeamia, jotka viittaavat huonoon alkuperään. Puut kasvavat painanteen pohjalla ja saattavat kärsiä liiasta märkyydestä.

Tämä maisemallisesti merkittävä puurivistö joudutaan uusimaan 20 vuoden sisällä. Roihuvuorentien varren puut ovat paremmassa kunnossa ja rehevämpiä.



Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Aluetta ylläpidetään pääpiirteissään nykyisellään.

Istutusten ylläpidossa otetaan huomioon liikenteen näkymäalueet ym. turvallisuustekijät. Puille tehdään kuntokartoitus. Niitä hoidetaan ja vaaralliseksi osoittautuvia poistetaan.

Toimenpiteet

- puiden kuntokartoitus
- vaarallisten puiden poisto
- istutusten uusiminen tullee ajankohtaiseksi vasta seuraavalla suunnitelmakaudella.
- V. 2006 kustannusarvio

Kiireellisyysluokka

2


30 000 €



Roihuvuoren kenttä (LIV-alue)


Käyttäjien kommentteja

Kentälle toivotaan täysmittaista pesäpallokenttää. Viesti on toimitettu liikuntavirastoon. Alueella on tällä hetkellä täysmittainen naisten pesäpallokenttä. Suuremmalle kentälle tuskin on tilaa.



Liikuntaviraston alue

RII SATUMAANPUISTO

**Rekisterinumero**

54027 Satumaa-alue

Osoite

Satumaa-alue

Hoitoluokka

A2, C1 ja L2

Hoitopinta-ala9 295 m²**Kaavamerkintä nro / vuosi**

3845/1955

Perustamisvuosi / ak.nro

rakentamisvuosi 1964/A2

leikkipaikan peruskorjaus 2002

Suunnittelija

Alkuperäistä suunnitelmaa ei ole löytynyt.

Kunnostus 2002 :Jussi Luomanen

Alueen kuvaus

Asuinkorttelien välissä sijaitsevan viheralueen länsiosaa on varttunut koivuvaltaista lehtimetsää, jossa muutamia isoja mäntyjä ja haapoja. Puistokäytävien varret ovat hoidettua nurmea. Pensaskerroksessa kasvaa pähkinäpensaita ja vaahteraa.

Alueen itäosa on rakennettua puistoa, joka on perustettu leikkipaikaksi jo 1960-luvulla. Leikkipaikka on peruskorjattu naapuruston lapsiperheiden aloitteesta. Leikkipaikan kalusteet ja varusteet ovat hyväkuntoisia.

Satumaan yksityiskohta löytyy leikkipaikalle johtavan puistokäytävän varren koivuista. Niissä keino pieniä keijukaisia.

Rakennettua puistoa ympäröi komea, hyväkuntoinen 18 puun tammirivi. Puut ovat 40–50-vuotiaita ja saattavat kasvaessaan ruveta liikaa varjostamaan toisiaan.

Puiston alueella on ollut aiemmin kauppapuutarha. Leikkipaikan laidalla on siltä ajalta on säilynyt betoninen vanhan kasvilavan jäännös.

Puiston länsiosan asfalttikäytävä on rikkoontunut ja poimuttunut puiden juurten voimasta. Osittain sammaloitunut käytävä on mielenkiintoisen näköinen, mutta saattaa olla kulkijoille kompastukseksi. Puistokäytävän varren penkit ja roska-astiat ovat töhrittyjä.

Käyttäjien kommentit

Kasvilavan jäännös on toisten mielestä kiinnostava jäänne alueen historiasta. Jotkut haluavat, että se poistetaan. Puistokäytävällä ajelu tulee estää. Keijukaisten lähellä olevalle kenolalle "heppakoivulle" toivotaan pitkää ikää.

Luonnonhoidon tavoitteet

Koivikko pidetään elinvoimaisena ja pähkinäpensasta suositetaan.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoa ylläpidetään pääpiirteissään nykyisenlaisena. Leikkipaikan varusteita uudistetaan turvatarkastusten edellyttämällä tavalla. Puiden juuriston vaikutuksesta poimuttuneen käytävän kuntoa seurataan ja se korjataan, mikäli vauriot pahenevat haitallisiksi. Kasvilavan muuri poistetaan siinä vaiheessa kun sen kunto edellyttää purkua.

Toimenpiteet


- asfalttikäytävän korjaus?
Mahdollinen käytävän korjaus, mikäli tilanne pahenee kovin (kustannusarvio 10 000 €?)
- leikkivälineiden korjaus ja mahdollinen uusiminen turvatarkastusten mukaan

Kiireellisyysluokka

tarkkaillaan tilannetta (3?)



R12 MARIA HAMMARÉNIN MÄKI (ent. Tuhkimontien puisto)



Rekisterinumero

54024 Maria Hammarénin mäki

Osoite

Tuhkimontie

Hoitoluokka

(ent. A3), muutettu luokkaan B2

Hoitopinta-ala

5 973 m²

Kaavamerkintä nro / vuosi

4566/1959

Perustamisvuosi / ak.nro

rakentamisvuosi 1975/A3

Alueen kuvaus

Puisto oli pitkään vailla virallista nimeä. Viheraluerekisterissä sitä nimitettiin Tuhkimontien puistoksi. Vuonna 2004 asemakaavaan merkityn nimensä paikka sai Maria Hammarénin (6.5.1867- 24.6.1960) mukaan, joka asui tällä mäellä lapsineen ja lastenlapsineen lähes sata vuotta. Johanssonin suku oli nimialoitteen takana.

Vanha kaupungista alueelle johtava tie sivusi mäkeä, ja sitä on kutsuttukin aikanaan Hammarénin mäeksi (Hammaréns backe). Tie kulki pitkin nykyistä jättiläisentietä, sivusi kyseistä mäkeä, jatkui nykyisen Tuhkimontien kohdalla ja sen jälkeen jokseenkin Roihuvuorentien nykyisellä linjalla kaartuen edelleen Tulisuoontielle päin.


Puistossa on säilynyt vanhan pihapiirin tuntua, vaikka kaikki rakennukset perustuksineen ovat hävinneet. Puiston halki kulkeva käytävä on vanhan pihatien paikalla. Vanhan suotuisan asuinpaikan maasto, koivikko ja vanhat männyt, omenapuu, syreenit (*Syringa vulgaris*), ja suopayrtit (*Saponaria officinalis*) ovat säilyneet. Myös vanha ruusupensas on säilynyt. Maastossa on vielä pari vanhan suuren männyn kantoa.

Alueella on myös kookkaita kiviä, joista yhteen Johanssonin suku on myös kaupungin luvalla kiinnittänyt muistolaatan esiäidilleen, joka edustaa sukunsa ohella myös alueen entistä enemmistöä, pienviljelijä- ja maanviljelijäväestöä.

Muistolaatan eteen suvun jäsenten istuttama tuija saattaa kasvaessaan pahasti peittää kiven ja laatan.

Rajautuminen viereiseen tonttiin ei hahmotu. Osa vanhoista koivusta on erittäin huonokuntoisia. Niissä on pakurikäppää. Alueella on muutama vanha töhritty metsäpenkki ja roska-astia.





Ote maanmittaushallituksen pitäjänkartasta vuodelta 1935, lehti 667/255
Helsinki



Börje Johanssonin piirtämä kartta Hammarénin mäeltä. Kartassa näkyy mm. vanha pihatie, suuret männyt, hedelmätarha talousrakennusten itäpuolella. Kartan länsilaitaan piirretyn ladon ajosillasta on jäljellä suuria kiviä Roihuvuoren aluepuiston itälaidan metsikössä



Asuinpaikan vanha ruusupensas

Käyttäjien toivomukset

Paikkaa arvostetaan ja alueen hoitoa vanhan pihapiirin henkeä kunnioittaen toivotaan.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoa kunnostetaan vähäeleisesti ottaen huomioon vanhan asuinpaikan luonne. Vaarallisen huonokuntoisia koivuja joudutaan kaatamaan. Puuston harventaminen ja alueen niittäminen voi palauttaa vanhaa niitty- ja puutarhalajistoa. Alueella tehdään kasvi-inventointi puuston kaadon jälkeisenä kesänä.

Entisen hedelmätarhan alueelle istutetaan hedelmäpuita. Entisille pihamäntyjen kohdille istutetaan uudet männyt. Keloutunut mänty säilytetään tois-
taiseksi. Alueelle voidaan palauttaa myös muita siellä kasvaneita kasvilajeja, mikäli niistä saadaan luotettavaa tietoa.


Kalusteet kunnostetaan / uusitaan.

<u>Toimenpiteet</u>	<u>Kiireellisyysluokka</u>
– vaarallisten puiden poisto	1
– täydennysistutuksia	2
– niittyalueen hoitoonotto	2
– kalusteiden uusinta	2
V. 2006 kustannusarvio	20 000 €



Maria Hammarénin muistolaatta kivessa vanhan pihakoivikon keskellä

R13 POROLAHDEN PUISTO



400 m

Yleistä aluekokonaisuudesta

Roihuvuoren etelälaidalla Porolahden rannassa sijaitseva puistokokonaisuus on yksi Roihuvuoren merkittävimmistä viheralueista. Se on osa Yleiskaava 2002:n laajaa kaupunginosapuistoa. Se sisältää useita maisemallisesti ja toiminnallisesti eriluontoisia osa-alueita. Luonnonmukaiset ja rakennetut alueet lomittuvat toisiinsa. Rantaa myötäilee tärkeä kevyen liikenteen reitti.

Alueella on ollut vanhaa asutusta ja viljelymaita sekä myöhemmin Porolahden jätevedenpuhdistamo. 1970-luvulla rehevöitynyttä Porolahtea ruopattaessa rantaan on tuotu ruoppausmassoja. Täyttömaalle istutettujen puiden kasvu on paikoin vaikeaa. Maaperä on syytä tutkia.

Puiston varustetaso ei vastaa kaupunginosapuiston laatuvaatimuksia. Osa penkeistä on erittäin huonokuntoisia. Valaisimet ovat tievalaisintyyppiä.

Rekisterinro

- a. 54029 Porolahdenpuiston keskiosa
- b. 54229 Porolahdenpuiston itäosa
- c. 54031 Porolahdenpuiston länsiosa
- d. 54080 Porolahti (vesialue)

Osoite

- a. 43 Herttoniemi Abraham Wetterin tie
- b. 43 Herttoniemi Abraham Wetterin tie
- c. 43 Herttoniemi John Sederholmintie / Porolahdenkuja
- d. 43 Herttoniemi Abraham Wetterin tie

Hoitoluokka

- a. A2, A3, C1
- b. A2, A3, C1
- c. A2, A3, C1,
- d. H1

Hoitopinta-ala

- a. 53 672 m², b. 37 333 m², c. 30 632 m², d. 30 398 m²

Kaavamerkintä nro / vuosi

- a. 3235/1952, b. eimerkintää 3235/1952,
- c. VP 9266/1987,

Perustamisvuosi

- a. 1960-70- luku?, b. 1960-70-l.,
- T.kanavan tienoo 2002, c. 1990-luku

Suunnitelman nro / vuosi

- a., b. suunnitelmaa ei ole löytynyt

Suunnittelija

- c. 1054 / 1990 / MA -arkkitehdit/ Marja Mikkola



Näkymä Porolahdenpuiston rantalaiturilta



Ilmakuva vuodelta 1956 kertoo, että rantaviiva on siirtynyt kohti lahden keskustaa.

Porolahdenpuiston länsiosa (5403 I)

Alueen kuvaus

Puiston länsiosa perustettiin 1990-luvulla vanhalle puhdistamoalueelle yleisilmeeltään luonnonläheiseksi maisemapuistoksi, jossa on kosteikko, niittyjä ja käyttönurmikoita sekä reheviä metsiköitä. Paikalle rakennettiin myös pieni hiekkakenttä ja leikkipaikka, jonka kohdalla on nyt poroveistoksia.

Kosteikko on rakennettu siirtämällä ja muotoilemalla vanhaa avo-ojaa. Paikalle istutetusta monipuolisesta kasvillisuudesta on jäljellä muutamia kilpailukykyisimpiä lajeja.

Puistoalueen sekaistutuksissa kasvaa esimerkiksi erilaisia jasmikkeita, (Philadelphus), syreeniä (Syringa) ja tuomipihlajia (Amelanchier). Syreenilajisto on vaihteleva, ainakin nuokkusyreenityyppejä (Syringa reflexa) ja likusterisyreeniä (Syringa reticulata) kasvaa omissa ryhmissään. Ruusujakin on, mm. suviruus (Rosa 'Poppius') ja juhannusruusu (Rosa pimpinellifolia 'Plena').



Länsiosan kosteikkoalue

Rannan lähellä on nurmialueella irrallisen oloisia rikkaruohottuneita maavalleja jäänteinä niittykokeilusta. Rantavallissa on paikoin syöpyneitä osuuksia.

Nuoret istutetut puut ovat hyväkuntoisia, ja niistä on odotettavissa kauniita puistopuita. Kosteikkoalueen reunassa kasvaa vanhoja, korkeita vihreälehtisiä (istutettua, tunnistamatonta) pajua, joka ikänsä puolesta saattaisi olla Herttoniemen kartanon ajoilta.

Alueen länsiosassa Väylänsuuhun rajautuen on lehtomaisella kankaalla kasvava varttunut melko hyväkuntoinen koivikko, jossa kasvaa myös joitakin haapoja ja muutamia nuorempia vaahteroita ja tammen taimi.

Luonnonhoidon tavoitteet puiston länsiosalle

Koivikon elinvoimaisuutta ylläpidetään ja metsikön turvallisuudesta huolehditaan. Tienvarressa säilytetään tiheikkö suojaamaan puistoa liikenteen haitoilta. Riittävä näkymäsektori puistoon säilyy kuitenkin sillalta katsottuna.

Porolahdenpuiston keskiosa (54029)

Alueen kuvaus

Tämä osuus on perustettu puistoksi aiemmin kuin länsiosa, mutta alueelle on tehty istutuksia eri vaiheissa.

Laajoilla nurmikentillä on erilaisia istutettuja puuryhmiä. Jotkut nuoret puut, esim. itäosan vaahterat ovat huonokuntoisia ja ne on syytä poistaa. Eräiden koivuryhmien alta on kauniisti jätetty nurmikko leikkaamatta. Puuryhmissä on mielenkiintoista lajistoa, esimerkiksi saarnia, joista jotkut ovat punasaarnia (*Fraxinus pensylvanica*), jotkut lajinmääritykseltään epäselviä. Puistoon on 1990-luvulla istutettu Kaupunginpuutarhalla lisättyjä erikoisia poppeleita. Tuolloin istutettu kiinanpoppeli (*Populus simonii*) saattaa olla Helsingin ainoa.

Puistossa on kaksi istutusryhmää Helsingin yliopiston jalostusohjelman atsaleoja. Ne ovat näyttäviä ja kukkivat värikkäästi, mutta ovat irrallisen oloisia.

Metsäsaarekkeessa Roihuvuorentien ja Abraham Wetterintien risteyskohdalla on järeän koivikon alla pensasvaltainen lehto. Lintujen kannalta



Keskiosan maisemapuistoa



Metsäsaareketta Roihuvuorentien ja Abraham Wetterin tien risteyksen eteläpuolella



Jätekasoja puistossa vastapäätä urheilukenttää



Puistokäytävä alueen itäosassa

arvokkaassa lehdossa on runsaasti lehtopensaita ja lehtipuuvesakkoa, jonka seassa on hyvälaatuista vaahteraa.

Osa suurista koivuista on kuollut pystyyn ja on vaarassa romahtaa. Alueella kasvaa koivujen lisäksi haapoja isoja raitoja, tervaleppää, vaahteraa pihlajia, tuomia ja joitakin suuria mäntyjä.

Saarekkeen itälaidassa on varikko- ja maankaatopaikkana käytetty alue, josta kunnostaa.

Puiston keskiosan itälaidassa kosteikkoalue, jonka ympärillä on vaihtelevaa tervalepikkä ja koivikkä, josta osa on kuollut pystyyn.

Luonnonhoidon tavoitteet puiston keskiosalle

Metsäsaarekkeen itäosa kunnostetaan laadittavan hoito- ja kehittämissuunnitelman mukaisesti. Lehtometsää uudistetaan heikkokuntoisten koivujen alueella ja istutetaan uutta lehtipuustoa, esim. jalavia, tammia, metsälehmäksi ja koivuja. Osin hyödynnetään luontaisia taimia, esim. vaahteroita. Tavoitteena on vaihteleva monikerroksinen lehtipuuvaltainen metsä, jossa vanhat männyt tuovat vaihtelua. Pensaskerrosta ei avata täysin, vaan tuomia ja lehtopensaita jätetään linnuston vuoksi.

Puiston keskiosan rantametsän kosteikko saa kehittyä luonnonvaraisesti, ja kuolleet koivut saavat jäädä pötkelöiksi. Kulkeminen kosteikossa ei ole houkuttelevaa, joten turvallisuusriski ei ole suuri. Muuta koivikkä hoidetaan elinvoimaisen ja tervaleppiä suositaan.

Porolahdenpuiston itäosa (54229)

Koivuvaltainen lehtimetsäalue on kosteikkopainanteineen osa linnustollisesti arvokasta aluetta, joka jatkuu Strömsin kartanolle asti.

Maaperä on rehevää lehtä ja lehtomaista kangasta.

Itäpäässä on paikoin pensasluhtaa muistuttava hoitamaton kosteikko, jossa on lepikkä, pajupensakkoa, lahoppua ja vesipintoja.

Tiheydeltään vaihtelevassa pensaskerroksessa on paljon lehtopensaita, vaahteroita, tuomia ja muutamia saarnia.

Puusto on iältään pääasiassa varttunutta ja melko hyväkuntoista.

Luonnonhoidon tavoitteet puiston itäosalle

Kosteikkopainanteiden alue saa kehittyä luonnonvaraisesti. Käytävien varsia hoidetaan.

Koivikon elinvoimaisuudesta huolehditaan, mutta pensaskerroksessa säilytetään sopivia tiheiköitä.

Suuren saarnen ympärille tehdään pieni 10–20 puun saarnimetsikkö.

Porolahti, vesialue (5480)

Porolahden ja Strömsinlahden väliin avattiin 1990-luvulla n. 145 m pitkä kanava. Samalla Porolahden vesialuetta ruopattiin.

Rantaohjelman mukaan Porolahti pidetään vapaana ruovikosta.



Iso saarni



Näkymä Porosaarelta länteen



Herttoniemen kartanon ranta. Porolahdenpuiston penkit ja valaisimet uusitaan saman tyyppisiksi. Samaa mallistoa suositetaan laajemminkin rantaa myötäilevän kaupunginosa-puiston alueella.

Käyttäjien kommentteja koko Porolahdenpuistosta

Alue on erittäin arvostettu ja sitä käytetään monenlaiseen ulkoiluun. Tammissalon koululaisten käyttämä polku alueella 54029 kuntoon.

54229 Isolle saarnelle seuraksi nuoria saarnia. Alueella mielenkiintoinen sammakkolampi. Porolahdenpuisto on tärkeä osa Roihuvuoren sisääntulo-alueetta. Se tulee kunnostaa. Porolahden tilaa tulee seurata. Myös entisen puhdistamoalueen ja Porosaaren maaperästä on syytä ottaa näytteitä, koska alueella on paljon virkistyskäyttöä.

Rehevässä rantapuistossa on luontevaa käyttää jalopuita, mutta erikoisia dendrologisia kummajaisia puustossa ei kaivata.

Abraham Wetterin tieltä koulun tienoilta avoimempi näkymä Porolahdelle.

Suunnitelma koko puistoon 10-vuotiskaudelle

Porolahdenpuistoon laaditaan hoito- ja kehittämissuunnitelma, jossa ratkaistaan erityisesti seuraavat asiat:

- länsiosan puistokosteikon kunnostus
- länsiosan sekaistutusten harventaminen ja karsiminen
- rantapenkereiden osittainen kunnostus
- maaston muotoilu niittykoealueella
- puuston uusiminen
- luonnonhoidon erityiskohteet : keskialueen jalopuuistutukset, kosteikot

Suunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään maaperäselvitys ongelma-alueilta. Penkit ja valaisimet uusitaan ja yhtenäistetään.

Toimenpiteet	Kiireellisyysluokka
– läjitysalueena toiminut aukio kunnostetaan puistomaiseksi	1
– laaditaan hoito- ja kehittämissuunnitelma, maaperäselvitys	2
– kalusteiden ja valaisinten uusiminen	2
– istutusten jäsentelyä	2
V. 2006 kustannusarvio	75 000 €

R14 POROSAARI

Alueen kuvaus

Porolahden keskellä sijaitseva saari on rakennettu 1970-luvulla ainakin osittain lahden ruoppausmaista. Alueen kautta on kulku Tammisaloon. Saarella on laaja yhtenäinen nurmialue, jolla kasvaa muutama puuryhmä. Rantaa kehystää kapeana kasvustona tiheä koivukranssi. Painuneet metsäpenkit ja roska-astiat pilaavat hienoa näkymää. Alue on erityisesti vanhusten suosiossa. Nurmella on myös pelattu palloa.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Aluetta ylläpidetään pääpiirteissään nykyisellään. Yksioikoista raittia saaren halki pehmenttään uusittavien penkkien asettelulla puolikaareen ja tuomalla niiden tueksi puuryhmä. Penkkityyppi sama kuin Porolahdenpuistossa. Valaisimet puistovalaisintyyppisiksi.

Reunakoivikkoa hoidetaan varovasti harventamalla, jotta se säilyttää elinvoimaisuuden.

Toimenpiteet


- kalusteiden uusinta
- istutusten täydentäminen
- koivikon varovainen harvennus

Kiireellisyysluokka

2
2
2

V. 2006 kustannusarvio

4 000 €



250 m

Rekisterinumero

54230 Porosaari

Osoite

Porolahti

Hoitoluokka

A2

Hoitopinta-ala

6076 m²


Kaavamerkintä /nro

ei kaavamerkintää / 3235

Suunnitelmaa ei löytynyt (perimätiedon mukaan suunnittelussa mukana lisäkkilä, joka tosin kiistää tiedon).



R15 TUHKIMONTIEN PUISTOKAISTA



150 m

Rekisterinumerot

54049

Osoite

43 Herttoniemi

Hoitoluokka

A2

Hoitopinta-ala1237 m²**Kaavamerkintä nro / vuosi**

P 3235

Perustamisvuosi / ak.nro

1964

Alueen kuvaus

Nurmialuetta, puita ja pensaita kasvava kapea puistokaista korttelin reunassa.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Aluetta ylläpidetään puistomaisena. Paikalla voidaan suosia Roihuvuoren perustamisajalle tyypillistä lajistoa.

Toimenpiteet

– täydennysistutukset

Kiireellisyysluokka

3

V. 2006 kustannusarvio

20 000 €

YHTEENVETO ESITETYISTÄ TOIMENPITEISTÄ

	Kiireellisyys- luokka	
R1 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON ETELÄOSA		105 000 €
Vesitornin niitty ja kenttä – niityn kirsikkarinne, japanilaistahojen lahjoituskohde – Vesitornin niityn ojakosteikko; ojauman muotoilu, istutuksia ym. – Jättiläisentie Roihuvuoren selännemetsän eteläosa – läjitys- ja varastoalue vesitornin metsässä; maaston muotoilu, niittynurmi, puuryhmiä Japanilaistyylinen puisto Leikkipuisto Tuhkimo	1-2 3 3 1 1-3 1-3	
R2 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON POHJOISOSA		65 000 €
– täydennysistutuksia – uuden asemakaavan mukainen käytävämuutos ja reitti metroasemalle selännemetsän reunassa Sahaajankadun puolella	3 3	
R3 ROIHUVUOREN KOILLISOSAN VIHERALUEET		30 000 €
– historiaselvitys, opaste – hiidenkirnujen suoja-aidat ym. varusteet	3	
R4 ROIHUVUORENTIEN - TULISUONTIEN PUISTOKAISTA KIRKON LÄNSIPUOLELLA		
– toteutus riippuu asemakaavaratkaisusta		
R5 ROIHUVUORENTIEN - VUORENPEIKONTIEN PUISTOKAISTA		
– toteutus riippuu asemakaavaratkaisusta		
R6 STRÖMSINLAHDENPUISTO JA STRÖMSIN KARTANO		950 000 €
– puistosuunnitelma valmistumassa – luonnonhoitotyöt puistosuunnitelman perusteella – puiston ja kartanoalueen puistorakentaminen (HKR:n ohjelmassa 2008 alkaen 812 000 € + 136 000 € = 948 000 €) – uimarannan laajennus ja Strömsin sataman kunnostus (liikuntaviraston vastuulla, osin kaavoituskysymys) – mikäli saadaan lähiörahoitusta, puistoalueen ja uimarannan toteutus aikaistuu	1 2 3	
R7 TULISUONPOLKU 3, RAKENTAMATON TONTTI		
– hoitosopimus KV:n kanssa?		
R8 KÄÄPIÖIDENP. RAKENTAMATON TONTTI		
– hoitosopimus KV:n kanssa?		
R9 PEUKALOISENPUISTO		30 000 €
– pintavesijärjestelyjä ja istutusten jäsentelyä – hoitoluokan muutos: niittyalueeksi osa	1-2	
R10 ROIHUVUORENTIEN URHEILUKENTTÄ JA SITÄ KIERTÄVÄT PUISTOT		
–		

	Kiireellisyys- luokka	
RI 1 SATUMAANPUISTO		10 000 €
– leikkivälineiden turvatarkastukset / uusinta? – käytävä	3	
RI 2 MARIA HAMMARÉNIN MÄKI		20 000 €
– puiston kunnostus vanhan asuinpaikan luonteen mukaisesti	1-2	
RI 3 POROLAHDEN PUISTO		78 000 €
– alueelle laaditaan hoito- ja kehittämissuunnitelma – kunnostettavaa mm.: läjitys- ja varastoalueen sekä niittykoalueen maisemointi, kosteikkoalueen osittainen kunnostus, kalusteiden ja varusteiden uusintaa, kasvus- tojen jäsentelyä ja uusimista (kustannusarvio 72 000 €)	2-3	
RI 4 POROSAARI		
–		
RI 5 TUHKIMONTIEN PUISTOKAISTA		2 000 €
– täydennysistutuksia	3	
MUUT PIENET PUISTOHANKKEET JA KALUSTEHANKINNAT		90 000 €
– em. kohteiden lisäksi Roihuvuoressa	1-3	
YHTEENSÄ		1 380 000 €

Koko Herttoniemi–Roihuvuori -alue

	Kiireellisyys- luokka	
JALOPUUISTUTUKSIA		50 000 €
– sopimusviljelypuita – metsiin myös pienempiä taimia	v. 2006-2007 1	
KULKUREITISTÖN PARANNUKSIA		300 000 €
– esteettömyyden vuoksi tehtäviä muutoksia – ulkoilureitistön parannuksia – reittien varsien varuste- ja kalustehankintoja	1-3 1-3 1-3	
ITÄVÄYLÄN ALIKULUT		
– kunnostus Itäväylän melusuojauksen yhteydessä, lähiörahoitus (?)		
YHTEENSÄ		350 000 €

Osa-alue R - Roihuvuori - Toimenpiteet



-  Uudisrakennus / peruskorjaus
-  Kunnostus / muutos / täydennys
-  Hoito- ja kehittämissuunnitelma
-  Luonnonhoitosuunnitelma laaditaan 2006.
Sen mukaiset hoitotyöt 10-v. kaudella.
-  Ei kunnostustoimenpiteitä

LIITTEET

Liite 1 : Metsäinventointikartta – kasvupaikat

Liite 2 : Metsäinventointikartta – pääpuulaji


Liite 3 : Metsäinventointikartta – ikäluokat

Liite 4 : Luonnonhoidon erityiskohteet

Liite 5 : Kasvillisuushavaintoja, Satu Tegel



1:10 000



KASVUPAIKAT

Lehto

Lehtomainen kangas

Tuore kangas

Kuivahko kangas


Kuiva kangas

Karukkokangas

Kitu/joutomaan kg

Kitu/joutomaan suo





IKÄLUOKAT

Aukea

1 – 20

21 – 40

41 – 60

61 – 80

81 – 100

101 – 120


121 – 140



141 – 160


161 –




1:10 000









Tekijä(t)	
Kaisu Ilonen, Timo Virtanen	
Julkaisun yhdyshenkilö rakennusvirastossa	
Kaisu Ilonen	
Nimeke Herttoniemen ja Roihuvuoren viheraluesuunnitelma 2006-2015 Osa 1/4 Tietoa koko alueesta ja yhteenveto; Osa 2/4 Länsi-Herttoniemen viheralueet ja Kivinokka; Osa 3/4 Roihuvuoren viheralueet ja Marjaniemen reunametsä; Osa 4/4 Herttoniemenrannan ja teollisuusalueen puistot	Mistä julkaisua saa (henkilö ja huone) Kaisu Ilonen, h. 530
Sarjan nimeke Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja / Katu- ja puisto-osasto	
Sarjanumero 2006:12	Julkaisu aika Joulukuu 2006
Sivuja osa 1/4 92 s., osa 2/4 74 s., osa 3/4 66 s., osa 4/4 48 s.	Liitteitä osa 1/4 0 kpl, osa 2/4 4 kpl, osa 3/4 5 kpl, osa 4/4 5 kpl
ISBN 1/4: ISBN 952-473-812-0, 2/4: ISBN 952-473-813-9 3/4: ISBN 952-473-814-7, 4/4: ISBN 952-473-814-5	ISSN
Kieli koko teos suomi	Yhteenveto suomi, ruotsi
Tiivistelmä Suunnitelmassa esitetään Länsi-Herttoniemen, Roihuvuoren ja Herttoniemenrannan viheralueille rakentamisen, korjauksen ja ylläpidon tavoitteet vuosiksi 2006-2015. Suunnitelma perustuu viheralueohjelmaan 1999-2008, ja se on laadittu vuorovaikutteisesti asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Julkaisu koostuu neljästä osaraportista, joista ensimmäinen sisältää tietoa koko alueesta ja yhteenvedon. Osa-alueiden raporteissa on kuvattu yksittäisten viheralueiden nykytila niihin kohdistuvat tavoitteet ja toimenpiteet. Alue sisältää kolme maisemaltaan kaupunkirakenteeltaan eriluonteista osaa, joiden viheralueiden määrä ja laatu sekä kehittämistarpeet poikkeavat toisistaan. Länsi-Herttoniemen hankkeet painottuvat olevan viheralueverkoston kunnostamiseen ja kehittämiseen. Roihuvuoren hankkeissa on useita paikallishistoriallisesti merkittäviä kohteita sekä ranta-alueiden ja vanhojen puistojen kohennustöitä. Herttoniemenrantaan on ohjelmoitu uudisrakentamista sekä pienehköjä muutos- ja kohennustöitä. Herttoniemen kartanon hoito- ja kehittämissuunnitelma päivitetään, ja aluetta kehitetään sen mukaisesti. Ulkoilureitistöä kunnostetaan ja täydennetään, erityisesti Länsi-Herttoniemen ja Roihuvuoren välisen reitistön puutteita korjataan. Kalusteita ja varusteita uusitaan ja yhtenäistetään laajalti. Suunnitelmassa on esitetty tavoitteet alueen luonnonhoidolle. Niiden perusteella laaditaan vuonna 2007 luonnonhoidon toteutusohjelma. Grönömrådesplanen för Herttonäs och Kasberget 2006-2015 Planen presenterar målen för byggande, sanering och underhåll av grönområdena i Västra Herttonäs, Kasberget och Herttonäs strand för åren 2006-2015. Planen bygger på grönområdesprogrammet för 1999-2008 och har utarbetats i växelverkan med invånarna och andra intressentgrupper. Publikationen består av fyra delrapporter av vilka den första innehåller uppgifter om hela området samt ett sammandrag. Rapporterna 2-4/4 om områdena som ingår beskriver nuläget samt mål och åtgärder för de enskilda grönområdena. Området som helhet innefattar tre delar av olika karaktär vad beträffar landskap och stadsstruktur, där grönområdenas omfattning, kvalitet och utvecklingsbehov varierar. Fokus i projekten i Västra Herttonäs ligger på sanering och utveckling av grönområdesnätet. Projekten i Kasberget innehåller flera lokalhistoriskt betydelsefulla objekt samt förbättring av strandområden och gamla parker. Programmen för Herttonäs strand innehåller nybyggnation samt mindre ändringar och förbättringar. Skötsel- och utvecklingsplanen för Herttonäs gård uppdateras och området utvecklas enligt planen. Frihetslederna saneras och kompletteras, särskilt bristerna i lederna mellan Västra Herttonäs och Kasberget åtgärdas. Möbler och utrustning förnyas och förenhetligas på bred front. Planen presenterar målen för områdets naturskötsel. År 2007 utarbetas ett genomförandeprogram för naturskötseln utgående från dem.	
Avainsanat	
Viheraluesuunnitelma, Herttoniemi, Roihuvuori, Herttoniemenranta	
UDK	

