



04.03.2021

Pelastusjohtaja

4 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Helsinki Hospital Oy, Bulevardi 22, 00120 Helsinki

HEL 2017-005544 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitykset 9.5.2017 ja 24.8.2020

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitykset ja niiden perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Helsinki Hospital Oy:n kohdetta osoitteessa Bulevardi 22, 00120 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Suositus:

Pelastusviranomainen suosittelee asentamaan palovaroitinjärjestelmään 5. kerrokseen näyttölaitteen palohälytyksen paikantamisen nopeuttamiseksi.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitykset 9.5.2017 ja 24.8.2020
- määräaikainen palotarkastus 10.2.2021 ptk nro 83539

Helsinki Hospital on lääkärikeskus ja yksityinen sairaala, jonka toimintaan kuuluu mm. lääkärien vastaanottoa ja kirurgisia toimenpiteitä. Poistumisturvallisuusselvitysten mukaan Helsinki Hospitalissa voi olla ympärivuorokautisessa hoidossa enintään neljä potilasta, joiden



04.03.2021

Pelastusjohtaja

toimintakyky on ohjattava tai avustettava. Henkilökuntaa on vähimmillään yöaikaan yksi hoitaja.

Helsinki Hospital toimii v. 1911 valmistuneessa 5 -kerroksisessa rakennuksessa, jossa sairaalalla on yhteiset leikkaussali- ja heräämötilat Boulevardin klinikan kanssa rakennuksen 2. kerroksessa. Näissä tiloissa ei ole muuta palo-osastointia kuin EI30 ovin palo-osastoidut porraskäytävät ja näin ollen potilaat tulee hätätilanteessa siirtää porraskäytävän kautta toiseen kerrokseen tai ulos. 5. kerroksessa on neljä potilashuonetta, jotka on palo-osastoitu EI30 -rakentein ja EI15 -ovin. Tilat on varustettu palovaroitinjärjestelmällä, jonka näyttölaitteet sijaitsevat rakennuksen 1., 2. ja 3. kerroksessa.

Toiminnanharjoittajan selvityksen ja pelastusviranomaisen arvion mukaan potilaiden pelastaminen syttyneestä palo-osastosta henkilökunnan toimenpitein on mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Arvio perustuu:

- potilaiden vähäiseen määrään ja vain vähäisesti alentuneeseen toimintakykyyn
- palovaroitinjärjestelmän mahdollistamaan palon nopeaan havaitsemiseen ja paikantamiseen sekä paikalla olevan henkilökunnan valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 09-310 31375
marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote
Toiminnanharjoittaja

Otteen liitteet
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1