

17.1.2019

Käpylän peruskoulun Untamo- ja Väinölä-rakennusten ilmanvaihtoa parannetaan

Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksessa (Väinöläkatu 7) ja Untamo-rakennuksessa (Untamontie 2) parannetaan ylimpien kerrosten ilmanvaihtoa.

Untamoon toimitetaan kahdeksan ja Väinölään kaksi luokkakohtaista ilmanvaihtokonetta. Untamon koneet toimitetaan tiloihin U31, U32, U33, U34, U41, U42, U43 ja U44 ja Väinölään tiloihin V51 ja V52. Asennusaikataulu varmistetaan koululle myöhemmin.

Luokkahuoneita on tuuletettava välituntien ajan. Rakennusten alemmissa kerroksissa selvitetään, mitä muutoksia käytävien ikkunoihin tarvitsee tehdä, jotta myös käytäviä voidaan tuulettaa turvallisesti.

Lisäksi Väinölään hankitaan opettajille hiilidioksidimittareita, joiden avulla tuuletuksen tarpeen voi havaita nopeasti.

Rakennuksissa tehtiin loppuvuodesta 2018 sisäilmasto-olosuhteiden seurantamittaukset, joissa havaittiin, että painovoimainen ilmanvaihto ei riitä poistamaan suurten oppilasryhmien tuottamaa hiilidioksidikuormaa. Ilmanvaihto on riittämätön etenkin rakennusten ylimmissä kerroksissa. Alemmissa kerroksissa painovoimainen ilmanvaihto toimii paremmin.

Mikäli oppilaille tai työntekijöille tulee sisäilmaongelmiin viittaavia oireita, on tärkeää, että oppilaiden oireista ilmoitetaan kouluterveydenhuoltoon ja työntekijöiden oireista työterveyshuoltoon. Nämä tahot kokoavat yhteen tietoa oireilutilanteesta. ([Toimintamalli, jos lapsella on epäily sisäilmaoireilusta](#))

Käpylän peruskoulun rakennusten kunnosta ja korjauksista on tietoa koulun [verkkosivuilla](#).

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö

Sisäilma-asiantuntija Kirsi Torikka-Jalkanen
Puh. 09 310 38633
kirsi.torikka@hel.fi

Tekninen isännöitsijä Jari Alanen
Puh. 09 310 43687
jari.alanen@hel.fi