


**Työpajatilaisuus, jossa Vattuniemenkuja 4:een suunniteltavaa uutta koulua ja päiväkotirakennusta käsiteltiin yhdellä työpajarastilla**

**Aika** 11.10.2017 klo 17.30 – 19.40  
**Paikka** Lauttasaaren ruotsinkielinen ala-aste, Drumsö låstadieskolan, Tallbergin puistotie 12  
**Osallistujat** Rastia veti suunnittelija Juho Palviainen ja rastilla kävi noin 90 kiinnostunutta asukasta

Vattuniemenkuja 4:seen suunniteltavan uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen alustavia suunnitelmia käsiteltiin asukastilaisuuden yhteydessä pidetyllä työpajarastilla. Työpajarastilla pohdittiin millaisia hyviä asioita uudisrakennus voisi tuoda mukanaan alueelle ja toisaalta millaisiin asioihin tulee vielä kiinnittää huomiota jatkosuunnittelussa. Alle on jäsennelty saadut ajatukset.



**Mitä hyvää uusi koulu ja päiväkoti tuovat Vattuniemeen?**

**Uusi koulu- ja päiväkotirakennus koettiin tarpeelliseksi.**

- Uudet päiväkoti- ja koulutilat tulevat tarpeeseen. Toivottavasti etenee nopeasti! (8 mainintaa)
- Hienoa, että rakennus puretaan ja huolehditaan sisäilman laadusta

26.10.2017

Kaupunkiympäristön toimiala

**Tilojen monipuolisen iltakäytön mahdollistaminen on tärkeää**

- tilat monipuoliseen käyttöön, vrt. Lauttasaariseuran puutyökerho
- Iltaisin tiloja asukkaiden käyttöön (myös muita kuin liikuntasali)
- Koripallolle täysimittainen liikuntasali
- Liikuntahalli, erinomaista (4 mainintaa)
- Hyvä juttu koko projekti. Lisäplussaa liikunta- ja tekn. + käsityötilojen yleisestä iltakäytöstä. Asunnot ovat usein pieniä eikä kerrostaloissa ole askartelutiloja.

**Mikä uudessa koulu- ja päiväkotirakennuksessa mietityttää? Mitä tulee ottaa huomioon suunnittelussa?****Koulurakennuksen tekniset ratkaisut ja pihajärjestelyt**

- Pihatilojen riittävyys ja pihajärjestelyt (5 mainintaa)
- Tulevan rakennuksen julkisivut, ikkunoiden sijainti, näkymät asuntoihin ja rakennuksen ilmanvaihtokonehuoneiden sijoittelu (4 mainintaa)
- Liikuntasalin tulee olla riittävän iso myös reunoilta, tarpeeksi korkea koripallolle ja tiloissa tulee olla säilytystilaa (3 mainintaa)
- Miten koulutilojen riittävyys ratkaistaan sen jälkeen, jos asuntorakentamisesta tulee niin laajaa kuin (Vattuniemen) suunnitelmat näyttävät? (3 mainintaa)
- Vuokrattaviin tiloihin mahdollisuus sote-tiloille, esim. sotekeskus
- Teknisten töiden ja käsityöluokkien yms. tilojen suunnittelussa olisi hyvä ottaa huomioon iltakäyttö mm. varastotilojen osalta, jotta harrastajien ei ole pakko kantaa kotiin kerhosta kaikkia tarvikkeita

**Liikenne, katualueet ja pysäköinti**

- Saattoliikenne autolla ja sen sijainti (4 mainintaa)
- Liikennejärjestelyt, risteykset, liikennevalot, valaistus, ajohidasteet ja yhteydet lähialueen urheilukentille sekä niiden suunnittelu (3 mainintaa)

**Vaikutukset lähiympäristöön**

- Luokkahuoneiden valot eivät saa palaa öisin (2 mainintaa)
- Melu IV-konehuoneesta (2 mainintaa)
- Koulun/päiväkodin korkeus ei saa olla niin korkea, että varjostaisi naapuritaloja tai niiden pihoja (2 mainintaa)
- Vattuniemenkujan puoleiseen julkisivuun kasvillisuutta kuten nykyään on (villiviini)

**Muut**

- Väestönsuojatilat + Helsinki 2050 suunnitelmat, vaihtoehtoiset metroreitit, maanalainen tunneliyhteys Tallbergin puistotieltä Jätkäsaareen, onko kulkuyhteyttä mietitty väestönsuojatilojen kautta?
- Päiväkoti vaikuttaa liian suurelta. Levottomuutta ja hälinää. Parempi olisi rakentaa useita pieniä!