

ERIKOISTASON LAATUKRITEERIT	<p>ERIKOISTASON LAATUKRITEERIT POLLAREIDEN OSALTA</p> <p>Erikoistason laatukriteerejä sovelletaan niillä katu- ja viheralueiden reiteillä, jotka alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa on luokiteltu erikoistason reiteiksi.</p> <table border="1" data-bbox="480 331 1469 857"> <thead> <tr> <th>KESÄHOITO</th> <th>Kriteeri</th> <th>Toimenpide- ja voimassaoloaika</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liikennemerkkien ja opastaulujen puhdistaminen</td> <td>Pollarin ympärillä olevan varoittavan alueen havaittavuuden heikentyminen lian vuoksi</td> <td>31.5 mennessä</td> </tr> <tr> <td>Liikennemerkkien ja opasteiden ylläpito</td> <td>Pollarin ympärillä olevan varoitusalueen tunnistettavuuden heikentyminen tai pinnan vaurioituminen</td> <td>31.5 mennessä</td> </tr> <tr> <td>Liikennemerkkien ja opasteiden ylläpito</td> <td>Pollarissa olevan heijastavan tai varoittavan raidan kontrastin heikentyminen tai vaurioituminen</td> <td>31.5 mennessä</td> </tr> </tbody> </table>	KESÄHOITO	Kriteeri	Toimenpide- ja voimassaoloaika	Liikennemerkkien ja opastaulujen puhdistaminen	Pollarin ympärillä olevan varoittavan alueen havaittavuuden heikentyminen lian vuoksi	31.5 mennessä	Liikennemerkkien ja opasteiden ylläpito	Pollarin ympärillä olevan varoitusalueen tunnistettavuuden heikentyminen tai pinnan vaurioituminen	31.5 mennessä	Liikennemerkkien ja opasteiden ylläpito	Pollarissa olevan heijastavan tai varoittavan raidan kontrastin heikentyminen tai vaurioituminen	31.5 mennessä
KESÄHOITO	Kriteeri	Toimenpide- ja voimassaoloaika											
Liikennemerkkien ja opastaulujen puhdistaminen	Pollarin ympärillä olevan varoittavan alueen havaittavuuden heikentyminen lian vuoksi	31.5 mennessä											
Liikennemerkkien ja opasteiden ylläpito	Pollarin ympärillä olevan varoitusalueen tunnistettavuuden heikentyminen tai pinnan vaurioituminen	31.5 mennessä											
Liikennemerkkien ja opasteiden ylläpito	Pollarissa olevan heijastavan tai varoittavan raidan kontrastin heikentyminen tai vaurioituminen	31.5 mennessä											
PERUSTASON LAATUKRITEERIT	<p>PERUSTASON LAATUKRITEERIT POLLAREIDEN OSALTA</p> <p>Perustason laatuvaatimuksia sovelletaan niillä katu- ja viheralueiden reiteillä, jotka alueellisissa esteettömyyssuunnitelmissa on luokiteltu perustason reiteiksi.</p> <table border="1" data-bbox="480 1043 1469 1541"> <thead> <tr> <th>KESÄHOITO</th> <th>Kriteeri</th> <th>Toimenpide- ja voimassaoloaika</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Liikennemerkkien ja opastaulujen puhdistaminen</td> <td>Pollarin ympärillä olevan varoittavan alueen havaittavuuden heikentyminen lian vuoksi</td> <td>toimenpideaika vallitsevan ylläpitoluokan mukaisesti</td> </tr> <tr> <td>Liikennemerkkien ja opasteiden ylläpito</td> <td>Pollarin ympärillä olevan varoitusalueen tunnistettavuuden heikentyminen tai pinnan vaurioituminen</td> <td>toimenpideaika vallitsevan ylläpitoluokan mukaisesti</td> </tr> <tr> <td>Liikennemerkkien ja opasteiden ylläpito</td> <td>Pollarissa olevan heijastavan tai varoittavan raidan kontrastin heikentyminen tai vaurioituminen</td> <td>toimenpideaika vallitsevan ylläpitoluokan mukaisesti</td> </tr> </tbody> </table>	KESÄHOITO	Kriteeri	Toimenpide- ja voimassaoloaika	Liikennemerkkien ja opastaulujen puhdistaminen	Pollarin ympärillä olevan varoittavan alueen havaittavuuden heikentyminen lian vuoksi	toimenpideaika vallitsevan ylläpitoluokan mukaisesti	Liikennemerkkien ja opasteiden ylläpito	Pollarin ympärillä olevan varoitusalueen tunnistettavuuden heikentyminen tai pinnan vaurioituminen	toimenpideaika vallitsevan ylläpitoluokan mukaisesti	Liikennemerkkien ja opasteiden ylläpito	Pollarissa olevan heijastavan tai varoittavan raidan kontrastin heikentyminen tai vaurioituminen	toimenpideaika vallitsevan ylläpitoluokan mukaisesti
KESÄHOITO	Kriteeri	Toimenpide- ja voimassaoloaika											
Liikennemerkkien ja opastaulujen puhdistaminen	Pollarin ympärillä olevan varoittavan alueen havaittavuuden heikentyminen lian vuoksi	toimenpideaika vallitsevan ylläpitoluokan mukaisesti											
Liikennemerkkien ja opasteiden ylläpito	Pollarin ympärillä olevan varoitusalueen tunnistettavuuden heikentyminen tai pinnan vaurioituminen	toimenpideaika vallitsevan ylläpitoluokan mukaisesti											
Liikennemerkkien ja opasteiden ylläpito	Pollarissa olevan heijastavan tai varoittavan raidan kontrastin heikentyminen tai vaurioituminen	toimenpideaika vallitsevan ylläpitoluokan mukaisesti											
TARKASTUS-TOIMINTA / Käyttökunnon varmistaminen	<ul style="list-style-type: none"> Vaaraa aiheuttavien puutteiden osalta tarkastustoiminta on jokapäiväisten hoitotoimenpiteiden suorittamiseen liittyvää toimintaa. Vaaraa aiheuttavista puutteista on välittömästi ilmoitettava vastuutaholle. Pollareiden ja niihin liittyvien varoitusalueiden puhtaanapito tarkastetaan erikoistasolla viikoittain, perustasolla kaksi kertaa vuodessa (keväällä ja syksyllä). 												
TOIMENPIDEAJAT	<p>Toimenpideaika alkaa, kun ylläpitäjä on saanut tiedon puutteesta ylläpidon tarkastustoiminnassa tai hoitotoimenpiteiden yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella. Asukkaan ilmoituksen tai tontinomistajan ilmoitusvelvollisuuden perusteella saatujen puutteiden osalta toimenpideaika alkaa, kun tietojen paikkansapitävyys todetaan ensin maastossa.</p> <p>Mikäli vaaraa aiheuttavaa puutetta ei voida heti korjata, on siitä varoitettava tienkäyttäjää asianmukaisesti onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Suojaustoimenpiteissä huomioidaan esteettömyys. Vaaraa aiheuttavien puutteiden suojaus- tai korjaustoimenpiteet käynnistetään viimeistään seuraavan työvuoron aikana.</p>												

<p>PUUTTEIDEN KIRJAAMINEN</p>	<ul style="list-style-type: none"> • laatukriteerit alittavat puutteet kirjataan
<p>VUOSISOPIMUKSEEN KUULUVAT YLLÄPITO- TOIMENPITEET (urakkaohjelmassa esitettävät asiat)</p>	<p>Vuosisopimukseen kuuluviin ylläpito- ja hoitotoimenpiteisiin kuuluvat katujen ja viheralueiden rakenteiden ja päällysteiden ylläpitotyöt pois lukien kiinteistötekniistä isännöintiä vaativien rakenteiden hoito ja kunnostus. Päällysteiden ylläpitotöistä vuosisopimukseen eivät kuulu uudelleenpäällystystyöt. Vuosisopimukseen kuulumattomat työt tilataan erillistilauksilla.</p> <p>Pollarien osalta vuosisopimukseen kuuluvia ylläpitotöitä ovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • talvihoito • yksittäisten varoituslaattojen korvaaminen uusilla, vastaavilla laatoilla varoitusalueella (jos kontrasti tai pintakuvion tunnistettavuus on heikentynyt) • pollarissa olevien kontrastiraitojen korjaaminen