




Kalasadataman keskus Kallioparkki

25.3.2013



Kalasadaman keskus
Kallioparkki

Ulkoasu ja taitto: Sito Oy

Helsinki 2013

Esipuhe

Kalasadaman kallioparkki on osa Kalasadaman keskusalueen pysäköintiratkaisua. Lisäksi sinne sijoitetaan väestönsuoja. Pääkäyttäjä tulee olemaan kalasadaman keskushanke, mutta paikkoja tarjotaan myös läheisten kortteleiden käyttäjille. Kallioparkkiratkaisulla mahdollistetaan lähialueiden parempi toiminnallinen kehittäminen sekä pysäköintiratkaisun vaiheittainen rakentaminen. Pysäköintilaitos tulee olemaan yleisessä käytössä. Se palvelee kauppakeskusta, asukkaita sekä liityntäpysäköintiä.

Helsingissä 25.3.2013

Projektin ohjausryhmään ovat kuuluneet:

<i>Reijo Harmaajärvi</i>	SRV
<i>Juha Marttinen</i>	SRV
<i>Juhani Katko</i>	SRV
<i>Reijo Huikko</i>	SRV
<i>Seppo Janhunen</i>	HKR

Suunnittelijana on toiminut Sito Oy:n johtama konsulttiryhmä. Suunnittelu-työhön ovat osallistuneet:

<i>Paavo Ävist</i>	Sito Oy	projektipäällikkö
<i>Jannis Mikkola</i>	Sito Oy	kallioparkin projektipäällikkö
<i>Seppo Karppinen</i>	Sito Oy	liikennesuunnittelu
<i>Riikka Österlund</i>	Sito Oy	liikennesuunnittelu
<i>Janne Vartiainen</i>	Sito Oy	yleissuunnittelu
<i>Tuomas Wichmann</i>	Helin & co Oy	pysty-yhteydet
<i>Aarno Alanko</i>	Helin & co Oy	pysty-yhteydet
<i>Hannu Martikainen</i>	Projectus Team Oy	talotekniikka
<i>Rauno Laatikainen</i>	Projectus Team Oy	talotekniikka
<i>Juha-Pekka Laaksonen</i>	L2 Paloturvallisuus Oy	palotekninen suunnittelu

Hanketta varten on perustettu myös kaavoitusryhmä, jossa rakennuttajan ja suunnittelijoiden lisäksi ovat kuuluneet seuraavat kaupungin edustajat

<i>Tuomas Hakala</i>	KSV	Kalasadaman alueen projektipäällikkö
<i>Johanna Iivonen</i>	KSV	liikennesuunnittelu
<i>Seija Narvi</i>	KSV	maalaisen rakentamisen asiantuntija

Sisältö

Esipuhe.....	3
1 Suunnittelun lähtökohdat	6
1.1 Suunnittelualue.....	6
1.2 Lähtötiedot.....	6
1.3 Pysäköinnin lähtökohdat	7
1.4 Väestönsuojan lähtökohdat.....	7
2 Kallioperä ja kalliomekaniikka	8
2.1 Tehdyt tutkimukset.....	8
2.2 Kalliopinta.....	8
2.3 Kallioperä	8
2.4 Kalliolaatu	9
2.5 Kalliomekaaniset laskelmat.....	9
2.5.1 Yleistä.....	9
2.5.2 Lähtötiedot	9
2.5.3 Laskentatulokset.....	10
3 Suunnitelmaratkaisu.....	12
3.1 Vaihtoehtojen yleiskuvaukset.....	12
3.1.1 VE-A.....	12
3.1.2 VE-B	12
3.1.3 VE-C.....	12
3.1.4 VE-D.....	12
3.2 Kellaripysäköinti	12
3.3 Valitun suunnitelmaratkaisun perustiedot.....	16
3.4 Ajoyhteys ja sen toimivuus	20
3.5 Jalankulkuyhteydet.....	22
3.6 Sisäinen liikenne.....	26
3.7 Väestönsuoja	27
3.8 Tilojen yleisilme.....	28
3.9 Talotekniikka	28
3.9.1 Tekniset tilat.....	28
3.9.2 Lämmitys.....	28
3.9.3 Vesi ja viemäri.....	28
3.9.4 Ilmanvaihto	28
3.9.5 Savunpoisto.....	33
3.9.6 Sprinkleri.....	33
3.9.7 Varavoima.....	33
3.9.8 Jäähdytys	33
3.9.9 Sähköistys.....	33
4 Ilmanlaatu.....	34
5 Palo- ja pelastusturvallisuus.....	35
5.1 Yleistä	35
5.2 Ajoyhteys	35
5.3 Pintayhteydet	35
5.4 Poistumistiet.....	35
5.5 Rakenteet ja osastointi	35
5.6 Sammutustyötä helpottavat laitteet.....	35
6 Rakentaminen.....	37
6.1 Työnaikaiset järjestelyt.....	37
6.2 Aikataulu	37

1 Suunnittelun lähtökohdat

1.1 Suunnittelualue

Kalasataman kallioparkin suunnittelualue sijaitsee Kalasataman keskuksen korttelialueelle sekä sen ympäröivien katu- ja puistoalueiden alle. Rajaa via katuja ovat Hermannin rantatie, Työpajankatu, Arielinkatu ja Leonkatu. Suunnittelualue näkyy kuvasta 1.1.


1.2 Lähtötiedot

Kallioparkki on osa Kalasataman kokonaispysäköintiratkaisua. Se toimii yhdessä yläpuolisen Kalasataman keskuksen kellaripysäköinnin kanssa sekä mahdollistaa pysäköintiä myös ympäröiville kortteille ja pyrkii huomioidaan ympäröivien kortteiden mahdollisen pysäköintitarpeen

Kallioparkkiin sijoitetaan myös Kalasataman keskuksen väestösuojapaikat. Väestösuojat toteutetaan yhtenäiseen tilaan ja väestösuojaksi varataan noin 4 300 m² pysäköintilaitoksesta.

Pysäköintipaikkojen määrä kallioparkissa on noin 1 100 – 1 200 autopaikkaa, riippuen ratkaisusta. Autopaikkamäärä määräytyy kellaripysäköinnin laajuuden ja mahdollisten ympäröivien kortteiden pysäköintitarpeiden mukaan. Lopullinen paikkamäärä määritellään rakennusluvan yhteydessä.

Alueella on asemakaava, joka mahdollistaa maanalaisen rakentamisen. Kallioparkki vaatii kaavamääräyksen mukaan vielä erillisen maanalaisen asemakaavan, jossa kallioparkkiin liittyviä seikkoja täsmennetään.



Kuva 1.1. Suunnittelualue.

1.3 Pysäköinnin lähtökohdat

Kalliopysäköinti palvelee suunniteltua Kalasataman keskuksen aluetta. Kalasataman keskuksen asemakaavan muutoksen nro 12070 asemakaavamääräysten mukaan asuintonteilla tulee rakentaa yksi autopaikka 130 kerrosalaneliometriä kohden. Muille toiminnoille on esitetty minimi- ja maksimimäärät. Oheisessa *taulukossa 1.1* on esitetty 11.2.2013 päivätyn kerrosalalaskelman mukaiset minimi- ja maksimiautopaikkatarpeet. Kalliopysäköintilaitokseen saa myös sopimuksien perusteella rakentaa lisäksi ympäröivien kortteleiden veloittepaikkoja. Vuorottaiskäytön perusteella on mahdollisuus laskea autopaikkamäärää 15 %.

1.4 Väestönsuojan lähtökohdat

Väestönsuoja palvelee Kalasataman keskukseen rakennettavia tiloja. Väestönsuojatarve on varsinaiselta suojaalaltaan 3 227 m².

Väestönsuojan mitoituksen perusteena on ollut Kalasataman keskus hankkeen kaavan mukaiset rakennusoikeusmäärät. $56\,940\text{ m}^2 * 1\% = 569,4\text{ m}^2 + 132\,860\text{ m}^2 * 2\% = 2\,657,2\text{ m}^2$ Yhteensä 3 227 m². Väestönsuojan tarvittava henkilömäärä on 4 302.

Väestönsuojaa voidaan laajentaa niin että lähikortteleille voidaan tarjota väestönsuojapaikkoja. Kaavassa varaudutaan näihin laajennusmahdollisuuksiin.

Taulukko 1.1. Minimi- ja maksimiautopaikkatarpeet.

	kerrosala	ap-normi, min	ap-tarve, min	ap-normi, max 1 ap /	ap-tarve, max
Asunnot	113 850	130	876	130	876
Toimistot	10 715	220	49	170	63
Myymälät	52 437	110	477	90	583
Ravintolat	3 085	280	11	220	14
Terveysasema	11 199	140	80	120	93
Hotelli		280	0	220	0
Kulttuuri ja vapaa-aika		280	0	220	0
Kokoontumistilat	6 227	140	44	120	52
Liityntäpysäköinti			300		300
Yhteensä	197 513		1 837		1 981

2 Kallioperä ja kalliomekaniikka

2.1 Tehdyt tutkimukset

Kalasadaman keskuksen suunnittelua varten on maaperän ominaisuuksien, maakerrospaksuuksien ja kalliopinnan aseman selvittämiseen tehty lukuisia porakone- ja kevytkairauksia. Kalliolaatua on selvitetty kallionäytekairauksin, sekä tietoa kalliolaadusta ja geologisista rakenteista on saatu runsaasti Kalasadaman kaivannon, yhteiskäyttötunnelin, sekä uuden rakennetun yhteiskäyttötunnelin geologisista kartoituksista. Myös alueen avokallioista on saatu tietoa kalliopinnan asemasta, geologisista rakenteista ja kalliolaadusta.


2.2 Kalliopinta

Suunnittelualueen kalliopinta ennen rakennustöihin ryhtymistä on esitelty kuvassa 2.1. Pääosa suunnittelualueesta on louhittavan Kalasadaman keskuksen rakennuskaivannon alapuolella. Rakennuskaivannon pohjan yleislouhintataso on alun perin ollut -15,4, josta osa on jo louhittu. Helmikuun 2013 päätöksen mukaisesti yleislouhintataso nousee -11,4 ja osa hissikuopista menee tasolle -15,4 asti, kuten myös Hermannin rantatien alle tulevat IV-konehuoneet.

Alueen luonnollinen kalliopinta on esitetty kuvassa 2.1.

2.3 Kallioperä

Alueen pääkivilajeina ovat liuskeinen, pystyasentoinen sarvivälke-kiillegneissi, sen ja graniitin muodostamat seoksiset migmatiitit, migmatiittigraniitit, sekä graniitit. Paikoin pääkivilajeja leikkaa muutamien metrien paksuiset karkearakeiset graniittipegmatiitit. Englantilaiskallion kohdilla esiintyy myös paikoin kvartsi-maasälpä-gneissejä. Alueen liuskeisuus on karkeasti koillis-lounaissuuntaista ja kerrokset ovat pystyasentoisia tai lähes pystyasentoisia. Gneisseissä esiintyvä rakoilu on tyypiltään kiilamaista ja alueella esiintyy kolme selkeämpää rakosuuntaa ja muutama satunnainen. Päärakosuuntia ovat 80–90° kulmalla lounaaseen kaatuva rakoilu, vaakarakoilu, sekä liuskeisuuden mukainen koillis-lounaissuuntainen rakoilu.



Kuva 2.1. Kalliopinta.

2.4 Kalliolaatu

Kalliolaatu alueella vaihtelee hyvän ja tyydyttävän välillä. Kalliolaadun paikoin tyydyttäväksi tekee sarvivälkegneissien ja migmatiittien liuskeinen rakenne ja rakopintojen muuttuneisuus, sekä rakopinnoilla paikoin esiintyvät haarniskapinnat. Vesimenekikokeiden ja tunnelikartoitushavaintojen pohjalta raot ovat tiiviitä ja selkeämpi vesivuoto liittyy alueella esiintyviin kapea-alaisiin rikkonaisuusvyöhykkeisiin. Rikkonaisuusvyöhykkeet ovat pääosin kapeita (leveys 0,5–2 m) pystyasentoisia ja murrosrakenteisia. Tyypillisimmin rikkonaisuusvyöhykkeet ovat vallitsevan liuskeisuuden suuntaisia (koillinen-lounas), mutta muutamia rikkonaisuusvyöhykkeitä on kallionäytekairausten pohjalta tulkittu Kalasataman kaivannon eteläosassa sijaitsevan kaakko-luode-suuntaisen painauman suuntaiseksi. Painaumassa lävistetyt ruhjeet ovat niin ikään pääosin kapeita murrosrakenteisia ja pystyasentoisia. Kairauksilla on lävistetty painauman kohdalla myös muutamia ruhjerakenteisiakin osioita.

2.5 Kalliomekaaniset laskelmat

2.5.1 Yleistä


Kohteesta on tehty alustavat kalliomekaaniset laskennat. Pääsyy tähän oli että haluttiin varmistua tornitalojen kuormitusten vaikutuksista kallio-liikkeisiin. Laskennat tehtiin kaksulotteisella laskentaohjelmistolla Phase 2. Kalliomallina käytettiin jatkuvaa kimmoista mallia.

2.5.2 Lähtötiedot

Kohteesta oli tähän suunnitteluvaiheeseen nähden hyvin kallioperätietoa. Jo avolouhintaa varten on tehty paljon tutkimuksia ja suoritetuista louhinnoista on seinämät kartoitettu. Kalliolaatu on arvioitu näiden lähtötietojen perusteella. Jännitystilaa ei ole alueelta mitattu. Lähtöarvoina on käytetty yleisiä pääkaupunkiseudulla mitattuja arvoja. Suurin vaakajännitys on hallien holvitasolla arvioitu noin 5 MPa:ksi.

Louhintatasona on käytetty yleisesti alinta kuivatustasoa ja se huomioi myös pumppaamot. Lisäksi alueelle tulee paikallisia hissikuoppia, jotka voivat mennä vielä metrin kaksi syvemmälle. Näitä ei ole laskelmissa otettu huomioon, koska ne vääristäisivät 2D-laskennan tulokset

Peruslaskennassa lähtötiedot ovat alla *taulukon 2.1* mukaisia.



Kuva 2.2.
Kalliolaatukartta.

Taulukko 2.1. Kallioperätiedot.


Hoek Brown Classification			
sigci	175		MPa
GSI	55		
mi	28		
D	0		
Ei	74375		
Hoek Brown Criterion			
mb	5.61287		
s	0.00673795		
a	0.504048		
Failure Envelope Range			
Application	General		
sig3max	43.75		MPa
Mohr-Coulomb Fit			
c	12.688		MPa
phi	40.9375		degrees
Rock Mass Parameters			
sigt	-0.210078		MPa

2.5.3 Laskentatulokset


Kalasadaman kallioparkissa kalliokaton paksuus on kohtalaisen suuri. Tämä johtuu pääasiassa varautumisesta tornitalojen jäykistämiseksi tarvittavien jännepunosankkureiden pituuteen sekä tornitaloista aiheutuviin kuormiin. Paksu kalliokatto pienentää kallioliikkeiden suuruutta. Laskennoissa hallit on louhittu vaiheittain, jotta louhinnan vaiheistuksen vaikutuksia on voitu tarkastella.

Tuloksen lähtökohdaksi on asetettu avolouhintojen jälkeinen tilanne. Tämä vastaa tämän hetken arviota louhintajärjestyksestä. Suurimmat liikkeet ovat laskennoissa olleet vajaa 5 mm. Nämä liikkeet tapahtuvat itse halliston pinnalla. Avolouhinnan pohjalle tulevat vaikutukset ovat tätä pienempiä (kuva 2.4). Yksikerroksisen VSS:n osuudella liikkeet ovat yleisesti pieniä. Kolmikerroksisten hallistojen seinämällä liikkeet ovat suurimmat. Niiden väliset pilarit saattavat joutua vetojännitystilaan, joka on seinien lujituksessa otettava huomioon pultituksella, jottei lohkoja pääse putoamaan. Hallien louhinnan jälkeen avolouhinnan pohjalle asetettu perustuskuorma aiheuttaa vain noin kymmenesosan niistä liikkeistä joita tilojen louhinta aiheuttaa.


Yleisesti voidaan todeta että laskentatulosten perusteella ei ole oletettavissa merkittäviä siirtymiin liittyviä ongelmia. Toteutusvaiheessa laskelmia pitää vielä tarkentaa kohdekohtaisella jännitystilatiedolla. Samoin perustuskuormat pitää tarkistaa myöhempien toteutussuunnitelmien mukaiseksi.



Kuva 2.3. In-situ Jännitystila, suurin vaakajännitys.



Kuva 2.4. Maksimiliikkeet hallien louhinnan jälkeen. Lähtötilanne on louhittu avolouhinta.



Kuva 2.5. Kuormien aiheuttama lisäsiirtymä. Kuormat asetettu louhintojen jälkeen. Anturoiden pohjapaine 3 MPa.

3 Suunnitelmaratkaisu

3.1 Vaihtoehtojen yleiskuvaukset

Suunnittelun alussa tutkittiin runsaasti eri vaihtoehtoja. Ensimmäisen luonnosvaiheen päättyessä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja oli neljä kappaletta. Vaihtoehdossa ajoyhteyksien periaatteet ja hallien suunnat ovat samantilaiset. Eroja on lähinnä hallien yksityiskohtaisessa sijoittelussa, niiden kerros määrässä sekä pysty-yhteyksien sijainnissa. Kerrosten lukumäärä on ollut osittain sidottu yläpuolisen kellaripysäköinnin laajuuteen. Alin kellarikerros K4 ja ylin kallioparkkikerros ovat olleet vaihtoehtoja.

3.1.1 VE-A

Vaihtoehdossa A koko pysäköintilaitos on kolmikerroksinen. Se koostuu neljästä hallista, josta läntisin on varustettu myös väestönsuojaksi. Autopaikkoja vaihtoehdossa on lähes 1 200. *(kuva 3.1)*

3.1.2 VE-B

Vaihtoehdossa B pysäköintilaitos muodostui neljästä kaksikerroksisesta hallista. Niistä läntisin on suunniteltu väestönsuojaksi. Väestönsuojahallia on pidennetty verrattuna vaihtoehtoon A. Näin on saatu mahdutettua tarvittavat VSS tilat ylimmän kerroksen poistuttua. Autopaikkoja tässä vaihtoehdossa on ollut noin 800. *(kuva 3.2)*

3.1.3 VE-C

Vaihtoehdossa C väestönsuoja on sijoitettu kahteen läntisimpään halliin yksikerrosratkaisuna. Kolme itäisintä hallia ovat kaksikerroksisia. Autopaikkoja on tässä ratkaisussa noin 800. *(kuva 3.3)*


3.1.4 VE-D

Vaihtoehdon D periaatteet noudattavat vaihtoehtoa C. Erona on liityntäpysäköinnin hissien sijoittuminen niin että niistä päästään suoraan metrolaitureille. Tässä vaihtoehdossa autopaikkoja on noin 800. *(kuva 3.4)*

3.2 Kellaripysäköinti


Kalasadaman keskuksen pysäköinti perustuu kellaripysäköinnin ja kallio-pysäköinnin yhdistelmään. Kellareihin sijoittuu kaksi pysäköintitasoa K2 ja K3. Kumpaankin sijoittuu noin 450 autopaikkaa. Kellaripysäköinti käyttää samoja tunneleiden suuaukkoja kallio-pysäköinnin kanssa. Liikenteiden toimivuus on kerrottu kohdassa 3.4. *(kuvat 3.5 ja 3.6)*

VE-A




Kuva 3.1. Vaihtoehto A.

VE-B




Kuva 3.2. Vaihtoehto B.

VE-C




Kuva 3.3. Vaihtoehto C.


VE-D



Kuva 3.4. Vaihtoehto D.



Kuva 3.5. Kellaripysäköinnin plaani K2 1:800.



Kuva 3.6. Kellaripysäköinnin plaani K3 1:800.

3.3 Valitun suunnitelmaratkaisun perustiedot


Valitussa suunnitelmaratkaisussa on noin 1 120 autopaikkaa (kuva 3.7). Se muistuttaa lähinnä alkuvaiheessa tutkittua vaihtoehto C:tä. Pysäköinti sijoituu viiteen rinnakkaiseen halliin. Halleista kaksi läntisintä on yksikerroksisia ja niihin sijoittuu väestönsuoja. Kolme itäisintä hallia ovat kolmekerroksisia ja niihin sijoittuu valtaosa pysäköintipaikoista. Halliston tasonvaihtoratkaisut perustuvat ajotunnelin jakautumiseen eri kerrostasolle. Ajoyhteyksiä on yksi, joka haarautuu maanpinnalle tullessa erillisiin ajotunneleihin Junatielle ja Hermannin rantatielle. Pysäköintihallien lattiakorko laskee kohti teknisiä tiloja, vierekkäisten hallien ollessa samoilla korkeusasemilla. Näin saadaan ratkaistua hallien kuivatus helpommin sijoittamalla pumppaamot teknisten tilojen yhteyteen. Pysäköintihallien vapaa leveys on 17 metriä ja vapaa korkeus 2,6 m (kuva 3.8). Ylemmässä kerroksessa korkeus on hallin keskellä korkeampikin. Liikennemerkein osoitettu korkeusrajoitus tulee olemaan 2,4 metriä Pysäköintiruudut ovat 2,6 metriä leveät vinopysäköintiruudut 70 asteen kulmassa. Halliston liikenne on yksisuuntaista. Valitut liikenteen perusratkaisut tekevät hallistosta selkeän ja asiakasystävällisen. Ajotunnelissa vapaa leveys on 7,0 metriä ja vapaa korkeus 3,2 metriä, jolloin mm. ambulanssilla päästään pysäköintitasolle asti.

Valitussa suunnitelmaratkaisussa alimman kellarin lattiataso on -10,4. Kallioteknisen suunnittelun lähtökohtana on että alin kuivatus ja pumppaamotaso on -13,4 eli kolme metriä alle lattiataason. Paikallisesti hissikuoppien louhinta saattaa ulottua viisi metriä lattiataason alapuolelle. Alueella on osittain jo kaakkoiskulmassa louhittu tasolle -15,4, joka oli aikaisemman kellariratkaisun peruslouhintataso.

Hankkeen alustavat tilat ovat esitelty taulukossa 3.1.

Taulukko 3.1. Hankkeen alustavat tilat.


Pysäköinti	29 200 m ²
Pysäköinti/ VSS	4 300 m ²
Henkilöyhteys	800 m ²
Tekninen tila	3 200 m ²
Poistumistiet	700 m ²
Ajotunneli	3 500 m ²
IV-tunneli	600 m ²
Yhteensä	42 300 m²



Kuva 3.8. Halliston poikkileikkaus.

T1


T6



Kuva 3.9. Halliston pituusleikkaus 1:500.

3.4 Ajoyhteys ja sen toimivuus

Kalliopysäköinnille ei tule omia ajoyhteyksiä vaan se liittyy Kalasataman huolto- ja kellaripysäköintiä palveleviin ajoyhteyksiin. Ajoyhteyden suuaukon suunniteltu sijainti on esitetty kuvassa 1 ja niiden sijoittumien ympäristönsä havainnekuvin (kuvat 3.11 ja 3.12).



Kuva 3.10. Ajoyhteyden profiili 1:200.



Kuva 3.11. Havainnekuva Hermannin rantatien suuaukosta.



*Kuva 3.12. Havainnekuva
Junatien suuaukosta.*

Ajoyhteyksien toimintaa on simuloitu, jotta voidaan varmistaa kallioparkin toimivuus suunnitellulla yhdellä ajoyhteydellä. Suunnittelun alussa tutkittiin myös toisen yhteyden mahdollisuutta, mutta alla oleva tarkastelun perusteella siitä voitiin luopua.

Simulointi on tehty Syncro/Simtraffic-suunnitteluohjelmistolla. Simuloinnin lähtökohdaksi on käytetty pysäköintihallin maksimikuormitusta, jossa hallin käyttöaste iltahuipputuntina on yli 90 %. Käytännössä tavallisen arkipäivän käyttöaste tulee jäämään selvästi tämän alle. Pysäköintipuomien aiheuttama viivytys on huomioitu mallissa liikennevaloilla, jotka sijaitsevat ennen kiertoliittymää sijaitsevien liikennevalojen avulla (ei näy kuvassa). Tarkastelussa käytetyt liikennemäärät on esitetty alla kuvassa 3.13.


Pysäköintilaitoksen toimivuutta on arvioitu kuormitusasteiden, jonopituuksien sekä viivytysten perusteella. Tarkasteluista huomataan, että viivytykset ovat kaikissa liittymissä ja kaikilla tulosuunnilla alle 10 sekuntia, eli hyvin pieniä. Kallioparkin kuormitusasteet on esitetty kuvassa 3.14. Kuormitusasteet ovat kaikilla suunnilla enintään 0,68 eli kallioparkki toimii hyvin myös ruuhka-aikoina. Pysäköintilaitoksen kiertoliittymään saattaa tulla pieniä jonoja suurimpina kuormitushetkinä, mutta maksimijonopituudet eivät haittaa lähellä sijaitsevien liittymien toimintaa. Keskimääräiset jonopituudet ovat lyhyitä. Jonopituudet on esitetty kuvassa 3.15.

3.5 Jalankulkuyhteydet

Jalankulku pysäköintilaitoksessa tapahtuu pysäköintihalleissa. Osa pysäköintihallien välisestä jalankulkuliikenteestä kulkee ajoyhteystunneleissa. Hallien välille on suunniteltu myös pelkästään jalankulkua palveleva yhteystunneli.


Pintayhteyksiä on 4 kappaletta (kuva 3.16) ja ne on varustettu hissillä. Näiden lisäksi on 5 kappaletta vain poikkeustilanteissa käytettävää poistumistieporrasta. Pysty-yhteyksien sijainnit ovat ohjeellisia, niitä voidaan keskuksen suunnittelun täsmentyessä vielä tarkentaa.

Kuva 3.13. Kallioparkin arvioidut liikennemäärät maksimikuormitustilanteessa.





Kuva 3.14. Kallioparkin kuormitusasteet.

Kuva 3.15. Kallioparkin jonopituudet.




Kuva 3.16. Kalliopysäköinnin liityntäpysäköintiyhteydet 1:800.






- Muoti
- Lasten maailma
- Asusteet
- Tavaratalot / isot yksiköt
- Koti ja elektroniikka
- Terveys ja kauneus
- Vapaa-aika
- Kahvilat ja ravintolat
- Päivittäistavarat
- Huvit ja harrasteet
- Palvelut
- Sosiaali- ja terveysasema





▶ Kuva 3.17. Hissikaavio 1 1:800.

▶ Kuva 3.18. Hissikaavio K1 1:800.





3.6 Sisäinen liikenne

Pysäköintilaitos on suunniteltu yksi–kolmekerroksiseksi. Kaksi läntisintä hallia toimivat väestönsuojana ja ne ovat yksikerroksisia. Kolme itäisintä hallia ovat taasen kolmekerroksisia välipohjilla toisistaan erotettuja. Läntiset hallit ovat 120 metriä pitkiä ja itäisimmät hallit on 175 metriä pitkä. Liikenne pysäköintilaitoksessa on yksisuuntaista.

Pysäköintitaso valitaan sisäänajorampissa, laitoksen sisällä ei ole tasonvaihtoja kerrosten välillä. Eri kerrosten vapaa paikkamäärä esitetään jo ennen tasonvaihtoramppeja, jolloin asiakkaan on helppo valita mihin kerrokseen hän ajaa. Hallit ovat 1 % sivu- ja pituuskaltevia kuivatuksen hyvän toiminnan varmistamiseksi.

Pysäköintiruudut ovat vinoja 70 asteen kulmassa ja 2,6 m leveitä. Pysäköintiruutujen mitoitus sekä valittu runkojärjestelmä kulkevat käsikkäin pysäköintilaitoksen alakerroksissa. Yläkerroksessa pysäköintiruutujen sijoitus on vapaampaa, koska siellä ei ole pysäköintiä rajoittavaa pilarointia (kuva 3.20). Alemmissa kerroksissa pysäköinti pitää sijoittaa ottaen huomioon pilarointi sekä ilmanvaihtoputket.




Kuva 3.19. Hissiyhteydet viistokuva.

Kuva 3.20. Pysäköintilaitoksen profiilit 1:200.

3.7 Väestönsuoja

Osana pysäköintilaitosta toimii noin 4 000 – 5 000 henkilön väestönsuoja (katso kohta 1.4). Alueen väestönsuojatarve ei vaadi koko halliston varustelemista väestönsuojaksi. Riittävä paikkamäärä saavutetaan varustelemalla läntisimmät hallit väestönsuojaksi. Väestönsuojahalli erotetaan muista halleista väestönsuojaovilla ja väestönsuojaosuus on yksikerroksista. Tällä ratkaisulla rakenteet saadaan yksinkertaisimmiksi ja väestönsuojan jäähdytys helpommaksi toteuttaa. Väestönsuojan tekninen tila sijaitsee osana normaaliajan konehuonetiloja. Suojasta on raitisilmakuilun kautta poistumismahdollisuus. Vastaava mahdollisuus on myös ajotunnelin kautta, joka toimii myös suojattuna sisääntulotienä. Väestönsuojatilanteessa suoja täytetään kolmen porrasyhteyksien sekä ajotunnelin kautta (kuva 3.21).



Kuva 3.21. VSS-sisääntuloreiitit.

3.8 Tilojen yleisilme

Maanalaisten laitokset hahmottuvat pääasiassa kulkuyhteyksien kautta; tilat tunnistetaan kulkuyhteysrakennuksistaan ja -rakennelmistaan. Jatko-suunnittelussa tulee yhteyksien arkkitehtuurissa huomioida julkisen toiminnan kaupunkikuvallinen merkitys.

Jalankulkuyhteyden liittyvät yläpuolisiin rakennuksiin ja ne suunnitellaan niin, että ne ovat helppo tunnistaa. Puisto ja katualueille tulevat pysty-yhteydet suunnitellaan yhtenäisesti muutoinkin ko. alueille tulevien IV yms. rakennelmien kanssa.

Pysäköintilaitostilat on suunniteltu selkeiksi ja loogisiksi kokonaisuuksiksi niin, että käyttäjä voi tunnistaa sijaintinsa ja määränpänsä pysäköintitilassa ja siihen liittyvissä yhdystunneleissa. Tiloissa liikkuminen tulee olla turvallista ja tilat tulee varustaa tarpeellisilla kulunvalvonta- ja turvalaitteilla.

Jatkosuunnitteluvaiheessa voidaan tilojen tunnistettavuutta vahvistaa vaihtelevilla sisänäkömillä, valaistuksella värikoodeja ja maanpäällisestä kohteesta kertovilla kuvallisilla opasteilla. Rakennussuunnitteluvaiheessa tulee varmistaa että tilojen akustiikkaan (äänimaailma) on hallittua.

3.9 Talotekniikka

3.9.1 Tekniset tilat

Ilmanvaihtokonehuoneet ja muut lvis-tekniset tilat on suunnitelmaratkaisussa sijoitettu hallien päätyihin, lukuun ottamatta VSS osuuksia, joissa tekniset tilat ovat vain hallien pohjoispäädystä. Kullekin hallille on omat ilmastointikoneet ja konehuonetilat. Konehuoneista johdetaan sekä raitisilma- että poistoilmakuiluja kootusti maan päälle.

Tiloihin kalliosta vuotavien ja pintayhteyksien kautta kulkeutuvien vesien kerääminen tulee tehdä laitoksen syvimpään kohtaan. Pumppaamot sijoitetaan alemman tason lattiatason alapuolelle hallin syvempään päähän.

Lämmönjakohuone on optimaalista sijoittaa lähelle ilmastointikonehuoneita.

Sprinklerikeskus tulee sijoittaa pelastuslaitoksen hyväksymään paikkaan.

Sähkö- ja teletilat tullaan sijoittamaan muiden teknisten tilojen yhteyteen.

3.9.2 Lämmitys

Pysäköintihallit toteutetaan puolilämpiminä tiloina (+15 C). Pysäköintilaitos liitetään kaukolämpöverkoston. Lämmönjakohuoneen paikka sijoittuu muiden teknisten tilojen yhteyteen. Pysäköintilaitoksessa tarvittava peruslämmitys toteutetaan ilmanvaihtojärjestelmällä sekä kylmän ja puolilämpimän tilan rajapinnalle sijoitettavilla lämminilmakojeilla. Ajourampit toteutetaan kylminä tiloina.

Ajourampissa on liukkauden estämiseksi kaukolämpöön liitetty sulanapitoputkisto. Sulanapitoputkiston laajuus määritellään tarpeen mukaan. Siihen vaikuttavat rampin kaltevuus, rampin kattaminen, rampin sisälämpötila ja rampin pituus.

3.9.3 Vesi ja viemäri

Pysäköintihallien ja ramppien jätevedet ohjataan hiekanerottimien ja öljynerottimien kautta jätevesipumppaamoihin. Rampin suuaukolla sadevedet kerätään sadevesiviemäriverkoston. Suuaukot eivät varsinaisesti kuulu kalliopysäköintilaitoksen järjestelmiin vaan ne toteutetaan ns. jalustaosan rakentamisen yhteydessä. Kalliosta tihkuva vuotovesi ohjataan salaojituksen kautta perusvesipumppaamoon. Pysäköintihalliin asennetaan pikapalopostiverkosto, alkusammutuskalusteet ja kuivanousuputkistot tarvittavassa laajuudessa.

Väestönsuojan viemäröinti ja vedenpoisto liitetään varavoiman taakse.

3.9.4 Ilmanvaihto

Pysäköintihallien ja ajotunnelin ilmanvaihtomäärät määritetään jatkosuunnittelussa lopullisen käyttökuormituksen mukaisesti. Ilmanvaihtomääriin vaikuttaa käyttötiheys. Tämän pysäköintilaitoksen käyttö vaihtelee kauppakeskuspysäköinnistä asukaspysäköintiin, jolloin mitoitusperustana on käytetty seuraavia arvoja:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| • pysäköintihallit kauppakeskuspysäköintiä varten | 3,6 dm ³ /sm ² |
| • pysäköintihallit toimistokäyttöä varten | 2,7 dm ³ /sm ² |
| • pysäköintihallit liityntäpysäköintikäyttöä varten | 1,8 dm ³ /sm ² |
| • pysäköintihallit asukaspysäköintiä varten | 0,9 dm ³ /sm ² |
| • ajotunneli | 5,0 dm ³ /sm ² |

Pysäköintihallien ja ajotunnelin ilmanvaihto toteutetaan koneellisena tulo- ja poistoilmanvaihtona.

Ilmanvaihtokoneet varustetaan suodatuksella, lämmön talteenotolla, lämmityksellä ja tarpeen mukaisella ohjauksella.

Ilmanvaihtokoneiden ilmamäärää ohjataan halli-/vyöhykekohtaisesti pituus-antureiden mittaustuloksen perusteella.


Ilmanjako pysäköintihalleissa toteutetaan suuntapainepuhaltimilla. Väestönsuojissa ilmanjako toteutetaan kanavoituna.

Pysäköintihallien ilmanvaihtokoneiden lukumäärä ja koneiden koot määritellään lopullisen laajuuden ja lopullisen käyttötarkoituksen mukaisen käyttöasteen mukaisesti. Lähtökohtaisesti ilmanvaihtokonejako toteutetaan siten, että suuntapainepuhallinjärjestelmällä toteutettavien päällekkäisten hallien ilmanvaihtokoneet kytketään ristiin siten, että toisen hallin poistoilmasta otetaan lämpö talteen toisen hallin tuloilmaan ja päinvastoin. Laajimmassa vaihtoehdossa pysäköintihallien ilmanvaihtokoneita yhteensä 11 * 8 m³/s. Pysäköintihallien ilmanvaihtojärjestelmän kokonaisilmamäärä laajimmalla laajuudella ja raskaimmalla käyttöasteella on yhteensä 88 m³/s.


Tarvittava kuilumäärä on tällöin sekä tulo- että poistoilmalle 15 m². Tämä kuilupinta-ala jaetaan etelä- ja pohjoispuolen osalle konehuoneiden ilmamäärien suhteessa. Raitisilmaa varten tarvitaan ulkosäleikköä noin 45 m².

Jatkosuunnittelun yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää väestönsuojaosuudella kriisiajan ilmanvaihtokanavistoja normaalikäytön kanavistoina. Kriisiajan ilmanvaihto 4 302 hlö * 1,62 dm³/s,hlö = 7 m³/s.


Kuva 3.22. Katu ja puistoalueelle sijoittuvat kuilut. ►



1:800



1:400



- ALIMMAN ASUINTILAKERROKSEN KORKO +25.60, POISTOILMAKANAVIEN ETÄISYYS ASUINRAKENNUKSISTA > 10 m
- TULOILMAKANAVIEN ETÄISYYS KADUN REUNASTA > 8 m
- TULO- JA POISTOILMAKANAVIEN KESKINÄINEN ETÄISYYS > 20m



◀ Kuva 3.23. Maanalaisten tilojen tulo- ja poistoilmavaihtokanavat, rakenteet ja yhteydet katu- ja aukioalueilla 1:1000.

Kuva 3.24. Havainnekuva katu- ja puistoalueelle tulevista kuiluista (kuva pohjoiseen).



Kuva 3.25. Havainnekuva katu- ja puistoalueelle tulevista kuluista (kuva etelään).

Ajoramppi

Ajorampin ilmanvaihto toteutetaan siten, että kylmää ulkoilmaa johdetaan koneellisesti rampin alkupäähän tasolle -41.0. Ajorampissa ilmaa liikutetaan suuntapainepuhaltimilla maanpinnalla oleville suuaukoille ja siellä ilma purkautuu ulkoilmaan.

Ulkoilman määrää ja suuntapainepuhaltimien toimintaa ohjataan CO- ja CO₂-antureiden mittaustuloksen perusteella.

Ajorampin lopullinen ilmamäärä mitoitetaan lopullisten liikennemäärien ja niistä syntyvien päästöjen mukaisesti. Alustavasti ajorampin ilmamäärä noin 5 dm³/sm² ja kokonaisilmamäärä yhteensä 17 m³/s.

Tarvittava kuilumäärä on tällöin raittiille ilmalle noin 3 m².

3.9.5 Savunpoisto

Pysäköintihallien savunpoisto toteutetaan koneellisesti. Pysäköintihallit jaetaan savulohkoihin (11 kpl). Lisäksi ajoneuvotunneli on oma savulohkonsa. Yhden pysäköintihallin savulohkon pinta-ala on noin 2 200 m². Kunkin savulohkon savunpoiston määrä mitoitetaan sprinklatussa pysäköintihallissa 0,5 %:n säännön mukaisesti. Savulohkon ollessa 2 200 m² on savunpoistomäärä 18,5 m³/s.

Savunpoisto toteutetaan erillisillä puhaltimilla ja kanavilla. Savunpoiston periaatteena läpivirtaustuuletus, jossa savu poistetaan koneellisesti pohjoispäästä ja korvausilma johdetaan koneellisesti hallien eteläpäästä (tai päinvastoin). Savunpoistopuhaltimia on yhteensä 10 kpl. Yksi puhallin palvelee aina kaikkia päällekkäisiä savulohkoja. Savunpoistopuhaltimet mitoitetaan siten, että jokainen puhallin voi toimia sekä savunpoistopuhaltimena että savunpoiston korvausilmapuhaltimena. Suuntapainepuhallusratkaisusta johtuen kaikkien rinnakkaisten savulohkojen savunpoisto voi olla yhtä aikaa käynnissä. Pysäköintihallien yhtäaikainen savunpoiston ilmamäärä 80 m³/s ja savunpoiston korvausilmamäärä 80 m³/s. Kuilutarpeet vastaavasti sekä savunpoistolle että savunpoiston korvausilmalle 10 m².

Ajotunnelien savunpoisto toteutetaan normaali-ilmanvaihdossakin käytettävien suuntapainepuhaltimien avulla. Savunpoiston korvausilma koneellisesti pysäköintihallien korvausilmakuilun kautta.

3.9.6 Sprinkleri

Pysäköintilaitokseen rakennetaan automaattinen vesisprinklerijärjestelmä. Ajoneuvotunnelissa on jäätymisriskin takia kuivajärjestelmä ja muualla märkäjärjestelmä.

Vesisprinklerijärjestelmän vesilähteenä HSY:n rengasvesijohto. Vesilähde on riittävä.

3.9.7 Varavoima

Kohteeseen rakennetaan varavoimajärjestelmä palvelemaan hätävalaistusta ja pumppaamoita sekä erityisiä väestönsuojan järjestelmiä. Muut varavoimaan liitettävät tekniset järjestelmät selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä.

3.9.8 Jäähdytys

Kohteeseen ei tarvita jäähdytysjärjestelmää, yksikerroksisessa väestönsuojassa kallion jäähdyttävä pinta-ala on yleensä riittävä.

3.9.9 Sähköistys

Kohteen sähköistys liitetään energialaitoksen 10 kV:n jakeluverkostoon. Sähkötilat määritetään ja tarkistetaan jatkosuunnittelussa todellisten kuormitusten perusteella sekä huomioiden myös sähköautojen latauspisteet / niihin varautuminen. Henkilöturvajärjestelmät toteutetaan viranomaismääräysten ja standardien mukaisesti.

4 Ilmanlaatu


Kalatataman keskusalueen pysäköintiratkaisujen vaikutusta alueen ilmanlaatuun on selvitetty ilmanlaatulaskelmien ja asiantuntija-arvion avulla. Leviämislaskentojen avulla on myös selvitetty liikenteen vaikutukset alueen ilmanlaatuun. Ilmanlaatulaskelmat tehtiin Ilmatieteen laitoksen toimesta ilman epäpuhtauksien leviämistä kaupunkialueella kuvaavalla matemaattisfysikaalisella leviämismallilla. Saatuja typpidioksidipitoisuuksia verrattiin ilmanlaadun terveysvaikutusperusteisiin raja-arvoihin.

Pysäköintiratkaisun ilmanlaatumallinnuksessa tarkasteltiin pysäköintilaitoksen poistohormien kautta vapautuvia typpidioksidipitoisuuksia. Laskennassa pysäköintilaitoksen poistoilmojen kokonais NO_x päästö määrä oli 3,21 t/a. Laskennassa päästöjen oletettiin vapautuvan tasaisesti neljästä poistohormista (NO_x päästö noin 22 kg/vrk/hormi). Selvitys on raportoitu

Kalatatama – Viherkansi. Selvitys raittiin ilman sisäänottoaikoista ja pysäköintilaitoksen poistohormien kautta vapautuvien päästöjen vaikutuksista (Hannuniemi H. & Lovén K, 2012). Selvityksessä todettiin, että pysäköintilaitoksen hormien kautta vapautuvat pitoisuudet ovat liikenteen päästöjen ja taustapitoisuuden aiheuttamiin pitoisuuksiin verrattuna hyvin pieniä. Maksimipitoisuudet ovat noin 0,7–0,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ riippuen poistoilman teknisestä ratkaisusta (säleikkö tai hormi) ja muodostuvat poistoilmahormien läheisyyteen maanpintatasolle. Selvityksessä todettiin, että poistoilmahormeille suunnitellut tekniset ratkaisut takaavat alueella ilmanlaadun kannalta riittävän hyvät laimenemis- ja leviämisolosuhteet. *Kuvan 4.1* mallilaskelmien tuloksista nähdään, että poistohormien aiheuttamat typpidioksidipitoisuudet korkeimmillaankin alittavat erittäin selvästi maassamme voimassa olevat terveysvaikutusperäiset raja-arvot.

Pysäköintiratkaisujen ilmanlaatuselvitystä päivitettiin vuoden 2012 lopussa arvioimalla kallioparkin poistoilmahormien kautta vapautuvien typpidioksidipitoisuuksien määrää ja niiden vaikutusta alueen ilmanlaatuun (Lausunto 8.11.2012, Ilmatieteen laitos /Loven Katja). Uudessa pysäköintiratkaisusuunnitelmassa liikennemäärät ovat hieman edellisiä suunnitteluarvoja suurempia ja poistoilmatarve kasvaa aiempaan suunnitelmaan nähden hieman. Poistohormien määrä lisääntyy yhdellä hormilla. Kokonais NO_x päästö määrä on 3,97 t/a. Pysäköintijärjestelyiden päästöt johdetaan ilmaan viiden poiston kautta, jolloin poistokohtainen päästö määrä poistoa kohden pienenee edellisestä suunnitelmasta lähes kaikkien poistojen osalta. Koillispoiston päästö määrä suurenee noin 50 % mallinnuksen lähtötieto-oleuksesta, koska sen kautta johdetaan sekä pysäköintilaitoksen että kallioparkin poistoilmaa. Koillispoiston päästölisäyksen vaikutusta ilmanlaatuun voidaan kuitenkin pitää vähäisenä.

Lausunnossa todettiin, ettei kallioparkin sisältävä pysäköintiratkaisu ja sen vaikutukset merkittävästi poikkea edellisen selvityksen lähtötiedoista, joten aiemmin tehtyjen mallilaskelmien tuloksia voidaan soveltaa myös uusien parkkijärjestelyiden ilmanlaadun arviointiin. Edellisen selvityksen tulosten mukaisesti voidaan todeta, että poistoilmahormien kautta vapautuvilla päästöillä hyvin vähäinen vaikutus alueen ilmanlaatuun.



Kuva 4.1. Kalatataman keskuksen pysäköintilaitoksen poistoilmahormien aiheuttama typpidioksidipitoisuuden korkein vuorokausikeskiarvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$). Päästömallinnus ei sisällä kallioparkin poistoilmahormia.

5 Palo- ja pelastusturvallisuus

5.1 Yleistä

Pysäköintilaitoksessa vakituista henkilökuntaa on autopesulassa. Tilat erotetaan kulunvalvonnalla maanpäällisistä tiloista.

5.2 Ajoyhteys

Ajoyhteys sijoittuu Kalasataman keskuksen ajotunneleiden yhteyteen. Ne liittyvät katuverkkoon Junatiellä ja Hermannin rantatiellä. Ajoyhteys on mitoitettu niin että sinne pääsee ajamaan ambulanssikalustolla aina pysäköintihalleille asti. Samalla se mahdollistaa pelastuslaitoksen pioneeriyksikön ajon samoihin pisteisiin.

5.3 Pintayhteydet

Pysäköintilaitoksesta on suunniteltu yhteensä 4 normaaliajan hissikuilua maanpinnalle. Poistumistieyhteydet ovat pääosin omissa porraskuiluissa. Paarikuljetuksissa käytetään ajoyhteyttä, jonka mitoitus täyttää selvästi paarikuljetusten vaatimukset. Pintayhteyksien kuilut erotetaan pysäköintilaitoksesta palosuluin.

5.4 Poistumistiet

Poistumisteiden sijainnit on esitetty *kuvassa 5.1*. Poistumisteiden välisen etäisyyden mitoitus on maksimissaan 90 m, jolloin poistumistiematka jää pääosin alle 45 metriin. Poistumistie-etäisyydet ja paikalliset ylitykset on esitetty *kuvassa 5.1*.


5.5 Rakenteet ja osastointi

Rakennuksen paloluokka on P1 ja palokuorma alle 600 MJ/m². Palo-osastointi on EI120 ja kantavat rakenteet REI120.

Pysäköinnin eri kerrokset erotetaan toisistaan kerrososastoinnilla. Pysäköintilaitoksen saman kerroksen tilat pinta-alaosastoidaan siten, että suurimman palo-osaston koko on noin 10 000 m². Kaikki hallit ja kerrokset osastoidaan omiksi savulohkoiksi ja varustetaan koneellisella savunpoistolalla.

5.6 Sammutustyötä helpottavat laitteet

Kaikki tilat varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla sprinklerisääntöjen edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi sammutusjärjestelmää täydennetään sprinklerisääntöjen mukaisesti automaattisella paloilmotusjärjestelmällä. Kaikki kerrokset varustetaan märällä sammutusvesiputkistolla, VIRVE verkolla ja palokunnan kaapelipuhelinjärjestelmällä.



- PALO-OSASTON RAJA
- SAVUOSASTON RAJA
- SAVULOHKON RAJA
- SAVUNPOISTO KONEELLINEN (SUJAINNIOHJEELLINEN)
- SAVUNPOISTO (SUJAINNIOHJEELLINEN)
- SP IMPULSSIPUHALLIN (SUJAINNIOHJEELLINEN)
- SAVUNPOISTOLUUKKU TAI -IKKUNA
- KORVAUSILMA (SUJAINNIOHJEELLINEN)
- KORVAUSILMA, KONEELLINEN (SUJAINNIOHJEELLINEN)
- POISTUMISTIEN SUUNTA
- ULOSKÄYTVÄ EI PAINEISTETTU
- ULOSKÄYTVÄ PAINEISTETTU
- POISTUMISTIAMATKAN YLITYS
- PIKAPALOPOSTI
- KUIVANOUSUPUTKISTON SYÖTTÖ
- KUIVANOUSUPUTKISTON ULOSOTTO
- SAMMUTUSREITTI KELLARIIN

PALO / SAVU

K.O.S.A 10 KORTTI: 10595-10598 TONNIT

KALLIOPARKKI
KALASATAMAN KESKUS

HELSINKI
POHJAPIIRUSTUS 1:600

PALOTEKNINEN SUUNNITELMA
13.02.2013 PALO Kallioparkki_VE_C2.dwg
PALO 11-068-01

PIIRIT: SUUNNITTELIJA: ARK: 05.02.2013
JHO J-P LAAKSONEN PUH. 0400-729 329

L2 Paloturvallisuus Oy
Arkadiankatu 11 C 00100 Helsinki
Puh 0400 729 329 e-mail: etu@paloturvallisuus.fi

Kuva 5.1. Poistumistiet.

6 Rakentaminen

6.1 Työnaikaiset järjestelyt

Kallioparkin rakentamisen työmaatukikohta on yhteinen Kalasataman keskuksen työmaa-alueen kanssa. Työkoneita säilytetään ajotunnelin alkuvaiheen jälkeen pääosin itse tunnelissa. Suurin näkyvä vaikutus on louheenajo. Louhintatyön ollessa käynnissä keskimääräinen louhintamäärä on vajaa 1 000 m³ päivässä. Maansiirtoautoina tämä tarkoittaa noin 140 autokuormaa päivässä. Irroitettu kiviaines sijoitetaan kaupungin osoittamaan paikkaan palvelemaan todennäköisesti uusia aluerakentamiskohteita.

Työajat noudattavat Kaupungin ympäristökeskuksen antamia työaikoja. Kallioparkin meluava työ aiheuttaa lähinnä räjähdystapahtumista, joita on keskimäärin päivittäin kahdesta viiteen.

Pysäköintiluola tullaan rakentamaan kiinteäksi osaksi Kalasataman keskuksen kokonaisuutta. Rakennustyöt tullaan suorittamaan samanaikaisesti keskuksen maanpäällisten rakennustöiden kanssa. Kalasataman keskuksen rakentaminen tulee näkymään voimakkaasti lähiympäristössä aiheuttaen väliaikaisia liikennejärjestelyjä, raskasta liikennettä ja jonkin verran päiväaikaista melua. Luolaston rakentamisen vaikutukset kokonaishankkeessa ovat marginaalisia ja ympäristöhäiriöiden hallinnan kannalta on paras mahdollinen ratkaisu rakentaa pysäköintiluola samanaikaisesti muun rakenteen kanssa.

6.2 Aikataulu

Kalasataman kallioparkin rakentamisaika on noin 3,5 vuotta. Tästä louhintatyöt kestävät reilun 1,5 vuotta ja sisustustyöt vajaa 2 vuotta. Tarkoituksena on että kallioparkki on käytössä kun kauppakeskus avautuu noin 2017.

