

Huttunen Paula

Lähettäjä: Huttunen Paula
Lähetetty: 23. marraskuuta 2018 11:24
Vastaanottaja: 'Mikko Syrjänen'
Kopio: Sanna Mäkilä; Hannu Rautiainen; Timo Tynkkynen
Aihe: VS: Vastine - LPK Hiekkalinn

Tärkeys: Suuri

Hei,

vastineeseen liittyen pyytäisin toimittamaan seuraavat lisätiedot viipymättä:

1. Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta (CO₂), lämpötilaa ja ilmankosteutta sekä painesuhteita ilmoitettiin tarkkailtavan etäluettavin mittarein kiinteistössä. Näistä kuitenkin toimitettiin ainoastaan tulokset CO₂:n ja painesuhteiden osalta - myös lämpötilan ja ilmankosteuden osalta tulokset tulee toimittaa ympäristöpalveluihin. Monta mittaria kiinteistössä on? Ovatko CO₂ ja painesuhteiden mittaus samassa tilassa? Mihin tiloihin ne on tarkalleen sijoitettu? Mitkä ovat olleet tilan henkilömäärät / miten tiloissa on toimittu (ikkunatuuletus, ovet auki jne.) eli ovatko käyttäjät pitäneet toiminnastaan tiloissa kirjanpitoa (jos on, ne tulee toimittaa ympäristöpalveluihin)?
2. Ilmanvaihto oltiin vastineen mukaan säädetty ylipaineiseksi, mutta ajoittain tilat olivat mittausten mukaan pitkänkin ajanjakson tai reilusti alipaineisia eli ylipaineisuus ei näytä nykyisellään pysyvän. Ylipaineistus on tällä hetkellä ilmoitettu ainoaksi toimenpiteeksi epäpuhtauksien kulkeutumisen estämiseksi rakenteista sisäilmaan.
3. Määräys 2: "Tilojen pinnoissa ei ole havaittu mikrobilähteitä". Miten tämä on selvitetty? Entä miten kattorakenteiden mahdolliset kosteus- ja mikrobivauriot tullaan selvittämään, kun vesikatetta uusitaan? Tutkimustulokset tulee toimittaa ympäristöpalveluihin.

Suosittelen, että toimitatte päätöksentekoa varten mahdollisimman tarkat tiedot toimenpiteistä terveyshaittojen poistamiseksi ja selvittämiseksi.

Yhteistyöterveisin,
Paula Huttunen

Lähettäjä: Mikko Syrjänen <mikko.syrjanen@hekaoy.fi>

Lähetetty: 20. marraskuuta 2018 15:45

Vastaanottaja: Huttunen Paula <paula.huttunen@hel.fi>

Kopio: Sanna Mäkilä <sanna.makila@hekaoy.fi>; Hannu Rautiainen <hannu.rautiainen@hekaoy.fi>; Timo Tynkkynen <timo.tynkkynen@hekaoy.fi>

Aihe: Vastine - LPK Hiekkalinn

Hei,
Liitteenä vastineemme otsikossa mainittuun asiaan liittyen.

Ystävällisin terveisin

Mikko Syrjänen
toimitusjohtaja
Heka Itä Oy
puh 09 5767 3801
mikko.syrjanen@hekaoy.fi