

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Kohteiden nimet:	PALOHEINÄN LATUREITTI	Piirustus nro:t:	VIO6241/2
Selostuksen laati:	N.N Projektipäällikkö	pvm:	pp.kk.vvv
Selostuksen hyväksyi:	N.N Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö	pvm:	pp.kk.vvv
	Maankäyttöjohaja/ Kaupunkiympäristölautakunta	pvm:	pp.kk.vvv

Kohde Paloheinän latureitti sijaitsee Tuomarinkylän (35) kaupunginosassa, osa-alueella Haltiala. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa nro 11905 VR ja VL merkinnällä. Puistosuunnitelma on esitetty piirustuksessa VIO6241/2.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lähtökohdat

Puistosuunnitelma perustuu koko Keskuspuiston kattavaan Opastuksen yleissuunnitelmaan (12.5.2020) jossa määriteltiin ulkoilureittien talvikunnossapitoluokat ja käyttö. Opastussuunnitelmassa esitettiin kävelyn ja pyöräilyn talvikunnossapidettävä reitti Paloheinän huipun ympäri nykyisen hiihtolatupohjan tilalle, minkä takia syntyi rakentamistarve uudelle latupohjalle.

Suunnitelman sisältö

Kaksisuuntainen perinteisen hiihtotyylin latureitti on linjattu nykyisten ulkoilureittien viereen. Se voidaan toteuttaa nykyisellä ylläpidon kalustolla.

Latureitti rakennetaan kevytrakenteisena kevein rakennekerroksin kantavan maanpinnan päälle minimoiden kaivuutyö, joka vahingoittaisi puiden juuristoja. Osa reitistä on kivituhkapintaista, palvelen kesäaikaan ulkoilureittiverkoston osana.

Hiihtosuuntien ja risteysten merkitseminen ladun varren opastein on tärkeää yhteentörmäysten välttämiseksi. Ne toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Latureitin pinta on haketta, luiskaverhous on hakkeen ja hiekan seosta. Luiskat maisemoituvat osaksi maastoa ajan myötä. Latureitti on 3,3 metriä leveä ja lisäksi noin metrin levyinen sivuluiska alue, joiden alueelta puukasvillisuus poistetaan.

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Poistettavat runkokuuset jätetään lähimaastoon maapuiksi lahoamaan. Ladun reunaluiskat kasvittuvat luontaisesti ja niitä kunnossapidetään matalakasvuisina.

Valaistus

Latureitti saadaan valaistua nykyisillä ulkoilureittien valaisimilla. Muutaman valaisimen paikkaa tulee siirtää reitin rakentamisen tieltä.

Tasaus ja kuivatus

Reitille satavat hulevedet imeytetään maastoon.

Esteettömyys

Latureitin suunnitteluratkaisut eivät täytä esteettömyydelle asetettua perustavoitetasoa kesä- eikä talviaikaan pehmeän pintamateriaalin takia.

Hoitoluokka

Latureitti kuuluu hoitoluokkaan C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä, jossa hoidon tavoitteena on metsämaiseman ja alkuperäisen luonnon, kasvillisuuden sekä eläimistön säilyttäminen sekä ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen.