



24.07.2018

Pelastusjohtaja

41 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Sosiaali- ja terveystoimiala, Hyvösen lastenkoti, Unikkopolku 4, 00720 Helsinki

HEL 2018-004063 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 28.3.2018

Päätös

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat Sosiaali- ja terveystoimialan kohdetta Hyvösen lastenkoti osoitteessa Unikkopolku 4, 00720 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja
- poistumisturvallisuusselvitys 28.3.2018
- määräaikainen palotarkastus 18.4.2018

Hyvösen lastenkodin Unikkopolun yksikkö on nuorten 12-paikkainen yksikkö, joka koostuu kahdesta 6-paikkaisesta osastosta. Toiminnanharjoittajan arvion mukaan nuoret ovat toimintakyvyltään pääsääntöisesti omatoimisia, mutta joukossa voi olla myös ohjattavia. Henkilökuntaa on paikalla vähimmillään yöaikaan kaksi ohjaajaa, yksi kummallakin osastolla.

Lastenkoti toimii v. 1981 valmistuneessa rakennuksessa, johon on v. 2007 saneerattu tilat päiväkodista lastenkodiksi. Yksikkö toimii kahdes-

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin	Y-tunnus	Tilinro
00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Agricolankatu 15 Helsinki 53	Faksi		Alv.nro



24.07.2018

Pelastusjohtaja

sa kerroksessa rinnetontilla. 2. kerroksessa sijaitsevilta asuinosaistoilta on useita poistumisreittejä, myös suoraan ulos maantasolle. 1. kerroksessa sijaitsee toimistotiloja, sauna, varastotiloja ja teknisiä tiloja sekä yksi itsenäistävää asunto, joka ei ole osa lastenkotia. 2. kerroksen osat on palo-osastoitu porraskäytävästä EI15 ovin ja asuinhuoneet on toteutettu EI15 osiin jaolla. Tilat on varustettu palovaroitinjärjestelmällä, jonka hälytys paikannetaan johtajan huoneessa olevasta keskuslaitteelta.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus on riittävä. Arvio perustuu:

- asukkaiden vähäiseen määrään ja vain vähäisesti alentuneeseen toimintakykyyn
- palovaroitinjärjestelmän mahdollistamaan palon nopeaan havaitsemiseen ja paikantamiseen sekä
- ympärivuorokautisesti paikalla olevan henkilökunnan valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

Päätöksen säädösperusteet:

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

Lisätiedot

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 30527
marja.tuomisto(a)hel.fi

Liitteet

1 Liite 1. Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote
Toiminnanharjoittaja

Otteen liitteet
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1