



05.12.2018

Pelastusjohtaja

61 §

Poistumisturvallisuuden arviointi / Rinnekoti-Säätiö, Rinnekoti Kor- netti, Kornetintie 8, Helsinki

HEL 2018-011592 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys 5.11.2018

Päätös

Helsingin pelastuslaitos on vastaanottanut pelastuslain (379/2011) 19 § mukaisen poistumisturvallisuusselvityksen päivityksen, jonka perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskee Rinnekoti-Säätiön kohdetta Rinnekoti Kornetti osoitteessa Kornetintie 8, Helsinki.

Edellinen poistumisturvallisuuden arviointi on tehty 3.7.2017 (päätöksen tunnus HEL 2014-008822)

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

Päätöksen perustelut

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja:

- Poistumisturvallisuusselvitys (päivitys) 5.11.2018
- Ylimääräinen palotarkastus 15.11.2018 (pöytäkirjan numero 73 348).
- Kohteen pelastussuunnitelma

Päivityksessä esitetty seuraavat poistumisturvallisuuden arviointiin vaikuttavat muutokset:



05.12.2018

Pelastusjohtaja

Toiminnanharjoittaja esittää selvityksessään että Rinnekoti Korneitin toisessa kerroksessa aloittaa toimintansa kehitysvammaisten asukkaiden tehostetun palveluasumisen ryhmäkoti. Muutoksen jälkeen ryhmäkodin asukkaiden kokonaismäärä kasvasi aikaisemmasta 14:stä (neljästoista) 24:een (kahteenkymmeneen) siten että ensimmäisessä kerroksessa on 14 (neljästoista) asukasta ja toisessa kerroksessa 10 (kymmenen).

Kaikilla asukkailla on alentunut toimintakyky kehitysvamman sekä psyykkisen oireilun vuoksi. Fyysisesti toimintaesteisiä asukkaita ei ole.

Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden ja henkilökunnan jäsenet ovat saaneet paloturvallisuuskoulutusta. Kerrokset joissa ryhmäkodit sijaitsevat, on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla ja osoitteellisella palovaroitinjärjestelmällä sekä poistumisteiden turva- ja merkkivalaistuksella. Alkusammutuskalustona ovat käsiammuttimet. Kaikki asukashuoneet on osastoitu luokan EI30 mukaisesti.

Ensimmäisen kerroksen toimintokokonaisuudessa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia edellisen poistumisturvallisuuden arvioinnin jälkeen.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan kohteen poistumisturvallisuus on riittävä.

Arvio perustuu:

- Asuinhuonekohtaiseen palo-osastointiin.
- Automaattiseen sammutuslaitteistoon (sammuttaa palon tai rajoittaa paloa estäen olosuhteiden muuttumisen hengenvaaralliseksi ja antaa lisää aikaa pelastamiseen).
- Automaattiseen paloilmoittimeen ja osoitteelliseen palovaroitinjärjestelmään (mahdollistaa nopean palon paikantamisen ja henkilökunnan suorittamien pelastustoimenpiteiden käynnistymisen).
- Henkilökunnan ympärivuorokautiseen läsnäoloon ja valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet.

(Pelastuslaki 379/2011, 18–20 §)

Lisätiedot

Katri Aaltonen, palotarkastaja, puhelin: 310 31372
katri.j.aaltonen(a)hel.fi

Liitteet

| Postiosoite | Käyntiosoite | Puhelin | Y-tunnus | Tilinro |
|--------------------------|---------------------------------|---------|----------|---------|
| 00099 HELSINGIN KAUPUNKI | Agricolankatu 15 Helsinki 53 | Faksi | | Alv.nro |



05.12.2018

Pelastusjohtaja

1 Liite 1. Yleiset ehdot

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

Otteet

Ote
Toiminnanharjoittaja

Otteen liitteet
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto
Liite 1