



Kuva 5.28 Vuosien 1990 ja 2006 L_{den} 55 dB lentokonemelualueen laajuus. Vuoden 2006 tilanne on laskettu ECAC Doc 29 3rd Edition -menetelmän mukaisesti.