

26.2.2018

## Väliaikatietoa Arabian korttelitalon sisäilmakorjauksista

Arabian korttelitalon (Berliininkatu 4) sisäilmakorjausten suunnittelu etenee. Korjaussuunnitelmat valmistuvat huhtikuun aikana.

Täydentävät rakenne- ja sisäilmatutkimukset ovat käynnissä ja valmistuvat maaliskuun loppuun mennessä. Jos rakennuksesta löytyy tutkimuksissa lisää puutteita, korjaussuunnittelu laajennetaan kattamaan myös ne.

Tulevissa korjauksissa kunnostetaan sisäilman tutkimusraporteissa todetut rakenteiden paikalliset puutteet. Lisäksi jatketaan rakennuksen vanhan osan ryömintätilojen ilmanvaihdon rakennustöitä. Ilmanvaihto puuttuu vielä noin kolmasosasta ryömintätiloja.

Liikuntasalin puulattian alle rakennetaan poistoilmanvaihto. Koko korttelitalon osalta selvitetään ilmanvaihdon tehostamismahdollisuuksia. Lisäksi suunnitellaan ilmanvaihtoa palvelevan rakennusautomaatiojärjestelmän uusimista, minkä avulla saadaan parannettua merkittävästi IV-järjestelmän toimintaa.

Koulun tiloihin suunnitellut rakenteelliset korjaukset näkyvät tarkemmin erillisestä liitteestä, johon on linkki tiedotteen lopussa.

Koulun tiloissa on tehty sisäilman mikrobimittaukset talviloman aikana. Mittausten tulokset valmistuvat maaliskuun aikana.

Koulun tiloissa on otettu jo aiemmin pölynkoostumusnäytteet. 11 näytteestä yhdestä löytyi mineraalivillakuituja. Kyseinen näyte on otettu henkilökunnan käytössä olevasta työhuoneesta.

Korttelitalon tiedotustilaisuus siirretään maaliskuulta huhtikuulle, jotta käynnissä olevat tutkimukset ehtivät valmistua.

[Korjaukset koulun tiloissa \(pohjapiirros\)](#)

### Lisätiedot

*Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö*

Projektipäällikkö Maria Lähdemäki  
Puh. 040 334 7885  
[maria.lahdemaki@hel.fi](mailto:maria.lahdemaki@hel.fi)