

TIILISEN KAASUKELLON TYÖMAALLA MAHDOLLISTA HAJUHAITTA

Suvilahden tiilinen kaasukello peruskorjataan ja siellä tehdään maarankennustöitä. Peruskorjaus on käynnistynyt toukokuussa 2018 ja se jatkuu loppuvuoteen 2019.

Työmaalla ja työmaa-aidan välittömässä läheisyydessä maaperän kaivutöistä saattaa aiheutua hajuhaittaa. Silloin kun kyseisiä töitä ei tehdä, ei synny hajuhaittaakaan.

Alueen maaperä on pilaantunut vanhan kaasutehtaan toiminnasta johtuen. Kaasun valmistuksen sivutuotteina on syntynyt voimakkaasti haisevia haitta-aineita, kuten kivihiilitervaa, PAH-yhdisteitä ja öljyhiilivetyjä. Nyt käynnissä olevissa töissä pilaantunut maa kunnostetaan massanvaihdoilla ja tuolloin haitta-aineista voi aiheutua hajua.

Haitta-aineiden pitoisuudet ovat korkeimmillaan kaivutöiden välittömässä läheisyydessä, minkä vuoksi työmaalla pitkiä aikoja työskentelevät suojautuvat hengityssuojaimin. Pitoisuudet laimenevat kuitenkin nopeasti ympäröivään ilmaan, vaikka hajua on selvästi vielä aistittavissa.

Työmaalla ja työmaa-aidan ulkopuolella seurataan useita kertoja päivässä päästöjen pitoisuuksia PID-mittauksin. Jos pitoisuudet kohoavat yli sallittujen arvojen, muutetaan työmaan toimintaa siten, että tilanne korjautuu.

Lisätietoja:

Vastaava mestari
Petteri Ring
Stara
050 434 6562

Työmaainsinööri
Anssi Kärki
Stara
040 8387918