



Helsingin kaupunki
Rakennusvirasto

Etelä-Vuosaaren käyttäjäkysely 2009



Yleistä

- 24.4.-8.6.2009
- 1000 hengen otanta
- Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely
- Vastauksia saatiin yhteensä 285
 - Otantakyselyyn saatiin vastauksia 227 (23%)
 - Digium-kyselyyn saatiin vastauksia 58
- Kyselyalue Vuosaari (704)



Kyselyyn vastanneiden taustatiedot

- 60 % naisia
- 38 % miehiä

- Alueen alle 25-vuotias väestö aliedustettuja




Vastanneiden ikä- ja sukupuolijakauma

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009


Taustatiedot

Kaikki vastaajat, n=285






Kyselyalueen raja





Kyselyyn kuuluvat viheralueet





Yleisten alueiden hoito ja kunnossapito


- Etelä-Vuosaaren alueen yhteisistä alueista on vastaajien mielestä huolehdittu hyvin, erityisesti puistoista.
- Suunnittelualueen "helmenä" pidetään Kauniinilmanpuistoa (nro 24).
- Kaduista ja toreista hyvin suunniteltuna ja toimivana pidetään eniten Aurinkorantaa ja Aurinkolahden Puistotietä.
- Puistoista toimenpiteitä kiireisimmin kaipaa Solvikinpuisto, jota pidetään epäsiistinä ja roskaisena, kasvillisuudeltaan huonosti hoidettuna ja kalustukseltaan puutteellisena sekä siellä on tärkeä puistokäytävä valaisematta.
- Kaduista ja toreista roskaisimpina ja likaisimpina ovat Kaivonkatsojantie, Leikosaarentie ja Meri-Rastilan tori.



Mielipiteet yhteisten alueiden hoidosta

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009 Mielipiteesi yhteisten alueiden hoidosta suunnittelualueella


Kaikki vastaajat, n=285






Kohteet, joissa auraus ja liukkauden torjunta hoidettu huonosti


Vuosaaren käyttäjäkysely 2009
Auraus ja liukkauden torjunta on hoidettu huonosti seuraavilla kaduilla
Kaikki vastaajat, n=339






Roskaisimmat ja epäsiisteimmät yleiset alueet







Roskainen ja epäsiisti
Kysymys 1h



Roskainen ja epäsiisti
Kysymys 5f






Viheralueet, joissa huonosti hoidettu kasvillisuus

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009 Kasvillisuus on huonosti hoidettu


Kaikki vastaajat, n=285







Kasvillisuus huonosti hoidettu


Kysymys 1g



Huonokuntoinen
Kysymys 5c




Kysymykseen
vastanneet






Alueet, joilla on liian vähän kalusteita








Liian vähän kalusteita
Kysymys 1f



Liian vähän kalusteita
Kysymys 5e






Huonokuntoiset ja kuivatukseltaan toimimattomat katualueet

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009
Huonokuntoiset ja kuivatukseltaan toimimattomat katualueet


Kaikki vastaajat, n=285





Viheralueet, joissa tärkeä puistokäytävä valaisematta

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009
Tärkeä puistokäytävä on valaisematta seuraavilla viheralueilla
Kaikki vastaajat, n=285




8 kohdetta saanut arvon 1%



Alueet, joilla heikko näkyvyys

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009
Alueella on heikko näkyvyys
Kaikki vastaajat, n=285






Alueet, jotka ovat huonosti valaistu

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009


Huonosti valaistu


Kaikki vastaajat, n=285






Kiireisimmin kunnostusta ja toimenpiteitä vaativat kohteet







Kiireisimmin kunnos-
tusta kaipaavat
Kysymys 4



Kiireisimmin kunnos-
tusta kaipaavat
Kysymys 6







Kooste viheralueiden arvioista

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009 Kooste viheralueiden arvioista

Kaikki vastaajat, n=285





Maisemallisesti ja näkymiltään miellyttävin
Kysymys 1b

● 1 piste = 1 %-yksikkö


Luontoarvoilta antärkeä
Kysymys 1d

● 1 piste = 1 %-yksikkö

Historiallisesti merkittävä
Kysymys 1e

● 1 piste = 1 %-yksikkö


Kysymykseen vastanneet







Hiljaiset ja rauhalliset sekä rauhattomat ja meluisat viheralueet

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009
Paikka tarjoaa hiljaisuutta ja rauhaa / on rauhaton ja meluinen
Kaikki vastaajat, n=285






Paikka tarjoaa
hiljaisuutta ja rauhaa
Kysymys 1c



Rauhaton ja meluinen
Kysymys 1i

● 1 piste = 1 %-yksikkö

Kysymykseen
vastanneet






Erityisen hieno kohde, todellinen helmi

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009 Suunnittelualueella on erityisen hieno kohde, todellinen HELMI


Kaikki vastaajat, n=285






Hyvin suunniteltu ja toimiva katualue

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009
Hyvin suunniteltu ja toimiva
Kaikki vastaajat, n=285








Suunnittelualan
todellinen helmi
Kysymys 15



Hyvin suunniteltu ja
toimiva
Kysymys 5a







Viheralueiden käyttäjäryhmät

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009
Eri käyttäjäryhmät ulkoilevat eniten seuraavilla viheralueilla

Kaikki vastaajat, n=285




3 kohdetta saanut arvon 1%





Kohtauspaikkana paras - viheralue


Vuosaaren käyttäjäkysely 2009
Kohtauspaikkana paras
Kaikki vastaajat, n=285





Kohtauspaikkana paras –kadut ja torit

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009
Mukava kohtaamispaikka
Kaikki vastaajat, n=339




Taloustutkimus Oy
Touko-heinäkuu 2009
5719 PAH/tk/vpl

17 kohdetta saanut arvon 1%




Helsingin kaupunki, rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto
Käyttäjäkysely - Vuosaari



Kohtauspaikkana paras
Kysymys 1a



Mukava kohtauspaikka
Kysymys 5b





Esteettömyys ja turvallisuus


- Kevyen liikenteen reitit ovat enimmäkseen riittävän tasaisia ja helppokulkuisia kaikkien käyttöön
- Alueella liikkumisen koetaan olevan yleensä turvallista.
- Turvattomimpina alueina pidetään Haruspuistoa (nro 10) ja Mustankivenpuistoa (nro 14), lähinnä kohteiden huonon maineen vuoksi.
- Huono maine aiheuttaa turvattomuutta myös erityisesti Meri-Rastilan torilla.
- Huono valaistus aiheuttaa eniten turvattomuutta Mustankivenpuistossa (nro 14)
- Heikko näkyvyys on turvallisuutta heikentävä tekijä Pohjavedenpuistossa ja Solvikinpuistossa.



Mielipiteet alueesta

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009 Mielipiteesi... ?


Kaikki vastaajat, n=285





Kohteet, joissa on vaikeakulkuisia jalkakäytäviä ja pyöräteitä


Vuosaaren käyttäjäkysely 2009
Suunnittelualueella on vaikeakulkuisia jalkakäytäviä ja pyöräteitä seuraavissa kohteissa
Kaikki vastaajat, n=285





Mielipide alueiden turvallisuudesta


Vuosaaren käyttäjäkysely 2009
Suunnittelualueen kaduilla ja viheralueilla on yleensä turvallista liikkua
Kaikki vastaajat, n=285






Alueet, joilla koetaan turvattomuutta ja syyt turvattomuuteen

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009
Koen turvattomuutta alueen seuraavissa kohteissa
Kaikki vastaajat, n=285



27 kohdetta saanut arvon 1%



Turvattomuuden kokeminen

Huono maine, kysymys 14a



Riittämätön valaistus, kysymys 14b

● 1 piste = 1 %-yksikkö

Huono näkyvyys, kysymys 14c


● 1 piste = 1 %-yksikkö

+ 2 - 5

Muu, kysymys 14d

● 1 piste = 1 %-yksikkö

Kysymykseen vastanneet





Paikat, joissa grillipaikkojen tulisi sijaita

Vuosaaren käyttäjäkysely 2009
Vuosaaren ranta-alueille on toivottu lisää grillipaikkoja. Missä niiden tulisi mielestäsi sijaita?
Kaikki vastaajat, n=285

