


**Helsingin kaupungin kiinteistövirasto, Tilakeskus**



## **Esittelymateriaali**

**Arkkitehtuuritoimisto Kari Ristola Oy**

## Yleistä

Rakennuksessa on kaksi kerrosta, joiden kokonaisala on 495 m<sup>2</sup>. Asuinhuoneistoalaa on kahdessa asunnossa yhteensä 84 m<sup>2</sup>. Rakennuksen kerrosala on 388 m<sup>2</sup>.

Vuonna 1888 valmistunut rakennus toimi aikoinaan Katajanokan vankilan henkilökunnan virkistys- ja saunatilana. Vankilatoiminnan lakattua vuonna 2002 rakennus on ollut ajoittain käyttämättömänä. Vuoden 2007 toukokuussa talo oli yhdeksän päivän ajan vallattuna. Talonvaltauksen yhteydessä syntyneistä graffiteista on yhä nähtävissä merkkejä talon julkisivuissa, joskin suurin osa niistä on pesty pois. Nykyisin rakennus on vuokrattuna Katajanokan Huolto Oy:lle.

## Asemakaava- ja yleiskaavatiedot

**Rakennukseen ja / tai kiinteistöön kohdistuvia kaavamääräyksiä:**

*Kaavan numero: 11253 Saanut lainvoiman: 31.12.2004*

**VP:** Puisto.

**sr-3:** Paikallishistoriallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa.

**ph:** Puiston toimintoja palveleva huoltorakennus.

## Kuvia kohteesta

Seuraavilla sivuilla on esitetty 9 kpl kohteeseen liittyviä valokuvia.

## KATAJANOKAN VARASTO - VYÖKATU 3



**Kuva 1:** Rakennuksen nykyinen pihapiiri rajautuu etelässä entisen vankilan muuriin, lännessä puistoon ja pohjoisessa pallokenttään.



**Kuva 2:** Julkisivu lounaaseen.

## KATAJANOKAN VARASTO - VYÖKATU 3



**Kuva 3:** Talonvaltauksen aikana syntyneitä graffiteja on yhä nähtävillä rakennuksen itäisellä julkisivulla.



**Kuva 4:** Näkymä luoteesta.




**Kuva 5:** Rakennuksen idän puoleinen kuja.



**Kuva 6:** Umpeen muurattu oviaukko itäjulkisivussa.

## KATAJANOKAN VARASTO - VYÖKATU 3



**Kuva 7:** Länsipäädyn räystääs.



**Kuva 8:** Tiilimuurauksen vaurioita eteläjulkisivussa. Vesipellitykset puuttuvat useasta ikkuna-aukosta.



**Kuva 9:** Rakennuksen ulko-ovet ovat huonokuntoisia.