



25.02.2021

Pelastusjohtaja

---

### **3 §**

#### **Poistumisturvallisuuden arviointi / Bulevardin klinikka Oy, Bulevardi 22, 00100 Helsinki**

HEL 2017-005328 T 09 00 00

Poistumisturvallisuusselvitys 3.5.2017

#### **Päätös**

Poistumisturvallisuusselvitys ja sen perusteella tehty poistumisturvallisuuden arviointi koskevat kohdetta Bulevardin klinikka osoitteessa Bulevardi 22, 00100 Helsinki.

Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus täyttää pelastuslain 18 §:ssä säädetyt vaatimukset.

Ehdot:

Ehtoina riittävälle poistumisturvallisuudelle ja poistumisturvallisuuden ylläpitämiselle ovat päätöksen liitteenä olevat yleiset ehdot.

Poistumisturvallisuusselvityksen päivitys:

Poistumisturvallisuusselvitys on päivitettävä kolmen vuoden välein tai toiminnan muuttuessa olennaisesti.

Toiminnan muuttuessa olennaisesti, päivitetty selvitys on toimitettava pelastusviranomaiselle arvioitavaksi. Mikäli toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia, poistumisturvallisuusselvityksen päivitys käsitellään määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä.

#### **Päätöksen perustelut**

Arviointiperusteina on käytetty seuraavia asiakirjoja ja havaintoja

- poistumisturvallisuusselvitys 3.5.2017
- määräaikainen palotarkastus 10.2.2021
- toiminnanharjoittajan kanssa käydyt sähköposti- ja puhelinkeskustelut

Bulevardin klinikka on yksityinen sairaala, jonka toimintaan kuuluu lääkäreiden vastaanottotoimintaa, kuvantamispalveluita, poliklinikkatoimenpiteitä ja leikkauksia. Leikkauspotilaita hoidetaan pääosin arkisin, joskus öisin ja viikonloppuisin. Toiminnanharjoittajan toimittaman poistumisturvallisuusselvityksen mukaan yöaikaan potilaita voi olla enintään neljä ja heidän toimintakykynsä vaihtelee avustettavista täysin avustettaviin. Henkilökuntaa on yöaikaan paikalla potilaiden toimintakyvystä riippuen, neljän potilaan kanssa kaksi yöhoitajaa. Sekä leikkaussalin et-



25.02.2021

Pelastusjohtaja

---

tä heräämön vuoteet on varustettu pelastuslakanoin.

Bulevardin klinikka toimii v. 1911 valmistuneessa 5 -kerroksisessa rakennuksessa, joista Bulevardin klinikalla on leikkaus- ja heräämötoimintaa rakennuksen 2. kerroksessa. Tiloissa ei ole muuta palo-osastointia kuin EI30 ovin palo-osastoidut porraskäytävät. Näin ollen potilaat tulee hätätilanteessa siirtää porraskäytävän kautta toiseen kerrokseen tai ulos. Tilat on varustettu palovaroitinjärjestelmällä, jonka näyttölaitteet sijaitsevat rakennuksen 1., 2. ja 3. kerroksessa.

Toiminnanharjoittajan selvityksen ja pelastusviranomaisen arvion mukaan potilaiden pelastaminen syttyneestä palo-osastosta henkilökunnan toimenpitein on mahdollista turvalliseen poistumiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa. Arvio perustuu:

- potilaiden vähäiseen määrään ja vain vähäisesti alentuneeseen toimintakykyyn
- palovaroitinjärjestelmän mahdollistamaan palon nopeaan havaitsemiseen ja paikantamiseen sekä paikalla olevan henkilökunnan valmiuteen aloittaa alkusammutus- ja pelastustoimenpiteet

**Päätöksen säädösperusteet:**

Pelastuslaki 379/2011 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 81 §

**Lisätiedot**

Marja Tuomisto, palotarkastaja, puhelin: 310 31375  
marja.tuomisto(a)hel.fi

**Liitteet**

1 Liite 1. Yleiset ehdot

**Muutoksenhaku**

Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto

**Otteet**

**Ote**  
Toiminnanharjoittaja

**Otteen liitteet**  
Hallintovalitus, tavallinen tiedoksianto  
Liite 1