



08.04.2019

Hallintopäällikkö

---

## 13 §

### **Takaisinsaantivaatimus, liukastuminen, Folksam Vahinkovakuutus Oy**

HEL 2018-010922 T 03 01 00

#### **Päätös**

Hallinto- ja lakipalveluiden hallintopäällikkö päätti hylätä hakijan takaisinsaantivaatimuksen.

#### **Päätöksen perustelut**

Takaisinsaantivaatimuksen mukaan hakija on oikeutettu takaisintaan maksamassaan liukastumisvahingossa 6229401 työtapaturma- ja ammattitautilain 270 §:n perusteella. Vaatimuksen mukaan liukastuminen on tapahtunut 14.3.2018 noin kello 20.30 ajoradan ylittämisen jälkeen tullessa jalkakäytävälle Franzéninkadulla. Takaisinsaantivaatimuksessa on vaadittu kaupunkia korvaamaan yhteensä 11 303,06 euroa.

Kunnossapitolaki edellyttää kaupunkia pitämään kadut liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys.

Kunnossapitolaki sallii kunnan antaa tarkempia määräyksiä siitä, miten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito talvella on laissa asetetut velvollisuudet ja paikalliset olot huomioon ottaen hoidettava. Helsingissä talvihoidon piiriin kuuluvat alueet on jaettu kunnossapitoluokkiin liikenteellisen merkityksen mukaan.

Franzéninkatu kuuluu hoitoluokkaan III. III-luokan kaduilta poistetaan liikennettä haittaava lumi, sohjo ja jää niin, että riittävä kulkukelpoisuus säilyy. Liukkaus torjutaan III-luokan väyliltä I- ja II-luokan väylien jälkeen. III-luokan kevyen liikenteen väylän aurauksen lähtökynnys on 5 cm lunta. Toimenpideaika on 8 tuntia kuitenkin niin, että yöllinen lumisade aurataan klo 12 mennessä. Toimenpideaika alkaa siitä, kun säätilassa tapahtunut muutos aiheuttaa liukkauden tuntuvan lisääntymisen.

Forecan säätiöjen mukaan vahinkopäivän lämpötila on vaihdellut Kaisaniemen mittausasemalla tehdyissä mittauksissa + 1,8°C ja -5,7°C välillä, ollen pakkasella klo 05.00 alkaen koko loppu vuorokauden. Vahinkopäivänä klo 20.00 lämpötila on ollut - 3,8°C. Vahinkopäivänä on



08.04.2019

Hallintopäällikkö

---

ollut ajoittaista, vähäistä lumisadetta. Lumensyvyys on Kaisaniemen mittausasemalla ollut 16 cm, johon vähäinen lumisade ei vaikuttanut.

Kunnossapitopiiriltä saadun selvityksen mukaan Franzéninkatu hiekoitetaan päivittäin erityisesti päiväkodin sijainnin takia.

Vahingonkorvausvastuuta voidaan rajoittaa tai se voidaan evätä, jos vahingonkärsijä on itse myötävaikuttanut vahinkoon. Vahinko on tapahtunut takaisinsaantivaatimuksen mukaan vahingonkärsijän ylittäessä Franzéninkatua ja jalkakäytävälle tullessaan vahingonkärsijä on liukastunut märkään ja liukkaaseen jääkanttiin. Kuten takaisinsaantivaatimuksessa ilmenee, jalkakäytävä oli hiekoitettu. Edes riittävä kunnossapitotoimenpiteillä ei ole mahdollista täysin estää jään aiheuttamaa liukkautta. Tien ylitys on tapahtunut ajoradalla kohdassa, jossa ei ole suojatietä. Ajoradalta jalkakäytävälle jalan liikkuvan tulee käyttää erityisesti talviolosuhteissa riittävää huolellisuutta.

Asiassa saatujen selvitysten perusteella vahinko aikaan vallinneet sääolot ja suoritettujen kunnossapidon toimenpiteet huomioiden kaupunki katsoo toimineensa huolellisesti. Näin ollen kaupunki ei katso laiminlyöneensä kunnossapitolain mukaisia tehtäviään, eikä ole asiassa korvausvelvollinen.

**Sovelletut oikeusohjeet**

Vahingonkorvauslaki (412/1974) 2 luku 1 §, 6 luku 1 §

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978) 1–4 §

Työtapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015) 270 §

Kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 21.6.2017 § 57

**Lisätiedot**

Tiia Strömberg, valmistelija, puhelin: 310 39930  
k ymp.korvausasiat(a)hel.fi

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

**Otteet**

**Ote**  
Hakija

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta