

BADVATTENPROFIL

MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS

INNEHÅLL

INLEDNING

1. KONTAKTUPPGIFTER
 - 1.1 Badstrandens ägare och kontaktuppgifter
 - 1.2 Badstrandens upprätthållare och kontaktuppgifter
 - 1.3 Myndighet som övervakar badstranden och kontaktuppgifter
 - 1.4 Laboratorium som undersöker prover och kontaktuppgifter
 - 1.5 Vatten- och avloppsverk samt kontaktuppgifter
2. BADSTRANDENS INFORMATION OCH LÄGE
 - 2.1 Badstrandens namn
 - 2.2 Badstrandens namn, kort form
 - 2.3 Badstrandens ID
 - 2.4 Badstrandens kontaktuppgifter
 - 2.5 Koordinater
 - 2.6 Kartor
 - 2.7 Bilder
3. BESKRIVNING AV BADSTRANDEN
 - 3.1 Vattentyp
 - 3.2 Strandtyp
 - 3.3 Strandzonen och näromgivningen
 - 3.4 Vattendjup och strömmar
 - 3.5 Badstrandens botten
 - 3.6 Antal badare
4. BADSTRANDENS UTRUSTNING OCH TJÄNSTER
 - 4.1 Badstrandens utrustning och tjänster
 - 4.2 Service och underhåll
 - 4.3 Strandövervakning
5. VATTENDRAG
 - 5.1 Havsområde
 - 5.2 Vattenområde
 - 5.3 Vattenvårdsområde
 - 5.4 Havsområdets egenskaper och status
 - 5.5 Ytvattnets kvalitet
6. BADVATTNETS KVALITET
 - 6.1 Plats för kontroll av badvattnets kvalitet
 - 6.2 Provtagning
 - 6.3 Badvattnets kvalitet
 - 6.3.1 Badvattenklass
 - 6.3.2 Badvattnets mikrobiologiska kvalitet
 - 6.3.3 Badvattnets sensoriska kvalitet
 - 6.4 Uppföljning av cyanobakterier (blågröna alger)
 - 6.4.1 Förekomst av cyanobakterier
 - 6.4.2 Art- och toxinundersökningar
 - 6.5 Skadlig tillväxt av makroalger och/eller växtplankton
 - 6.6 Förvaltningsåtgärder

BADVATTENPROFIL MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS

7. BELASTNINGSKÄLLOR OCH BEDÖMNING AV DERAS BETYDELSE

- 7.1 Avloppsvattensystem
- 7.2 Dagvattensystem
- 7.3 Övrigt ytvatten
- 7.4 Lantbruk
- 7.5 Industri
- 7.6 Landsvägs- och spårtrafik
- 7.7 Hamnar och sjötrafik
- 7.8 Djur och fåglar
- 7.9 Epidemier och infektioner
- 7.10 Övriga källor till belastning

8. KORTVARIGA FÖRORENINGSSITUATIONER

- 8.1 Kortvariga föroreningssituationer
- 8.2 Förvaltningsåtgärder vid kortvariga föroreningssituationer

9. ANVISNINGAR OCH INFORMATION

- 9.1 Anvisningar till badarna
- 9.2 Information under normala förhållanden
- 9.3 Information i specialsituationer

10. TIDPUNKTER FÖR UTARBETANDE OCH REVIDERING AV BADVATTENPROFILER

- 10.1 Tidpunkt för utarbetandet av badvattenprofilen
- 10.2 Tidpunkt för revidering av badvattenprofilen

BADVATTENPROFIL

MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS

INLEDNING

Utarbetandet av badvattenprofilen baserar sig på det så kallade badvattendirektivet 2006/7/EG av år 2006. Utifrån badvattendirektivet har social- och hälsovårdsministeriet i Finland utfärdat en förordning (177/2008) om kvalitetskrav för och övervakning av allmänna badstränder, som trädde i kraft den 1 april 2008. Dessa bestämmelser gäller allmänna badstränder, där den kommunala hälsoskyddsmyndigheten förväntar sig att ett betydande antal människor badar. Även hälsoskyddslagen (763/1994) innehåller allmänna bestämmelser gällande hälsoskyddet.

Bestämmelser om utarbetandet av badvattenprofiler finns i badvattendirektivet och i SHM:s förordning. Enligt bestämmelserna ska badvattenprofilen utarbetas av badstrandens ägare eller innehavare i samarbete med den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Badvattenprofilen ska omfatta en beskrivning av badvattnet och annat ytvatten i närområdet, fastställande och bedömning av orsakerna till eventuella föroreningar, en bedömning av sannolikheten för förekomst av blågröna alger och makroalger/växtplankton, en bedömning av sannolikheten för kortvariga föroreningar och utredning av orsakerna samt information om platsen för uppföljning av badvattnets kvalitet.

Badvattenprofilerna för Helsingfors allmänna badstränder ger också information om bland annat badstrandens utrustning, tjänster, underhåll och användning, samt om anvisningarna och informationen till badarna. I badvattenprofilen behandlas också vattnets sensoriska och mikrobiologiska kvalitet samt observationer av blågröna alger under de fyra senaste åren.

1. KONTAKTUPPGIFTER

1.1 Badstrandens ägare och kontaktuppgifter	Stadsmiljösektorn/markanvändning och stadsstruktur/tomter och utveckling av markegendom PB 58213, 00099 HELSINGFORS STAD Besöksadress: Sörnäsgatan 1, 00580 Helsingfors Tfn (09) 310 22111 E-post: kaupunkiymparisto@hel.fi
1.2 Badstrandens upprätthållare och kontaktuppgifter	Kultur och fritid/Idrottsservice/Utomhusmotionstjänsterna/Enheten för närmotion PB 4900, 00099 HELSINGFORS STAD Besöksadress: Toivogatan 2 A, 00250 Helsingfors Tfn (09) 310 1060 www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/tjanster/motion-och-friluftsliv/
1.3 Myndighet som övervakar badstranden och kontaktuppgifter	Helsingfors stads miljötjänster PB 58235, 00099 HELSINGFORS STAD Besöksadress: Verkstadsgatan 8, 00580 Helsingfors Tfn Växel/badsträndernas vatten, tfn 09 310 2611 (mån–fre kl. 8.00–16.00) E-post: uimavesilaatuvalvonta@hel.fi https://www.hel.fi/helsinki/sv/kultur-och-fritid/motion/idrottsplatser-utomhus/friluftsbad-och-badstrander/alger
1.4 Laboratorium som undersöker prover och kontaktuppgifter	Metropolilab Oy PB 550, 00099 HELSINGFORS STAD Besöksadress: Viksbågen 4, 00790 Helsingfors Tfn 010 3913 50 E-post: metropolilab@metropolilab.fi www.metropolilab.fi
1.5 Vatten- och avloppsverk samt kontaktuppgifter	HRM Vatten PB 301, 00066 HRM

BADVATTENPROFIL

MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS

	Besöksadress: Ilmalatorget 1, 00240 Helsingfors Tfn (09) 15611 (växel) Fax (09) 15612011 E-post: hsy@hsy.fi www.hsy.fi
--	--

2. BADSTRANDENS INFORMATION OCH LÄGE

2.1 Badstrandens namn	Munksnäs
2.2 Badstrandens namn, kort form	Munksnäs
2.3 Badstrandens ID	FI110910008
2.4 Badstrandens kontaktuppgifter	Adress: Munksnässtrand 44, 00330 Helsingfors Tfn (09) 310 87214 eller 050 401 3590 (strandövervakarna)
2.5 Koordinater	24.8565 (longitude), 60.2008 (latitude) (koordinatsystem: WGS84)
2.6 Kartor	Karta över området: http://www.hel.fi/palvelukartta/?l=1&id=7665 Avgränsningen av badområdet vid badstranden, vattendjupet och platsen för kontroll av badvattnets kvalitet är markerade i den bifogade kartan.
2.7 Fotografier	Bilder i badvattenprofilen: Helsingfors stads miljötjänster/idrottsservice.  Munksnäs badstrand sommaren 2020

BADVATTENPROFIL

MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS



Munksnäs badstrand

3. BESKRIVNING AV BADSTRANDEN

3.1 Vattentyp	Hav
3.2 Strandtyp	Munksnäs badstrand är en byggd sandstrand, dit ny sand transporteras varje år. Stranden är omkring 150 meter lång och upp till 30 meter bred. Vid strandens södra ände finns flata klippor.
3.3 Strandzonen och näromgivningen	I strandvattnet på båda sidorna om stranden växer tät vass. Stranden kantas av träd och buskar, och strandzonen är typisk moskog.
3.4 Vattendjup och strömmar	Stranden är en jämnt sluttande badstrand, där vattendjupet omkring 10 meter från stranden är omkring 1–1,5 meter. Vid de bojar som markerar det trygga badområdet, omkring 30 meter från stranden, är vattendjupet omkring 2–2,5 meter. Vattenståndet kan variera med upp till ungefär två meter på årsnivå, men under badsäsongen varierar vattenståndet med högst en meter. I vattnet finns inga strömmar som påverkar säkerheten. Den vanligaste vindriktningen är östlig eller sydvästlig vind, men vinden bildar inga stora vågor i strandvattnet. Den högsta våghöjden är under en meter.
3.5 Badstrandens botten	Badområdets botten är av sand, som övergår till sandlera närmare bojarna. Dykare kontrollerar badområdets botten varje år innan badsäsongen börjar. Särskilt området kring bryggan granskas noggrant.

BADVATTENPROFIL MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS

3.6 Antal badare	Antalet badare varierar mellan 0 och 1 000 per dag beroende på vädret. Antalet besökare är vanligen som högst kl. 12–15. Badstranden har besökare från tidig morgon till sen kväll. Badarna kommer oftast till stranden till fots eller med cykel längs gång- och cykelvägar.
------------------	---

4. BADSTRANDENS UTRUSTNING OCH TJÄNSTER

4.1 Badstrandens utrustning och tjänster	Strandens utrustning och tjänster: - Det trygga badområdet är avgränsat med bojar - I servicebyggnaden finns vattentoaletter, omklädningsrum och duschar för herrar och damer. - Omklädningshytt, utomhusduschar och bajamaja - Motionsområde - Lekområde för barn - Brygga - Kiosk - Vid stranden finns en parkeringsplats (ca 30 bilar) och längs vägarna rymmer ytterligare ungefär 30 bilar - På stranden finns ett avfallskärl - Stranden är ansluten till vatten- och avloppsnätet - Strandövervakarna har ett kontrollrum i servicebyggnaden och en stol precis vid strandlinjen - Strandövervakarna har tillgång till räddningsbräde, livbojar och första hjälpen-utrustning - Förråd för städpersonalen  Brygga
--	---

BADVATTENPROFIL MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS



Munksnäs badstrands servicebyggnad, med omklädningsrum, duschar och toaletter



Omklädningshytt utomhus

BADVATTENPROFIL MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS



Utedusch



Träningsutrustning vid Munksnäs badstrand

4.2 Service och underhåll

Helsingfors stads idrottsservice ansvarar för service och underhåll. Stranden städas dagligen under badsäsongen. Utanför badsäsongen snyggas stranden upp varje vecka. Underhållet av stranden dokumenteras i ett särskilt häfte.

BADVATTENPROFIL MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS



Underhåll av bryggan vid Munksnäs badstrand

4.3 Strandövervakning

Strandräddarnas övervakningstider under badsäsongen 2020 är 1.6–9.8 kl. 10–18. 1–2 strandövervakare är på plats vid varje pass. Strandräddarna har gått en kurs för strandräddare som ordnats av Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL).

Övervakarnas kontaktuppgifter, tfn (09) 310 87214.



Kontrollrum i servicebyggnaden

5. VATTENDRAG

5.1 Havsområde

Östersjön

BADVATTENPROFIL

MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS

5.2 Vattenområde	Finska viken, området tillhör finska vikens inre skärgård Munksnäs badstrand ligger vid stranden av Bredviken mellan Esbo och Helsingfors.
5.3 Vattenvårdsområde	Kymmene älv-Finska vikens vattenvårdsområde Vattenvårdsområdets ID: FIVHA2
5.4 Havsområdets egenskaper och status	Finska viken är en del av Östersjön, som är ett ungt och ekologiskt mycket känsligt havsområde. Vattnet i Östersjön är brackvatten. Det består med andra ord av en blandning av salt havsvatten och sötvatten från åar och älvar. Östersjön är ett unikt hav med låg salthalt, grunda vatten och svaga tidvatten. Östersjöns genomsnittliga salthalt är under 10 promille, och vid Finlands kuster kan salthalten vara ännu lägre. Variationerna i vattenståndet beror huvudsakligen på variationer i väderförhållandena, medan tidvattnets effekt endast uppgår till några centimeter. Östersjön är en av de mest förorenade brackvattensjöarna. Östersjöns stora känslighet för belastningar beror på dess form och grunda vatten, den begränsade volymen och den dåliga vattenväxlingen. Medeldjupet i Östersjön är bara 55 meter, och en fullständig vattenväxling beräknas ta omkring 30 år. Övergödning betraktas som det största hotet mot Östersjön. Till de synligaste tecknen på övergödning hör de rikliga algbloomningar som förekommer nästan varje sommar. Övergödningen beror huvudsakligen på den stora belastningen från avrinningsområdet, som är omkring fyra gånger större än själva Östersjön. Till avrinningsområdena hör delar av 14 stater, och i området bor nästan 90 miljoner människor. Övergödningen beror på mänsklig verksamhet, såsom exempelvis avloppsvatten från samhällen, jordbruk, glesbebyggelse, energiproduktion, trafik och industri. Döda alger som sjunker till botten till följd av övergödning förbrukar mycket syre när de bryts ner, och upp till en tredjedel av Östersjöns botten lider av syrebrist. När det råder syrebrist frigörs mer näringsämnen från botten i vattnet, vilket ytterligare bidrar till övergödningen. Övriga betydande hot mot Östersjön är ökade transporter av kemikalier och olja, miljögifter, invandrade arter och klimatförändringen.
5.5 Ytvattnets kvalitet	Ytvatten klassificeras enligt ekologisk status. Sjöar, åar, älvar och kustområden klassificeras i fem olika klasser: utmärkt, god, tillfredsställande, hjälplig och dålig. Kustvattnen utanför Helsingfors klassas som hjälpliga eller tillfredsställande beroende på område. Största delen av Helsingfors kustområde får klassificeringen hjälplig.

6. BADVATTNETS KVALITET

6.1 Plats för kontroll av badvattnets kvalitet	Platsen för kontroll av badvattenkvaliteten vid Munksnäs badstrand, det vill säga den plats där vattenprover tas, finns mitt på stranden. Provtagningsstället har valts utifrån att de flesta av badarna bedöms gå ner i vattnet här. Badvattenproverna har tagits från samma plats sedan 2008. Provtagningsstället är markerat på den bifogade kartan.
--	---

BADVATTENPROFIL MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS

6.2 Provtagning	Enligt gällande lagstiftning är minimiantalet vattenprover fyra per sommar. Ett prov tas omkring två veckor innan badsäsongen börjar, och de övriga fördelas jämnt över badsäsongen. Den kommunala hälsoskyddsmyndigheten definierar årligen badsäsongens längd. Varje år innan badsäsongen börjar utarbetas en provtagningsplan (uppföljningskalender) där provtagningsdatumerna fastställs. Provtagningen ska göras inom fyra dagar från det datum som anges i uppföljningskalendern. Uppföljningskalendern för respektive sommar finns på miljötjänsternas webbplats. För Munksnäs badstrand har man från och med 2016 avtalat om att prover ska tas fem gånger per sommar.
6.3 Badvattnets kvalitet	Badvattnets kvalitet följs upp genom laboratorieanalyser av vattenprover och genom observationer i samband med provtagningar och inspektioner.
6.3.1 Badvattenklass	Badvattnets kvalitetsklass har definierats sedan 2011. Badvattenklassificeringen görs årligen efter att badsäsongen avslutats. I klassificeringen använder man resultaten av alla de systematiska prover som tagits under de fyra senaste åren. I klassificeringen klassificeras vattenkvaliteten som utmärkt, bra, tillfredsställande eller dålig. Badvattnet uppfyller kvalitetskraven om det klassificeras som minst tillfredsställande. Om en badstrand klassas som dålig ska åtgärder vidtas för att förhindra att badarna exponeras, utreda orsakerna till föroreningen och minska föroreningen. Kvalitetsklassen för badvattnet vid Munksnäs badstrand var utmärkt åren 2016–2019. Den senaste klassificeringen gjordes utifrån badsäsongerna 2016–2019.
6.3.2 Badvattnets mikrobiologiska kvalitet	Badvattnets mikrobiologiska kvalitet har följts upp sedan 2008 genom att fastställa mängden avföringsbakterier i vattnet (fekala enterokocker och <i>Escherichia coli</i>). I den nationella lagstiftningen (SHMf 177/2008) har åtgärdsgränser fastställts för dessa (enterokocker 200 cfu/100 ml, <i>Escherichia coli</i> 500 cfu/100 ml). Den mikrobiologiska kvaliteten på ett enskilt prov betraktas som god om bakteriehalterna är under åtgärdsgränserna. Om åtgärdsgränserna överskrids ska myndigheten vidta åtgärder. Den första åtgärden är att ta ett nytt prov så snart som möjligt för att bekräfta undersökningsresultatet. Resultaten av undersökningarna av badsträndernas vattenkvalitet rapporteras årligen till EU, som gör en sammanfattning av badvattenkvaliteten i hela EU. Den mikrobiologiska kvaliteten på enskilda vattenprover från Munksnäs badstrand var god åren 2016–2019.
6.3.3 Badvattnets sensoriska kvalitet	Badvattnets kvalitet följs upp genom observationer i samband med provtagningar och inspektioner samt vid eventuella klagomål. Den sensoriska kvalitetskontrollen omfattar kontroll av förekomsten av bland annat olja, avfall och annat flytande material, permanent skum och fenolföreningar (lukt).

BADVATTENPROFIL MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS

	Vi de sensoriska kontrollerna vid Munksnäs badstrand åren 2016–2019 har man inte upptäckt några avvikelser.
6.4 Uppföljning av cyanobakterier (blågröna alger)	Miljötjänsterna följer upp förekomsten av blågröna alger genom observation i samband med provtagningar och vid behov genom särskilda inspektioner. Idrottsservicens strandövervakare kontrollerar också förekomsten av blågröna alger vid badstranden varje dag och dokumenterar sina observationer i karttjänsten ulkoliikunta.fi, som upprätthålls av idrottstjänsterna. Mängden blågröna alger bedöms på skalan 0–3: 0 = INGA ALGER: inga blågröna alger kan observeras på vattenytan eller i strandvattnet. Siktdjupet är normalt. 1 = LITE ALGER: alger är synliga som grönaktiga flingor eller små stickor i vattnet. Alger syns om man tar upp vatten i ett genomskinligt kärl. Smala ränder av alger kan ha drivit upp på stranden. Algerna försämrar siktdjupet. 2 = RIKLIGT MED ALGER: vattnet är uppenbart alghaltigt och små algsjok flyter på ytan, eller så har alger ansamlats på stranden. 3 = MYCKET RIKLIGT MED ALGER: algerna bildar stora sjok och har ansamlats i tjocka lager på stranden. Om blågröna alger observeras i badvattnet ges information om detta på badstrandens anslagstavla. Observationer av blågröna alger betyder också att det krävs intensifierad kontroll av vattenkvaliteten.
6.4.1 Förekomst av cyanobakterier	Förekomst av blågröna alger vid Munksnäs badstrand är sannolik under högsommaren i juli och augusti. Under tidigare badsäsonger har blågröna alger påträffats vid Munksnäs badstrand varje sommar. De observerade mängderna av cyanobakterier har varit små vid tidpunkterna för provtagning (1). Eftersom stranden är på en skyddad plats har man vanligen påträffat blågröna alger tidigare vid Munksnäs badstrand än vid Helsingfors övriga badstränder.
6.4.2 Art- och toxinundersökningar	Den senaste mikroskopiska artkontrollen av prover av blågröna alger från Munksnäs badstrand gjordes den 11 juli 2019. I proverna påträffades blågröna alger av släktena <i>Aphanizomenon</i> och <i>Dolichospermum</i>. <i>Dolichospermum</i>-alger bildar giftiga blomningar. Proverna undersöktes av Helsingfors stads miljötjänster. Proverna koncentrerades och studerades i mikroskop.
6.5 Skadlig tillväxt av makroalger och/eller växtplankton	Skadlig tillväxt av makroalger och/eller växtplankton är inte sannolik vid Munksnäs. Skadlig tillväxt av makroalger och/eller växtplankton har inte observerats vid Munksnäs badstrand.
6.6 Förvaltningsåtgärder	När badvattnets hygieniska status är dålig, när stora mängder blågröna alger har observerats vid stranden eller i andra speciellsituationer ska hälsoskyddsmyndigheten bedöma om situationen kan medföra sanitära olägenheter. Om myndigheten bedömer att en sanitär olägenhet är möjlig, kan badstrandens innehavare beordras att vidta åtgärder samt ges anvisningar och föreskrifter för förebyggande av sanitära olägenheter. En sådan föreskrift kan exempelvis vara förbud mot bad. I de flesta fall rekommenderar man dock

BADVATTENPROFIL MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS

	endast undvikande av bad och informerar om saken på stranden, på internet och via medier. Inga betydande förvaltningsåtgärder har vidtagits för Munksnäs badstrand.
--	---

7. KÄLLOR TILL BELASTNING

7.1 Avloppsvattensystem	Inga överflödesplatser för avloppsvatten finns i Munksnäs badstrands omedelbara närhet. Lite längre bort i Lassas finns en överflödesplats för en inloppstunnel för avloppsvatten, genom vilken avloppsvatten kan rinna ut i Stora Hoplaxviken och därifrån till Bredviken. Eventuella överflöden av avloppsvatten vid en inloppstunnel för avloppsvatten kan påverka vattenkvaliteten vid badstranden, eftersom avloppsvatten innehåller stora mängder mikroorganismer och andra föroreningar som kan orsaka sjukdom. Effekternas betydelse beror på utsläppets mängd, vinden och strömmarna. Händelsens effekt skulle sannolikt vara snabbt övergående.
7.2 Dagvattensystem	Inga överflödesplatser för regnvatten finns i Munksnäs badstrands omedelbara närhet. De närmaste utloppsplatserna finns vid Munksnässtrand 200–500 meter bort. Mikroorganismer och föroreningar kan sköljas ut med dagvattnet vid stranden. De närliggande utloppsplatserna för dagvatten kan påverka vattenkvaliteten om mycket dagvatten rinner ut genom dem i närheten av stranden.
7.3 Övrigt ytvatten	Ytavrinning till följd av kraftiga regn kan spola ut föroreningar från markytan i badvattnet, vilket kan försämra vattnets kvalitet. Effekternas betydelse och varaktighet beror på regnets varaktighet och intensitet samt vinden, vattenströmmarna och en eventuell torr period före regnet. Regn kan ha en betydande effekt på vattenkvaliteten, om stora mängder föroreningar sköljs ut i badvattnet vid ytavrinning.
7.4 Lantbruk	Det finns inget lantbruk nära badstranden.
7.5 Industri	Det finns inga industrier nära badstranden.
7.6 Landsvägs- och spårtrafik	Det finns ingen betydande landsvägs- eller spårtrafik nära badstranden. Avståndet mellan Åboleden och stranden är omkring 300 meter, men det skogiga landskapet mellan dem hindrar föroreningar från att nå stranden.
7.7 Hamnar och sjötrafik	I närheten av stranden finns varken hamnar eller livlig båttrafik, som i normala fall skulle påverka badvattenkvaliteten vid stranden. Om det i närheten av stranden inträffar något avvikande, såsom ett läckage från en bränsle- eller septiktank, kan vattentrafikens effekt på vattnets kvalitet vara betydande. Man kan påverka belastningen från båttrafiken genom att se till att båtarnas utrustning fungerar korrekt.

BADVATTENPROFIL MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS

7.8 Fåglar och djur	Djuravföring på stranden kan medföra hälsorisker för badstrandens användare. På stranden finns en del fåglar såsom änder, måsar och gäss. Effekterna av fågelavföring på vattenkvaliteten bedöms i normalfallet vara små. En flock gäss som uppehåller sig i strandvattnet kan dock försämra vattenkvaliteten tillfälligt och lokalt. Det är förbjudet att mata fåglar på stranden, och detta meddelas på skyltar. Strandövervakarna och städarna driver också bort fåglar från stranden. Husdjur får inte vistas på stranden.
7.9 Epidemier och infektioner	Förorening av badvattnet exempelvis med avloppsvatten eller avföring från badare kan leda till epidemier som sprids via badvattnet. Risken ökas också av bland annat bristfällig hygien bland badarna, bristfälliga eller dåligt skötta lokaler, ett stort antal badare och långsam vattenväxling. Epidemier kan orsakas av olika virus, bakterier och urdjur, såsom legionellabakterier eller norovirus. Även exempelvis bakterier i släktet Vibrio kan föröka sig i grunt havsvatten med låg salthalt när vädret är varmt. Vibriosmitta som sprids via badvatten orsakar vanligen hudinfektioner via sår. Om badvattnet misstänks eller konstateras ha förorenats i sådan omfattning att det kan skada badarnas hälsa, informerar man genast om detta och ger vid behov anvisningar eller föreskrifter. För att förhindra epidemier ges på badplatsen hygienanvisningar, där badarna bland annat anvisas att hålla god hygien, undvika att bada vid magsjuka samt inte dricka badvattnet. Epidemier eller infektioner som sprids via badvattnet är möjliga, och risken är förhöjd särskilt under värmeböljor sommartid.
7.10 Övriga källor till belastning	Badarna kan påverka vattenkvaliteten bland annat genom dålig hygien. Effekten kan noteras genom höjda mikrobhalter under dagen. Hur betydande effekterna blir beror i hög grad på antalet badare och vattenväxlingen. När badarna rör sig över botten kan de också frigöra sjukdomsalstrande mikrober som lagrats i sedimenten tillbaka ut i vattnet.

8. KORTVARIGA FÖRORENINGSSITUATIONER

8.1 Kortvariga föroreningssituationer	Begreppet kortvarig förorening kom in i den finländska lagstiftningen via badvattendirektivet år 2008. Med kortvarig förorening avses en fekal förorening som avviker från det normala, vars orsaker kan identifieras och som inte väntas påverka badvattnets kvalitet i mer än tre dygn. En sådan situation kan exempelvis vara en situation där avloppsvatten flödar över. Hälsoskyddsmyndigheten får information om överflöden per e-post från avloppsverket. En överflödessituation varar sannolikt i en eller två dagar. En kortvarig föroreningssituation på grund av överflöde av avloppsvatten är möjlig vid Munksnäs badstrand, eftersom en överflödesplats för en inloppstunnel för avloppsvatten (Lassas) finns relativt nära badstranden.
---------------------------------------	--

BADVATTENPROFIL MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS

	Överflödessituationer är dock inte sannolika i området kring Munksnäs, och inga kortvariga föroreningssituationer har inträffat där.
8.2 Förvaltningsåtgärder vid kortvariga föroreningssituationer	Under en kortvarig förorening tar man inte prover enligt uppföljningskalendern, och proverna i fråga ersätts med prover som tas vid ett senare tillfälle. Uppföljning av den kortvariga föroreningen sker med hjälp av extra prover. Om en sanitär olägenhet är möjlig och saken behöver åtgärdas kan hälsoskyddsmyndigheten ge badstrandens innehavare order att vidta åtgärder samt anvisningar och föreskrifter för förebyggande av sanitära olägenheter. När en kortvarig förorening blir känd ska hälsoskyddsmyndigheten informera om detta genom ett anslag vid badstranden, på stadens webbplats och med ett pressmeddelande.

9. ANVISNINGAR OCH INFORMATION

9.1 Anvisningar till badarna	På stranden finns en anslagstavla, där anvisningar och information till badarna ges. - säkerhetsanvisningar (badstrandens namn och adress, kontaktuppgifter för upprätthållaren och strandräddarna, karta över området inklusive badområde, verksamhets- och säkerhetsanvisningar, anvisningar för tillkallande av hjälp) - markeringar av vattendjupet - information om tiderna för övervakning - information om de senaste undersökningsresultaten - badvattenklass - allmän beskrivning av vattnet vid badstranden (utifrån badvattenprofilen) - meddelande om blågröna alger, när sådana har observerats (finska, svenska, engelska) - information om eventuella specialsituationer
------------------------------	---



Strandens anslagstavla

BADVATTENPROFIL

MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS

	Hundar får inte vistas på badstranden, vilket meddelas med flera skyltar på stranden. Det är också förbjudet att mata fåglar på stranden. Det är också förbjudet att hoppa från bryggan.  Det är förbjudet att hoppa från bryggan
9.2 Information under normala förhållanden	På Helsingfors stads webbplats finns bland annat en förteckning över badstränderna, information om varje badstrand (t.ex. badövervakning, utrustning, tjänster) badvattenklasser, provtagningsplan för badvattnet, resultaten av badvattenproverna och resultaten av observationer av blågröna alger som gjorts i samband med provtagningarna. Webbplatsen uppdateras minst en gång i veckan under badsäsongen. Under badsäsongen skickar miljötjänsterna varje vecka ut ett pressmeddelande med information om badvattnets kvalitet vid badstränderna. Idrottsservicen informerar på sin webbplats om eventuella faktorer som har betydande effekter på badvattnet. Under badsäsongen kan man följa läget i fråga om blågröna alger och vattnets temperatur vid Helsingfors badstränder i karttjänsten ulkoliikunta.fi, som upprätthålls av idrottsservicen. Strandräddarna uppdaterar dagligen tjänsten med uppskattningar av mängden blågröna alger och vattnets temperatur.
9.3 Information i specialsituationer	Miljötjänsterna informerar om kortvariga föroreningar, ovanliga situationer, föreskrifter och andra specialsituationer genom anslag som sätts upp vid badstranden. Miljötjänsterna skriver också pressmeddelanden om specialsituationer och informerar på sin webbplats. Idrottsservicen informerar om eventuella faktorer som har betydande effekter på badvattnet på sin webbplats och på en anslagstavla vid stranden. Viktig information ges också av strandövervakarna till besökarna på plats.

BADVATTENPROFIL
MUNKSNÄS BADSTRAND, HELSINGFORS

10. TIDPUNKTER FÖR UTARBETANDE OCH REVIDERING AV BADVATTENPROFILEN

10.1 Tidpunkt för utarbetandet av badvattenprofilen	Badvattenprofilen utarbetades 13.12.2010. Badvattenprofilen uppdaterades 11.6.2020.
10.2 Tidpunkt för revidering av badvattenprofilen	Tidpunkten för revidering av badvattenprofilen fastställs enligt badvattenklassen. Munksnäs badstrands badvattenklass är utmärkt, och profilen ska därför uppdateras om klassen ändras till god, tillfredsställande eller dålig. Det rekommenderas att badvattenprofilen uppdateras vart femte år.