

15.8.2018

Tietoa Käpylän peruskoulun rakennusten korjauksista

Käpylän peruskoulun Väinölä-rakennuksessa (Väinöläkatu 7) ja Untamo-rakennuksessa (Untamontie 2) on korjattu kesän aikana luokkien ikkunat siten, että jokaisesta luokasta saa nyt auki kaksi ikkunaa.

Rakennusten vessoissa on tehty pintaremonttia. Vessojen lämmitystä parannetaan syksyn aikana. Rakennusten käytävillä ja osassa luokista on korjattu katto- ja seinäpinnoitteita.

Väinölässä toimivan Kumpu-kerhon iltapäiväryhmä on siirtynyt samoihin tiloihin aamupäiväryhmän kanssa.

Hykkylän (Mäkelänkatu 93) invahissin taajuusmuuntaja on rikkoutunut, ja varaosan toimituksessa on ollut vaikeuksia. Invahissi pyritään korjaamaan elokuun loppuun mennessä.

Hiilidioksidipitoisuudet mitataan uudestaan sekä Väinölässä että Untamossa syksyn aikana sään viilennyttyä. Lisäksi tarkastetaan Untamossa ne tilat, joissa on koettu kevään aikana sisäilmaan mahdollisesti liittyvää oireilua.

Väinölän musiikkiluokan tiivistyskorjaukset tehdään syyslomalla.

Mikäli oppilaille tai työntekijöille tulee sisäilmaongelmiin viittaavia oireita, on tärkeää, että oppilaiden oireista ilmoitetaan kouluterveydenhuoltoon ja työntekijöiden oireista työterveyshuoltoon. Nämä tahot kokoavat yhteen tietoa oireilutilanteesta. ([Toimintamalli, jos lapsella on epäily sisäilmaoireilusta](#))

Käpylän peruskoulun rakennusten kunnosta ja korjauksista on tietoa koulun [verkkosivuilla](#).

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö

Sisäilma-asiantuntija Kirsi Torikka-Jalkanen
Puh. 09 310 38633
kirsi.torikka@hel.fi

Tekninen isännöitsijä Jorma Lautala
Puh. 09 310 31804
jorma.lautala@hel.fi