



Laattasilta, harjakalteva

1:100




Laattasilta, yhteen suuntaan kalteva

1:100




Palkkisilta, yhteen suuntaan kalteva

1:100




Palkkisilta, harjakalteva

1:100



Laakeritaso 1:50 ilman taustan tarkastustilaa




Laattasilta A-A

1:50

Kaapelien suojaputket, putkien läpiviennit piirustusten 29400-723 ja -725 mukaisesti

Laakeritason yläpinta ja tarkastustilan pohja impregnoidaan

Kulkutilan korkeus suojaputkien alapuolella vähintään 700 mm.



Palkkisilta B-B


1:50

Kaapelien suojaputket, putkien läpiviennit piirustusten 29400-723 ja -725 mukaisesti

Etumuurin pintaan tippanokka

Laakeritason yläpinta ja tarkastustilan pohja impregnoidaan

Kulkutilan korkeus suojaputkien alapuolella vähintään 700 mm.



Laakeritaso kaataa etumuurin etupintaan kohti, kallistus 2%

Laakeritason yläpinta ja tarkastustilan pohja impregnoidaan

Liikuntasaumalaitteen tarkastustilaan on oltava lukittava ovi.

Oven lukkoon käytetään tilaajalta saatavaa sarjoitetta.

Ovi ei saa haitata veden poistumista tarkastustilasta.


Det. 1, 1:10 Tippanokka

Pellin kiinnitys

betoniruuvit 7,5 - 65mm A4, k/k200

Tippanokka

haponkestävästä pellistä EN 1.4404



Helsinki

Kaupunkiympäristön toimiala

www.hel.fi

sähköposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUP.OSA, OSA-ALUE

SILLAN MAATUKI

Laakeritason kuivatus, periaatepiirustus

Normaalipiirustus

MK	LIITTY	00000/000	NRO	KHS		
1:10	KORVAA	00000/000	31547/701	KYLK		
1:50	KORVATTU	00000/000		HYV.	19.3.2021	O. Aalto
1:100	ASEMAKAAVA	00000		TARK.	19.3.2021	SLV
	LIIKENNES.	00000		PROJ.		
				HYV.	19.3.2021	P. Mantere
				TARK.	19.3.2021	J. Kokkinen
				LAAT.	19.3.2021	M. Luoma

SITOWISE

Linnoitustie 6D
02600 Espoo
020 747 6000
www.sitowise.com